

n° département
KERGALL

commune

lieu-dit

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

"Maison-Ferme"

35.01 C

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'œuvre

/A00005358

Coordonnées. Lambert : \mathcal{R} X = 113, 42 Y = 368, 75

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété : privée.

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : bon.

Établi en 1969 par Mosser - Lacroix

Revu en 1978 par Douard

Table des planches

- Pl. I Plan de situation.
 Pl. II Logis. Plans au sol et à l'étage.
 Pl. III Remise A : plan au sol.

Table des figures

Fig. 1	Vue de situation prise du Sud-Ouest	cliché n°	72.29.1082 V
- 2	Hangar; vue d'ensemble de la façade Sud	-	72.29.1081 V
- 3	- vue d'ensemble du pignon Ouest	-	72.29.1080 V
- 4	- figure sculptée sur une pierre d'assise des rampants du pignon Ouestb.....	-	72.29.1079 V
- 5	Vue d'ensemble de la façade Sud	-	72.29.1083 V
- 6	Vue d'ensemble du pignon Est	-	72.29.1091 V
- 7	Remise A; vue d'ensemble de la façade Ouest	-	72.29.1084 V
- 8	- - vue d'ensemble du pignon Nord	-	72.29.1087 V
- 9	- - Inscription sur le linteau de la fenêtre Sud sur la façade Ouest	-	72.29.1086 V
- 10	- - Inscription sur le linteau de la fenêtre Nord sur la façade Ouest	-	72.29.1085 V
- 11	- - Vue d'ensemble de la façade Est	-	72.29.1088 V
- 12	Remise B Vue d'ensemble de la façade Est	-	72.29.1089 V
- 13	- - détail du linteau de la porte Nord sur la façade Est	-	72.29.1090 V

I- HISTORIQUE

- Logis daté 1834.
- Etable - 1837.
- Remise A (ancien fournil), 1796.
- Remise B, 1866.

Inscriptions

- Logis, élévation Sud : F P V COSMAO
MARIE ANNE AVAN
- Etable, porte Est : FAIT FAIRE PAR MARIE
ANNE AVAN VEUVE COSMAO
- Remise (ancien fournil ?), élévation Ouest, linteaux :
1796 AN 4 DE
LA REPUBLIQUE
et
CAROKAGALL
CORENTINELLE



II- DESCRIPTION (Cf. Pl. I)

- Matériaux : gros-oeuvre des quatre bâtiments figurant dans le dossier, en grand et moyen appareil régulier de granite; logis et hangar à soubassement mouluré. Toitures en fibro-ciment (hangar et logis) et ardoise (remises A et B).
- Hangar (1897)
- Structure : plan rectangulaire très long.
 - Elévations : rez-de-chaussée et comble à surcroit. Emplacement rythmé des ouvertures en alternance: petit jour, jour, porte, jour, porte et fenêtre (d'Ouest en Est). Cf. Fig. 2.
 - Couverture: toit à longs pans; pignon Ouest découvert à crossettes dont une à bas-relief en forme de tête humaine Cf. Fig. 3 et Fig. 4.
- Logis (1834)
- Structure : plan rectangulaire simple.
 - Elévation : Sud à trois travées, un étage carré et comble simple Cf. Fig. 5 et Fig. 6.
 - Couverture: toit à longs pans, pignons découverts, corniche moulurée et à décor de denticules.
- Remise A (1796)
- Structure: plan rectangulaire simple, traces d'un four disparu (pignon Sud).
 - Elévations: emplacement symétrique des ouvertures de l'élévation Ouest (Fig.7), rez-de-chaussée et comble à surcroit.
 - Couverture: toit à longs pans, pignons découverts à crossettes.
 - Distribution intérieure : Cf. pl. III.
- Remise B (1866)
- Structure : plan rectangulaire simple très allongé.
 - Elévations: rez-de-chaussée avec comble à surcroit. Emplacement rythmé et symétrique de portes cochères et de fenêtres avec une porte charretière centrale dominante.
 - Couverture :toit à longs pans, pignons découverts.

III- CONCLUSIONS





Malgré des adjonctions modernes la structure de ce vaste ensemble rural est restée intacte. On notera la grande qualité du gros-oeuvre non seulement du logis mais également des dépendances agricoles. Les corniches sont moulurées; les souches de cheminées appareillées portent un décor à denticules semblables à celui des corniches.

Plan de Situation (en 1968)




(puits disparu)

COUR




Logis (1834)

- Plan au sol - (croquis)




1 - cheminées engagées, consoles en granite, linteaux en bois (l = 3m)

- Plan à l'étage -



- Remise - (Ancien fournil!) 1796
A Plan au sol



1 - cheminée engagée à luitau et consoles en granite.

PLONEVEZ-PORZAY 29

KERGALL

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1082 V

Fig. 1



KERGALL

Hangar - vue d'ensemble de la façad
Sud

Cliché ARTUR

72.29.1081 V

Fig. 2




KERGALL -

Hangar - vue d'ensemble du pignon
Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1080 V

Fig. 3



KERGALL

Hangar - figure sculptée sur une
pierre d'assise des rampants du pignon Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1079 V

Fig. 4



PLONEVEZ-PORZAY 29

KERGALL - MAISON

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché ARTUR

72.29.1083 V

Fig. 5



PLONEVEZ-PORZAY 29

KERGALL - MAISON

Vue d'ensemble du pignon Est

Cliché ARTUR

72.29.1091 V

Fig. 6



KERGALL

Remise A - - - - - vue d'ensemble de la façade
Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1084 V

Fig. 7




KERGALL

Remise A. - - vue d'ensemble du pignon Nord

Cliché ARTUR

72.29.1087 V

Fig. 8



KERGALL

Remise A. Inscript. sur le linteau de
la fenêtre Sud, sur la façade Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1086 V

Fig. 9



KERGALL

Remise A - inscription sur le linteau
de la fenêtre Nord, sur la façade Ouest

Cliché ARTUR

72.29.1085 V

Fig. 10



KERGALL

Remise B1 - vue d'ensemble de la
façade Est

Cliché ARTUR

72.29.1089 V

Fig. 12



KERGALL

Remise B : détail du linteau de la
porte Nord sur la façade Est

Cliché ARTUR

72.29.1090 V

Fig. 13

