

29

n° département

CLEDEN CAP SIZUN

commune

134

lieu-dit

adresse

QUIMPER

arrondissement

PONT CROIX

canton

édifice ou ensemble contenant

MOULINS

dénomination et titre de l'oeuvre

IA 00005987

Coordonnées. LAMBERTO

XO = 07500

XE = 08288

YN = 36470

YS = 36070

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977-78, 80paA 83

C. TOSKER

STATISTIQUES: ETUDIE:3 REPERE:11

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANULITE 2)COUVERTURE: ARDOISE

SIRUCIURE: 1 ETAGE CARRE

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHRONOGRAMMES:1651,1818,1836,1839(2 FOIS), 1840

- Ont été repérés, hors les sélections :

- Moulin à vent isolé au Sud de Barboa (Sud-Est du bourg) en ruines. XIX^e siècle.
- Moulin à vent isolé au Nord de Kergalédan, à l'Est de Kergroaz daté 1818. En ruines.
- Moulin à vent restauré à Meil Kernot (au Sud-Ouest de Kerbisque-rien). XIX^e siècle. Fig.1.
- Moulin à vent à l'Est de Lezanquel, en ruines. XIX^e siècle.
- Moulin à vent, entre Trouguer et Keriolet, en ruines. XIX^e siècle.
- Moulin à vent restauré à Roz Normant (à l'Est de Kertanguy). XIX^es.
- Moulin à vent ruiné au Nord-Est de Kerléodin
- Moulin à vent au Nord de Mescran, en ruines. XIX^e siècle.

Table des figures


Pl.I. Carte de repérage, partie Ouest
Pl.II. Carte de repérage, partie Est
Fig.1. Kernot, moulin à vent, vue générale

89.29.64 Z.

Carte de repérage, partie Est
Carte I.G.N. 0419 Ouest, 1/25000e,
éd. 1967

PL. II

- repéré
- ⊙ sélectionné



29 - CLEDEN-CAP-SIZUN

MOULINS

FIG.1. Moulin de Kernot,
vue générale

Cl. Inv. Dagorn 69.29.64 Z.

