

29

n° département

CLEDEN CAP SIZUN

commune

CHAPELLE DE LANGROAZ

lieu-dit

150

adresse

QUIMPER

arrondissement

PONT CROIX

canton

edifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'oeuvre

1A0000 6148

NOTRE DAME DE PITIE OU NOTRE DAME DES 7 DOULEURS OU DE LA VRAIE
CROIX

Coordonnées. LAMBERTO

X = 08218

Y = 36118

Cadaastre

année :

section :

parcelle :

année : 1968

section : ZK

parcelle : 159

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977-78, 80^{pa}A 83 C. TOSKER

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSISTANTES: FONTAINE DE DEVOTION, CALVAIRE

MATIERES: 1) GROS OEUVRE: GRANULITE, PIERRE DE TAILLE, MOELLON 2)
COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN EN CROIX LATINE, 1 VAISSEAU

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, NOUE

COUVREMENT: LAMBRIS DE COUVREMENT

ESCALIERS: ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT

REPRESENTATION: SCULPTURE; BLASON; ARMOIRIES DE LA FAMILLE DE KERIDIERN ET
DE KERYVON

TYPOLOGIE: CHAPELLE AVEC BANC, CALVAIRE SUR BASE CARREE, FONTAINE MUR

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHAPELLE CONSTRUITE ENTRE 1747 ET 1763 SAUF
ELEVATION OUEST: EMPLOIS OU RESTES D'UN EDIFICE PLUS ANCIEN; SACRISTIE
DATEE 1770; MURS DE L'ENCLOS CONSTRUITS EN 1779; INSCRIPTIONS: BRAS SUD,
FENETRE: FAIT: ENTIEREMENT: L'AN 1747 MESSIRE: AH DARCY RECTEUR; BRAS SUD,
PORTE: J BARBEOC'H FAB M TRIVIDIC A GUILLOU 1747; BASE DU CLOCHER: FPERRICHON RECTEUR 1763; CALVAIRE DEBUT 17E SIECLE; SUR LA TRAVERSE ARMES
KERIDIERN, PLEIN, KERIDIERN EN ALLIANCE AVEC KERYVON (MARIES EN 1620) SOCLE
PORTANT LES DATES 1778, 1922 (RESTAURATION ?)

IV- DOCUMENTATION

- BERNARD (Daniel). - Etudes sur le Cap Sizun. La Chapelle de Langroaz et la seigneurie de Keridiern, dans B.S.A.F., 1909. p. 262-277.
- BERNARD (Daniel). - Cléden Cap Sizun... p.
- COUFFON (R.), LE BARS (). - Répertoire... p. 73.
- PERENNES (Chne H.). - NOTICES SUR LES PAROISES ... p. 206-207.

Table des figures

Pl.I. Extrait cadastral 1968

Fig.1. Vue aérienne Ouest	79.29.147 XR
Fig.2. Vue aérienne Est	79.29.146 XR
Fig.3. Vue aérienne Nord	79.29.145 XR
Fig.4. Vue générale Ouest	77.29.493 X
Fig.5. Vue générale Ouest	77 77.29.480 XA
Fig.6. Elévation Est	77.29.495 Z
Fig.7. Elévation Ouest, clocher	77.29.494 Z
Fig.8. Vue axiale Ouest-Est	77.29.496 X
Fig.9. Croisée du transept, charpente lambrissée	77 77.29.117 X


SIZUN

SECTION

ZI

82.200

82.400



29 CLEDEN CAP SIZUN Chapelle de Langroaz
CHAPELLE NOTRE-DAME

FIG.1 Vue aerienne Ouest

Lanveoc-Poulmic 79 29 147 XR



29 CLEDEN CAP SIZUN Chapelle de Langroaz
CHAPELLE NOTRE-DAME

FIG.2 Vue aerienne Est

Lanveoc-Poulmic 79 29 146 XR



29 CLEDEN CAP SIZUN Chapelle de Langroaz
CHAPELLE NOTRE-DAME

FIG.3 Vue aerienne Nord

Lanveoc-Poulmic 79 29 145 XR



29 CLEDEN CAP SIZUN
CHAPELLE NOTRE-DAME

Chapelle de Langroaz

FIG.4 Vue generale Ouest

Cl. Inv. Dagorn 77 29 493 X.



29 CLEDEN CAP SIZUN Chapelle de Langroaz
CHAPELLE NOTRE-DAME

FIG.5 Vue generale Ouest

Cl. Inv. Dagorn 77 29 480 XA

26



29 CLEDEN CAP SIZUN Chapelle de Langroaz
CHAPELLE NOTRE-DAME

FIG.6 Elevation Est

Cl. Inventaire 77 29 495 Z



29 CLEDEN CAP SIZUN
CHAPELLE NOTRE-DAME

Chapelle de Langroaz

FIG.7 Elevation Ouest, clocher


Cl. Inventaire 77 29 494 Z



29 CLEDEN CAP SIZUN Chapelle de Langroaz
CHAPELLE NOTRE-DAME

FIG. 8 Nef vers l'Est

Cl. Inv. Dagorn 77 29 496 X.



29 CLEDEN CAP SIZUN Chapelle de Langroaz
CHAPELLE NOTRE-DAME

FIG.9 Croisee du transept,
charpente lambrisee
Cl. Inv. Dagorn 77/29 117 X.



29

n° département

CLEDEN CAP SIZUN

commune

CHAPELLE DE LANGROAZ

lieu-dit

adresse

Quimper

arrondissement

Pont-Croix

canton

CHAPELLE NOTRE-DAME

édifice ou ensemble contenant

FONTAINE DE DEVOTION

dénomination et titre de l'œuvre

33.05

matricule

Emplacement et position dans l'édifice : mur d'enclos

Propriété : Commune

Protection : /

État de conservation : /

Établi en 1977 par BERTHOU-TOSKER

Révisé en 1985 par C. TOSKER

I - DESCRIPTION

1. Situation : insérée dans le mur d'enclos Ouest, à droite du pilier d'entrée.
2. Matériaux : granite, moellons.
3. Composition : fontaine mur, ouverture en accolade.
4. Dimensions : de l'ouverture : H. 45 cm ; L. 42 cm.
5. Décor : tore moulurant l'arc d'ouverture.

II - HISTORIQUE :

Il existait une autre fontaine dans l'enclos, détruite.

III- NOTE DE SYNTHÈSE : /

IV- DOCUMENTATION : /

Table des figures

Fig. voir Chapelle, fig.1.