

29 CLEDEN CAP SIZUN
n° département commune
TROUZENT 150
lieu-dit adresse
QUIMPER PONT CROIX
arrondissement canton
.....
édifice ou ensemble contenant
.....
dénomination et titre de l'œuvre
.....
..... SAINT TUCDUAL 1A00006152

Coordonnées. LAMBERTO X = 07677 Y = 36222

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1968 section : Z S parcelle : 235

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977-78, 80^{pa}A 83 C. TOSKER

SITUATION: EN ECART

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANULITE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 VAISSEAU

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, CROUPE

COUVREMENT: LAMBRIS DE COUVREMENT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE HOMOGENE DATE PAR INSCRIPTION SUR LA
PORTE EST: BATY EN LAN 1772 ET SUR LE CLOCHER: V D M A JANNIC RECTEUR N
DAGORN... 1775; SACRISTIE CONSTRUITE EN 1778, 1779 PAR JEAN LE HIR MACON ET
CLET LE GOFF CHARPENTIER; INSCRIPTION: V D M A JANNIC RECTEUR 1779; PORTE
OUEST D'UN EDIFICE ANTERIEUR REMPLOYEE

IV - DOCUMENTATION

- BERNARD (Daniel). - Cléden Cap Sizun... 1952.
- COUFFON (R.), LE BARS. - Répertoire... p. 74.
- PERENNES (Chne H.). - Notices sur les paroisses... p. 208.

Table des figures

Pl.I. Extrait cadastral 1968

Fig.1. Hameau, vue aérienne Sud-Est	79.29.140 XR
Fig.2. Hameau, vue aérienne Nord	79.29.141 XR
Fig.3. Vue Sud-Est	77.29.506 X
Fig.4. Vue Est	77.29.508 Z
Fig.5. Porte Est	77.29.507 Z
Fig.6. Porte Nord	77.29.509 Z
Fig.7. Clocher	77.29.510 Z
Fig.8. Choeur, pan Sud-Est, fenêtre	77.29.512 Z
Fig.9. Sacristie, pan Sud-Est, fenêtre	77.29.511 Z
Fig.10. Vue axiale Nord-Sud (vers le choeur)	78.29.75 X

29 - CANTON DE PONT-CROIX

29 - CLEDEN-CAP-SIZUN


TROUZENT

Chapelle Saint-Tugdual

Cadastre 1968

Section ZS/ échelle 1/2000e

PL. I.



Service du Cadastre

REPRODUCTION INTERDITE

29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG.1 Vue aerienne Sud Est
du hameau
Lanveoc-Poulmic 79 29 140 XR



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG.2 Vue aerienne Nord
du hameau
Lanveoc-Poulmic 79 29 141 XR



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG.3 Vue Sud-Est

Cl.inv.Dagorn 77 29 506 X.



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG.4 Vue Est

C1. Inventaire 77 29 508 Z



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG.5 Porte Est

Cl. Inventaire 77 29 507 Z



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG.6 Porte Nord

Cl. Inventaire 77 29 509 Z



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL


FIG.7 Clocher

Cl. Inventaire 77 29 510 Z



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG.8 Choeur, pan Sud-Est,
Fenetre
Cl.Inventaire 77 29 512 Z



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG. 9 Sacristie, pan Sud-Est,
Fenetre
Cl. Inventaire 77 29 511 Z



29 CLEDEN CAP SIZUN Trouzent
CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

FIG.10. Vue axiale Nord-Sud,
vers le Choeur
Cl. Inv. Dagorn 78 29 75 X.

