

35

MESSAC

n° département

commune

MESSAC PORT DE MESSAC

0957

lieu-dit

adresse

REDON

BAIN DE BRETAGNE

arrondissement

canton

edifice ou ensemble contenant

MAISON

dénomination et titre de l'oeuvre

1A.000.74.99

Coordonnées. LAMBERT2 X = 28870 Y = 32170

Cadastre année : section : parcelle :  
année : 1963 section : AD parcelle : 1 59

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1967 par

SITUATION: EN VILLAGE

PARTIES CONSISTANTES: COMMUNS

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE,GRES,APPAREIL MIXTE,ENDUIT PARTIEL,  
MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2)COUVERTURE: ARDOISE

SITUATION: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS,CRCLEPE,TOIT EN PAVILLON

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE 18E SIECLE ?,REMANIE

Table des figures :

FIG.21 Facade principale  
71 35 146 V

FIG.22 Cour interieure  
71 35 147 V

FIG.23 Batiment Sud-Est,  
vue generale 71 35 148 V

FIG.24 Batiment Sud-Est :  
rez-de-chaussee 71 35 150 V

FIG.25 Cour interieure : piedroit de  
cheminee 71 35 149 V

Parcelle 59

Cf photos nos 2I à 25

A - SITUATION

- Entre la Vilaine et la ligne de chemin de Fer Rennes-Nantes, distantes de 50 mètres.
- A 50 mètres à l'Ouest de la route nationale n° 772.
- Bâtiments groupés en cour fermée ( cf plan de situation ).

B - MATERIAUX DU LOGIS ( a )

- Murs construits en petit appareil irrégulier de schiste noir et de grès armoricain.
- Façade Nord, crépie.
- Encadrements des ouvertures : grès, schiste ou bois.

C - PARTI GENERAL ( logis a )

- Plan rectangulaire allongé Est-Ouest, façades Nord et Sud.
- Etagement : rez-de-chaussée, étage et comble.
- Distribution par couloir axial et escalier.
- Intérieur remanié.
- Couverture à deux versants et croupes à coyaux.

D - ELEVATIONS EXTERIEURES

\* Facade Nord côté rue :

! Essai d'organisation régulière et symétrique :

- trois travées à deux niveaux d'ouvertures rectangulaires sauf la porte axiale en arc surbaissé.
- fenêtres du deuxième niveau de mêmes dimensions .

Parcelle 59

## . Eléments irréguliers :

- Fenêtre centrale du deuxième niveau désaxée à gauche.
- Fenêtre droite du premier niveau de dimensions supérieures à celles du deuxième niveau.
- Ouverture du premier niveau de la travée gauche :  
porte.



\* Facade Sud. côté cour :

Ouvertures irrégulières disposées en trois travées de deux niveaux :

- Portes à marquise au rez-de-chaussée.
- Fenêtres de dimensions variées à l'étage.

E - PARTIES HAUTES . / .

F - DISTRIBUTION INTERIEURE ./.




35. MESSAC

Section B  
(dite du Port)


Feuille 1

1/1250



Section AD  
Feuille 1  
- 1963 -  
1/1000

Plan - masse




- a) Demeure ancienne (cf description)
- b) Demeure récente
- c, d : dépendances récentes
- e) dépendance ancienne (cf 2 planches de croquis)
- f) dépendance transformée.

Parcelle 59


Bâtiment e

Coup A B.





Edifice en très mauvais état, la toiture du bâtiment ② est défoncée, le plancher du 1<sup>er</sup> étage est défoncé et l'accès à l'étage et à la charpente du bâtiment ② se faisant par le bâtiment ① la charpente de ② n'est donc pas visible.

PLAN \* L'ETAGE



P. Boire


Bâtiment e



MESSAC 35  
35 MESSAC Port de Messac  
MAISON parcelle 59

FIG. 21 Facade principale

Cl. Inv. Dagorn 71 35 146 V



35 MESSAC Port de Messac  
MAISON parcelle 59

FIG.22 Cour interieure

C1. Inv. Dagorn 71 35 147 V



35 MESSAC Port de Messac  
MAISON parcelle 59

FIG. 23 Batiment Sud-Est,  
vue generale  
Cl. Inv. Dagorn 71 35 148 V



35 MESSAC Port de Messac  
MAISON parcelle 59

FIG. 24 Batiment Sud-Est :  
rez-de-chaussee  
Cl. Inv. Dagorn 71 35 150 V



35 MESSAC Port de Messac  
MAISON parcelle 59

FIG. 25 Cour interieure : piedroit de  
cheminee  
Cl. Inv. Dagorn 71 35 149 V

