
56		PLOURAY		
nº département		commune		
		SAINT MAUDE		
		adresse ou lieu-dit		
PONTIVY	COURTN			
arrondissement		can	ton	
		MAISONS		
		dénomination et titre de l'œuvre		35 01 matricule
Repérage				
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENEN	Lambert: 1	x 17610
			Zambore.	y 06400
	4.070	FO	F4.0	•
Cadastre	année : 18 3 8	section: E2	parcelle: 519	
	année : 1958	section: E2	parcelle: 466	, 469 , 458
LE C	CRENN à Roz-Houarn (SERIE, 3 rue A.Cloué à Pa Gourin (466), Mr Jacques		
Destination actuelle :				
Protection M.H.:				
État de conservation	:			
Dossier établi le :		par		
revu le :		nar		



Saint-Maude

Cad . 1958

Sec. E₂

Ech . 1/2500

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007

St-MAUDE COMMUNEDE PLOURAY

FERME SAINT-MAUDE A

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Au Nord d'un chemin de ferme non goudronné, en face de la chapelle St-MAUDE.

Façade principale orientée au Sud.

ETAT ACTUEL

Ferme à plan rectangulaire, comportant un étage. Piedroits-harpés. Ouvertures rapportées et agrandies à linteaux de ciment. Toit en bâtière à coyaux avec croupes droites la tétales. Sichroits des ouvertures harpés.

Souches de cheminées : particulièrement intéressantes.

Celle de 1º Ouest est surmontée de 2º frontons triangulaires à rampants moulurés posés sur une corniche à grosse mouluration.

Celle de l'Est, est surmontée de 2 frontons en plein cintre moulurés et posés sur une corniche semblable à celle de l'ouest.

La façade Est comporte des ouvertures obstruées très récemment.

Sur les façade Est, Sud et Ouest court une corniche for mée de corbeaux sculptés en modillon

MATERIAUX Granit

MAISON A SAINT-MAUDE B

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

A 100 mètres de la route derrière la maison XVIIº S.

ETAT ACTUEL

Maison complètement en ruines. Rectangulaire, à deux niveaux R + 1. Planchers et toitures ont disparus.

Façade Sud :

Rez-de-chaussée : porte centrale en anse de panier moulurée flanquée à 1'E. d'une petite ouverture rectangulaire à linteau monolithe décoré d'une accolade. Petite ouverture rectangulaire à 1'W.

1º étage : fenêtre rectangulaire, linteau monolithe et piedroits harpés à l'W.; à l'E.; fenêtre rectangulaire linteau monolithe et piedroits harpés, traverse chanfreinée avec trace de meneau. Corniche en incurvation à la base du toit.

Pignon W. :

Aveugle, à demi écroulé.

Façade Nord:

écroulée, il subsiste une porte dissimulée à moitié par un remblai. Linteau monolithe décoré d'une accolade, 07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007B

MAISON A SAINT-MAUDE (B

piedroits chanfreinés.

Pignon E.

Aveugle, à demi-écroulé, dissimulé par une construction récente.

MATERIAUX

Bel appareil de granit régulier.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007_C

MAISONS A SAINT-MAUDE (C)

DESCRIPTION EXTERIEVERE

SITUATION

Dans un quadrilatère de bâtiments avec maison XVI° en ruines au Sud Puits rond devant la façade Sud

ETAT ACTUEL

Maison construite sur une pente, les deux miveaux de la façade Sud deviennent un seul niveau au Nord. Toiture moderne, 1° étage repris dans l'appareil.

Façade Sud:

Porte centrale plein cintre l'arc est mouluré.

Deux fenêtres rectangulaires l'encadrent piedroits chanfreinés; linteaux modernes van 1º étage dans l'alignement de la porte ébrasement chanfreiné. Pignons latéraux masqués.

Façade Nord :

Porte à linteau monolithe en accolade et piedroite chanfreinés au centre.

MATERIAUX

Beau granit en appareil régulier au Sud, blocage au N. avec chaînages et piedroits harpés.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007

SAINT-MAUDE EN PLOURAY

COMMUNS AU NORD DE LA CHAPELLE

(v)

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Plan rectangulaire. Une ouverture Nord en arc déprimé ouverture Nord à linteau de bois en plate-bande.

ANALYSE

A 1.0 uest, cheminée. Trois niches carrées dans le coeur. Contre-coeur et piedroits chanfreinés. Haut du chanfrein sculpté en cul-de-lampe. Corbeaux prismatiques moulurés. Manteau monolithe. Sommiers monolithes, hotte à pan coupé.

07.56.170 0000.000 39.05.01.01 0001 07.56.120 0000.000 55.01.00.00 0007

MAISON A SAINT-MAUDE (F)

CHEMINEES

MECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE : Rez-de-chaussée et 1° étage.

PROVENANCE

MATERIAU : Granit.

<u>DIMENSIONS</u> : largeur 2 m. environ.

EPOQUE

PROTECTION M.H.

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION

1º étage Cheminée: dont la hotte a disparu. Il subsiste les sommiers avec une trace d'assemblage en crossette soutenu par des corbeaux moulurés.

Cheminée rez-de-chaussée: fenêtre moderne pratiquée dans la coeur sommiers à assemblage en crossettes. Corbeaux à pan coupé droit soutenu par des culs-de-lampe moulurés. Piedroits évasés à griffe.

BIBLIOGRAPHIE

DM1

MAISONS à SAINT-MAUDE

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

I - Maison A, Vue générale 2 Maison A, vue générale prise de l'Est 3 - Maison A, Vue de la cheminée Ouest	65.56.916. Z 71.56.1023. V
et de la cheminée Est	65.56.9I5. Z
4 - Maison B, Façade Sud 5 Maison B, façade Nord : porte 6 - Maison C, Puits et façade Sud	65.56.917. Z 71.56.1022. V 65.56.918. Z
VUE INTERIEURE	
7 - Maison D, cheminée	65.56.9I9. Z

MAISONS A SAINT MAUDE - MAISON A

Wue générale - façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.916 V



MAISONS A SAINT MAUDE - Maison A

Vue générale prise de l'Est

Cliché DAGORN

71.56.1023 V




07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007A

PLOURAY

Maison à Saint-Maudé (A)

Vue de la cheminée Cuest et de la cheminée Est

Cliché MENOU 65.56.915.Z



MAISONS A SAINT MAUDE - Maison B

Façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.917 V



MAISONS A SAINT MAUDE - Maison B

Façade Nord : porte

Cliché DAGORN

71.56.1022 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT MAUDE - Maison C

Façade Sud avec le puits

Cliché DAGORN

65.56.918 V



MAISONS A SAINT MAUDE - Maison B

Cheminée du pignon Est

Cliché DAGORN

65.56.9I9 V

