

Département : 56 2820
Aire d'étude : JOSSELIN
Commune : JOSSELIN
Adresse : 50 RUE GLATINIER

Dénomination : MOULIN A TAN
Source d'énergie : ENERGIE HYDRAULIQUE, ROUE HYDRAULIQUE VERTICALE
Destinations successives et actuelles : EDIFICE ARTISANAL

IA00121550

Coordonnées : LAMBERT0 X = 0234930 Y = 0339600

Cadastre : 1983 AK 74, 80, 82, 369, 371

PROPRIETE PRIVEE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1992, 1993 par DOUARD CHRISTEL, TOSCAR CATHERINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1992

HISTORIQUE

MOULIN FIGURANT SUR LE CADASTRE DE 1832, DETRUIT, REMPLACÉ IN SITU PAR UN MOULIN A TAN DATE 1863, EN FONCTION JUSQU'EN 1945 ; SECHOIR A PEAUX ET LOGEMENT DATES 1868 PORTANT L'INSCRIPTION "FAIT BATIR PAR RALLIER JOSEPH MARIE" ; L'ENSEMBLE DES BATIMENTS SERT ACTUELLEMENT D'ATELIER DE MENUISERIE

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : LOGEMENT, SECHOIR A PEAUX

MATERIAUX

Gros œuvre : SCHISTE, MOELLON

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, RUELLEE, PIGNON COUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT, ESCALIER DANS OEUVRE, EN CHARPENTE

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I. Extrait du cadastre de 1983, section AK, 1/1000e

Pl. II. Plan masse schématique.

Fig.1. Vue de situation prise du nord avec ruisseau
et étang asséché.

94.56.483 X

Fig.2. Bief et ancien moulin à tan.

94.56.480 X

Fig.3. Ancien séchoir, atelier et logement (1863),
élévation sud.

94.56.481 X

Fig.4. Ancien séchoir, atelier et logement (1868),
élévation ouest.


94.56.482 X

56 JOSSELIN
50, rue Glatinier
Moulin à tan

PL. I

Extrait du cadastre de 1983, section AK, 1/1000.

1 - Etang asséché. 2 - Bâtiment détruit. 3 - Moulin et séchoir.
4 - Logements et ateliers.




56 JOSSELIN
50, rue Glatinier
Moulin à tan

Pl. II.

Plan masse schématique

1. Bief 2. Moulin à tan, séchoir à peaux, logement (1863) 3. Séchoir à peaux, atelier, logement (1868) 4. Cheminée s'adossant au rocher affleurant



MOULIN A TAN

Fig.1 Vue de situation prise du nord avec ruisseau et étang asséché

Cl.Inv.Artur/Lambart
94 56 00483 X



MOULIN A TAN

Fig.2 Bief et ancien moulin à tan

Cl.Inv.Artur/Lambart
94 56 00480 X

Fig.3 Ancien séchoir, atelier et logement (1863), élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
94 56 00481 X



Fig.4 Ancien séchoir, atelier et logement (1868), élévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
94 56 00482 X

