

ANNEXE

1881, lettre de Gauthier du Mottay, inspecteur des M.H. : « la toiture fut refaite en grande partie ; la magnifique verrière démontée, rétablie avec sa rosace si compliquée grâce au talent de M^r Hernot, et les peintures du lambris qui avaient beaucoup souffert, sauvées d'une destruction certaine... la partie inférieure de la charpente reste à peu près dans l'état où elle se trouvait... » (A.D. 22, V 1898).

DOCUMENTATION

Archives

- A.D. Côtes-d'Armor, 2 O 149/1 : lettres de Geslin de Bourgogne inspecteur des M.H. vers 1866. V 1898 : réparations, restauration des lambris (1864), de la maîtresse-vitre, 1881 : lettre de Gaultier de Mottay inspecteur des M.H.

Bibliographie

- BARRAL I ALTET, *Décor peint et iconographie des voûtes lambrissées...*, p. 534-537.
- COUFFON, René. *Contribution à l'étude des verrières...*, p. 93-101.
- COUFFON, René. *Répertoire...*, p. 175.
- GESLIN DE BOURGOGNE, J., *Église Saint-Jacques à Saint-Léon...*, p. 1-17.
- INVENTAIRE GÉNÉRAL. Région Bretagne. *Le vitrail en Bretagne...*, p. 21-24.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Extrait cadastral 1987, section E, échelle 1/2500e.	
Pl.	II	Plan au sol.	97 22 00183 X
Doc.	1	Dessin Frotier de La Messelière (1907).	80 22 01429 ZM
Doc.	2	Dessin Frotier de La Messelière (1907), blasons du Houlle (verrières).	80 22 01430 ZM
Fig.	1	Vue générale ouest (état en 1975).	90 22 00448 V 96 22 00502 XA*
Fig.	2	Élévation ouest, vue du portail.	90 22 00454 V

