

56
n° département

MESLAN
commune



MOULIN JULIEN
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAQUET
canton

MOULIN
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle 1/50 000°

feuille :

PLOUAY

Lambert : 1

X 165 10

Y 04825

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1963

section : F 1

parcelle : 246

Propriétaire : Melle PIGEON

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 5 avril 1966

par J.P. DUCOURET & D. MOIREZ

revu le : 2 juin 1969

par P. BOISSE & J. CADIOU

07.56.131 0000 000 35.01.00.00 0007

MESLAN

MOULIN JULIEN

MOULIN

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Sur la route de MESLAN à LANVENEGEN.

ETAT ACTUEL

Maison principale de plan rectangulaire et petite dépendance, accolée au pignon Nord, en ruine. Un seul niveau. Au Sud-Est, fondations d'un bâtiment disparu.

Facade Ouest principale : deux ouvertures : une porte au centre, à linteau monolithique et piédroits chanfreinés. Au Nord, petite fenêtre rectangulaire. Angle Nord-Ouest en gros appareil harpé.

Pignon Sud : pignon triangulaire, où se greffait le mécanisme. L'ouverture de l'axe de la roue est obturée. Au-dessus de celle-ci, petite ouverture rectangulaire. Les rampants sont appareillés en lits horizontaux. Aux angles Sud-Ouest & Sud-Est, deux massifs de maçonnerie servant de contreforts (contrefort Sud-Ouest à glacis dans le prolongement du rampant Ouest ; contrefort Sud-Est perpendiculaire au pignon).

Face Est : une porte à linteau en bois.

Pignon Nord : aveugle, rampants semblables à ceux du pignon Sud. Au sommet du pignon, souche de cheminée en bon état (partie supérieure à pans obliques) - Pierres de réemploi dans le rampant Ouest.

07.56.131 0000.000 35.01.00.00 0007

MESLAN

MOULIN JULIEN

MOULIN

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire.

Une cloison moderne de bois sépare la pièce du mécanisme d'une pièce plus grande d'habitation.

Dans cette pièce, une cheminée : manteau masqué par une boiserie ; sommiers moulurés ; piédroits chanfreinés ; arc de décharge dans la hotte visible dans le grenier.

Couverture de chaume délabrée. Charpente à faux entrails et arbalétriers portant panne faîtière et deux pannes latérales.

D2

...

07.56.131 0000.000 35.01.00.00 0007

MESLAN

Moulin-Julien

Cad. 1963

Sec. F₁

Ech. 1/2500

