

56

LIGNOL

D.C. HABITAT RURAL

35.02

DEMEURE

35.01

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Maison

LOCALISATION : ..Castelgal.....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

.....5,2..... kmSud/Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Plouay Lambert X 181,3

Y 348,4

Cadaastre Ancien : année Section Parcelle voir plan de situation

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1967

Par BOISSE

Qualité Enquêteur

Revu le 1975

Par F. HAMON

Qualité Rédacteur

Cf. photos N° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

DESCRIPTION

Hameau constitué de deux noyaux principaux et d'éléments dispersés autour de ces noyaux.

- Maison 1

Alignement Nord : deux habitations et une étable.

Habitation de gauche : un étage carré, escalier extérieur contre l'élévation antérieure. Constructions en moëllons réguliers.

Façade régulière, à baies en arc segmentaire (fin XVIII° ?).

Dépendance, au Nord-Est de l'alignement : grange datée 1788, ouverte au pignon d'une grande charretière en plein cintre à 5 claveaux.

- Maison 5

Un logis à porte à linteau sur coussinet et fenêtre en arc segmentaire, ouverte à angle vif comme les lucarnes sous le toit.

- Maison 6

Petite maison d'habitation en moëllons réguliers. Porte en arc plein cintre à trois claveaux. Dans le pignon, fenêtre en arc plein cintre.

- Maison 8

Alignement central du noyau Sud. Un rez-de-chaussée et comble à lucarne (couverte en bâtière depuis la réfection du toit). Escalier extérieur plaqué contre l'élévation antérieure.

On distingue deux parties dans l'élévation antérieure :

A gauche, construction en moëllons irréguliers, porte en anse de panier et fenêtres rectangulaires ouvertes à angle vif. Nombreuses traces de reprises (porte en partie murée, remplois de piédroits de baies monolithes à chanfrein adouci en griffes).

Partie droite : grand appareil de granite taillé, linteau de lucarne délardé en accolades jumelées.

- Maison 9

Construction en moëllons de granite très irréguliers. Porte en anse de panier surmontée d'une accolade gravée. Fenêtres à linteaux droits, délardés en accolade jumelée et en festons et à appui saillant mouluré.


Au nord : petite fenêtre à linteau en accolade de l'ouest.

Per ty, fin 16 exièck, intact à l'exception des gouttereaux
dualisés pour la nouvelle toiture en ardoise; ouverture d'une

gros œuvre en bon état
date.



LIGNOL 56
CASTELGAL
Section G (Kensigalce)
3^e feuille
Plan revisé juill 1948
1/1000






CASTELBAU

LIGNOL 56


1842 Section G de
Kunigaloc
1/1000



CALLERNE

maisons 1 et 2

ELEVATION FAÇADE S.



Moyen appareil régulier de granite

Toiture d'ardoise récente en (1).

Puits devant la façade

Pignons et mur N aveugles.

LIGNOL 56

HAMEAU DE CASTELGAL

Vue de situation
Vue aérienne prise du Sud
Cliché G.A.L.A.T

69.56.707 VR




LIGNOL 56

HAMEAU DE CASTELGAL

Vue de situation
Vue aérienne prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.710 VR



LIGNOL 56

HAMEAU DE CASTELGAL

Vue de situation

Vue aérienne prise du Nord

Cliché G.A.L.A.T

69.56.7II VR



LIGNOL 56

HAMEAU DE CASTELGAL

Vue de situation

Vue prise du Nord-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.709 VR



LIGNOL

CASTELGAL

Ferme n° 2

Alignement

Cliché BOISSE

67.56.2331 Z



LIGNOL

CASTELGAL

Ferme n° 2

Hangar daté : 1788

Cliché BOISSE

67.56.2332 Z

En Ruines



LIGNOL

CASTELGAL

Ferme (n° 6)

Cliché BOISSE

67.56.2334 Z

1999 : intérieur



LIGNOL

CASTELGAL

Ferme n° 8

Façade

Cliché BOISSE

67.56.2337 Z

1999 : intact



LIGNOL

CASTELGAL

Ferme n° 9

Façade principale

Cliché BOISSE

67.56.2335 Z

1999 : intact



LIGNOL

CASTELGAL

Ferme n° 9

Fenêtre obstruée

Cliché BOISSE

67.56.2336 Z



56

LIGNOL

D.C. HABITAT RURAL

35.02

DEMEURE

35.01

PUITS

38.09

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

LOCALISATION : Castelgal - maison 5

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : devant la façade antérieure

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1967

Par BOISSE

Qualité Enquêteur

Revu le 1975

Par F. HAMON

Qualité Rédacteur

LIGNOL

CASTELGAL

Ferme n°5 - façade

Cliché BOISSE

67.56.2333 Z

1999: intact, sauf toiture endommagée

