

Adresse	: Briseux (rue) 5
Aire d'étude	: Carhaix-Plouguer
Cadastre	: 1820 F3 660
Commune	: Carhaix-Plouguer
Coord. Lambert	: 0161300 ; 1081170
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: 1932 : inscrit MH partiellement
Dénomination	: maison
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: 2 étages carrés
Etat	: mauvais état
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en ville
INSEE	: 29024
Intérêt	: à signaler
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Carhaix-Plouguer
Murs gros-oeuvre	: grès ; schiste ; bois ; appareil mixte ; pan de bois ; enduit partiel
Protection	: inscrit MH partiellement
REFERENCE	: IA00004924
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004924
Siècle	: 2e moitié 16e siècle
Siècle bis	: 16e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maison
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

 07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0005

MAISON A CARHAIX

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date XVI^e siècle (par analogie avec le N°1 de la
 même rue)
 Constructeur
 Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
 Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

PROTECTION M.H.

Façade et toitures inscrites à l'I.S. (3-6-1932)

DOCUMENTATION

Archives : ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LOIRE ATLANTIQUE :
 B. 1082, B. 1106 et B. 1123 (cf. dossier spécial "docu-
 mentation inédite de Carhaix")
 Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0005

MAISON A CARHAIX

DESCRIPTION

SITUATION

N° 5 rue Brizeux.

Cadastre de 1820, feuille 3°, parcelle 660.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

Maison en très mauvais état (façade occidentale écroulée).
La façade principale a dû souffrir du recul de la maison voisine
(disparition d'un montant de bois).

EXTERIEUR

Façade à l'Est, sous versant droit, à deux étages en encorbellement, en pans de bois encadrés de murs de pierre d'un appareil grossier ; toit fortement saillant.

Ouvertures :

Au rez-de-chaussée : à gauche, une porte à montants de bois ;
à droite, une grande fenêtre dont le soubassement est en moellons ainsi que la partie située à droite.

A chacun des deux étages, mais désaxées, deux petites fenêtres accolées (surmontées d'impostes au 1er étage).

07.29.024 0000.000 - 35 - 0 1 - 00 - 00 - 0 0 0 5

MAISON A CARHAIX

Encorbellement :

- sur solives (abouts visibles ; fort équarrissage).
- à entretoise.

La sablière ~~haute~~ de 1^{er} étage se trouve interrompue par les montants verticaux, comme l'entretoise par les solives.

Colombage :

pièces verticales sculptées.
pièces horizontales moulurées (au niveau des allèges et des impostes) sur toute la largeur de la façade.

Le mauvais état du crépi au 2^e étage permet de deviner la présence de croix de Saint André. Lattis fixé sur les montants.

Décoration :

Assez fine et soignée.

De style Renaissance : pilastres, chapiteaux corinthiens, colonnettes, torsades ; pigeâtres sculptés en gradins et moulurés au rez-de-chaussée.

INTERIEUR
=====

Pas visible. Etat dangereux (le mur du fond, sur la cour, est effondré).

Rien d'intéressant, paraît-il, car refait à la suite d'un incendie.

MATERIAUX

Bois, grès, schiste, ardoise.

EDIFICES COMPARABLES

N° de la même rue (décoration).

07.29.024 0000.000 35.01.00.00 0005

CARHAIX

MAISON

5, rue Brizeux

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 La façade

64.29.49.V

07-29-024-0000-000-35-01-00-00-0005

CARHAIX

MAISON 5 RUE BRIZEUX



64-29-V2-49