56	PL AUD REN		
n° département KERGOHLER		commune	127
lieu-dit VANNES		GRAND CHAMP	
arrondissement		canton	
édifice ou ensemble contenant	MANOIR		
dénomination et titre de l'oeuvre			
Coordonnées. LAMBERTO	x = 22230	Y = 32105	
Cadastre année :	section:	parcelle :	
année: 1955	section: YA	parcelle: 6	
Propriété: PRIVEE			
Destination actuelle :			
Protection			•
État de conservation : VESTIG	ES, MAUVAIS ETAT		
Établi en 1980-81 par T	OSCER		

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: CHAPELLE, LOGEMENT, COLOMBIER, FONTAINE, PUITS, ECURIES, OUVRAGE D'ENTREE, JARDIN

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, CROUPE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS DU MANOIR (DETRUIT) VERS 1940;1945; CHAPELLE 17E SIECLE(1688); REMANIEE INTERIEUREMENT A LA FIN DU 19E SIECLE(NEO GOTHIQUE); CORPS D'ENTREE PORTANT LA DATE 1852 (REMANIEMENTS); COMMUNS REMANIES EN 1850 (PORTENT LA DATE); FONTAINE 1850; COLOMBIER SANS DOUTE 17E SIECLE; REMANIE DANS SES PARTIES HAUTES (LUCARNE) TOITURE) A LA FIN DU 19E SIECLE; REMISE A CHEVAUX ET VOITURES FIN 1.9E SIECLE

DESCRIPTION

Parties constituantes

Chapelle:

- situation : à l'Est du manoir (cf plan cadastral).
- matériaux : moellons de granite ; ardoise en couverture.
- structure : plan rectangulaire avec chevet à trois pans.
- élévations : cf photos ; corniche à modillons.
- couvertures : toit à longs pans à croupe (à l'Est), à pignon découvert à l'Ouest Charpente non visible voutes en berceau en plâtre.
- distribution intérieure : sol, plancher à chevrons. Intérieur néo-gothique refait à la fin du XIX° siècle.

Logement:

- situation : au Sud du manoir
- matériaux : moellons de granite ; toiture ardoise.
- structure : plan rectangulaire, rez-de-chaussée et comble à surcroît habitable, mur de refends central*.
- élévations : cf photos ; pignons à rampants brisés.
- couvertures : toit à longs pans à pignons découverts. Charpente à une ferme à poinçon et faux-entraits, une seule panne ; coyaux (chevrons et voligeage récents).
- distribution intérieure : rez-de-chaussée. Pièce Ouest, cheminée sur le refends central : L. du linteau 200 cm. h. du linteau au sol 140 cm.
 Linteau monolithe à crossettes ; consoles moulurées en quart de rond.
 Piedroits chanfreinés avec sifflet de chanfrein à la base. Haut des piedroits moulurés.

Accès au comble par escalier extérieur accolé menant à une porte haute (pignon Ouest).

Colombier

- situation : au Sud de la chapelle.
- matériaux : moellons de granite, toiture ardoise
- structure : plan circulaire.
- élévations : /
- couvertures : toit conique. Lucarne en bois (début XX°s.) au Nord-Ouest.
- distribution intérieure : /



81.56.522 X

IV - DOCUMENTATION

Cadastre ancien An XI; section O2, parcelles 125 (château et communs) 118 (colombier), 108 (chapelle) 90 (ferme, aujourd'hui disparue) 60, (moulin à vent, disparu).

Cadastre de 1851, section F1; parcelle 25 (château et communs) 24 (dépendance au Sud) 20 (colombier), 27 (chapelle) 53 (ferme disparue), 59 (moulin à vent, disparu).

Le Mené (J.M. – Histoire archéologique des paroisses du diocèse de Vannes. – Vannes, 1894.

Table des figures


Pl. 1 Extrait cadastral 1955-77

Fig. 13 Chapelle, vue intérieure Ouest

Doc. 1	Extrait cadastral An XI	81.56.892	ΧE
Doc. 2	Extrait cadastral en 1851	81.56.900	XE
Doc. 3	Carte postale ancienne – Le château		
	avant sa destruction	81.56.799	X
Doc. 4	Vue Süd-Est (état vers 1910)	82.56. 02	Z
	repro. Carte postale ancienne		
	cliché A.D. Morbihan		
Fig. 1	vue dérienne Sud s vue dérienne Ouest	82.56.169 82.56.168	
	vue de situation prise du Sud-Est	81.56.521	
Fig. 3	vue de situation prise du Sud-Ouest	81.56.516	X
Fig. 4	vue prise de la cour vers l'Ouest	81.56.526	X
Fig. 5	Logis en ruines. Vue générale Nord	81.56.515	X
Fig. 6	Corps de porche, vue Ouest	81.56.512	X
Fig. 7	Corps de porche, vue Est	81.56.511	X
Fig. 8	Corps de porche, porte Ouest : détail	81.56.513	Χ
Fig. 9	Maison de gardien - vue générale	81.56.514	Χ
	Nord-Ouest		
Fig.10	Maison de gardien - vue prise du	81.56.519	Χ
	Sud-Est		
Fig. 11	Remise à voiture et corps de logis	81.56.525	X
Fig. 12	Chapelle, élévation Ouest	81.56.523	X

Fig.	14	Colombier, vue générale	81.56.520 X
Fig.	15	Colombier, vue générale	81.56.524 X
Fig.	16	Fontaine, vue générale Sud	81.56.518 X
Fig.	17	Fontaine, détail du fronton	81.56.517 X
Fia.	18	Puits, vue générale Nord	81.56.510 X





56 - PLAUDREN


KERGOHLER - Manoir

Extrait cadastral An XI

81.56.892 XE

Cliché ARTUR-LAMBART

Doc. 1



56 - PLAUDREN


KERGOHLER - Manoir

Extrait cadastral 1851

81.56.900 XE

Cliché ARTUR-LAMBART

Doc. 2




56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Carte postale ancienne - Le Château
avant sa destruction
81.56.799 X

Repro. ARTUR-LAMBART

Doc. 3



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Carte postale ancienne

Etat vers 1910

82.56.02 Z

Cliché A.D. Morbihan

Doc. 4



56 - PLAUDREN
KERGOHLER
Manoir
vue aérienne Sud
82.56.169 VR
Cliché 3° G.H.L.
Fig.1



56 - PLAUDREN

KERGOHLER

Manoir

vue aérienne Ouest

82.56.168 VR

Cliché 3° G.H.L.

Fig.1 bis



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Vue de situation prise du Sud-Est

81.56.521 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 2



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

vue de situation prise du Sud-Ouest

81.56.516 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 3



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

vue prise de la cour vers l'Ouest

81.56.526 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 4



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Logis en ruines, vue générale Nord
81.56.515 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 5



56 - PLAUDREN


KERGOHLER - Manoir

Corps de porche, vue Ouest

81.56.512 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 6



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Corps de porche, vue Est

81.56.511 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 7



56 - PLAUDREN


KERGOHLER - Manoir

Corps de porche, porte Ouest : détail

81.56.513 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 8



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

maison de gardien, vue générale N-Ouest

81.56.514 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 9



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

maison de gardien, vue prise du

Sud-Est

81.56.519 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 10



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

remise à voiture et corps de logis

81.56.525 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 11



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Chapelle, élévation Ouest

81.56.523 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 12



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Chapelle, vue intérieure Ouest

81.56.522 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 13




56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Colombier, vue générale
81.56.520 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 14



56 - PLAUDREN


KERGOHLER - Manoir

Colombier, vue générale

81.56.524 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 15



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Fontaine, vue générale Sud

81.56.518 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 16



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Fontaine, détail du fronton
81.56.517 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 17



56 - PLAUDREN

KERGOHLER - Manoir

Puits, vue générale Nord

81.56.510 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 18

