

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Ploeren
Dénomination : maisons, fermes

IA56000082

Coordonnées : lambert0 XO = 0208420 XE = 0214800 YN = 2311180 YS = 2305480

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1990

HISTORIQUE

maisons datant des 16e, 17e, 18e, 19e siècles et de la première moitié du 20e siècle. Dates portées : 1601, 1617, 1782, 1787, 1799, 1803, 1846, 1856 (2 fois), 1868, 1880, 1900, 1913

DESCRIPTION

RECENSEMENT : étudié : 4 repéré : 72 bâti : 848

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : puits, étable

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon

Couverture : ardoise

COUVERTURE : toit à longs pans

Statistiques INSEE

VANNES OUEST	SUPERFICIE	POPULATION 1836	POPULATION 1901	POPULATION 1962	POPULATION 1990	EDIFICES antérieurs à 1871	EDIFICES en 1982	EDIFICES en 1990	INVENTAIRE: REPÉRAGE	INVENTAIRE: SÉLECTION	% SÉLECTION REPERAGE
ARRADON	1849 ha	1503	1898	1654	4317	36*	1200	1579	180	13	7,2 %
BADEN	2353 ha	2652	2727	1868	2842	23*	795	1011	195	12	6,1 %
ÎLE AUX MOINES	320 ha	1709	1226	741	617	23*	257	288	86	10	11,6 %
ÎLE D'ARZ	330 ha	1143	937	505	256	13*	128	126	72	4	5,5 %
LARMOR BADEN	393 ha	631		760	816	30*	313	339	69	2	2,8 %
PLOEREN	2044 ha	1054	1192	911	2709	53*	622	848	72	4	5,5 %

*: chiffres à mettre en doute après l'enquête de pré-inventaire

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation des édifices repérés, partie ouest. Carte IGN 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.	
Pl.	II	Plan de situation des édifices repérés, partie est. Carte IGN 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.	
Doc.	1	Assenac , lieu-dit. Plan cadastral 1807, section E2.	93 56 00367 X
Doc.	2	Kerbosser . Plan cadastral 1807, section C1.	93 56 00356 X
Doc.	3	Le Guern . Plan cadastral 1851, section B3.	93 56 00317 X
Fig.	1	Assenac nord . Ferme. Élévation sud.	92 56 00596 X
Fig.	2	Assenac nord . Ferme. Puits.	92 56 00595 X
Fig.	3	Assenac nord . Ferme. Hangar sur pilier.	92 56 00597 X
Fig.	4	Benalo . Ferme. Vue sud-est.	92 56 00592 X
Fig.	5	Le Garo . Ferme. Remise charretière, XIXe siècle.	92 56 00582 X
Fig.	6	Le Guern . Ferme. XVIIe siècle. Élévation sud.	92 56 00583 X
Fig.	7	Kerbosser . Ferme. Fin XVIe et XVIIe siècle. Vue générale sud-est.	92 56 00826 X
Fig.	8	Kerbosser . Ferme. Fin XVIe et XVIIe siècle. Élévation sud-est, détail porte et fenêtre est.	92 56 00825 X 92 56 00901 ZA*
Fig.	8bis	Kerbosser . Ferme. Fin XVIe et XVIIe siècle. Élévation sud-est, détail porte et fenêtre est.	92 56 00827 X**
Fig.	9	Kerbosser . Ferme. Fin XVIe et XVIIe siècle. Pignon ouest.	92 56 00828 X
Fig.	10	Le Lain . Ferme. Élévation sud.	92 56 00594 X
Fig.	11	Plesterven . Ferme. Élévation sud.	92 56 00591 X


TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig. 12	Pliant. Ferme non repérée. Puits.	92 56 00589 X 92 56 00757 ZA*
Fig. 12bis	Pliant. Ferme non repérée. Puits.	92 56 00590 X** 92 56 00758 ZA*
Fig. 13	Troguer. Ferme. Élévation sud.	92 56 00593 X

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire


** Tirages non microfichés.

Pl. II. Plan de situation des édifices repérés, partie est.
Carte IGN 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.




● repéré

⊙ sélectionné





Pl. I. Plan de situation des édifices repérés, partie ouest.
Carte IGN 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.



● repéré

○ sélectionné










Fig.1 Assenac nord. Ferme. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00596 X



Fig.2 Assenac nord. Ferme. Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00595 X



Fig.3 Assenac nord. Ferme. Hangard sur pilier

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00597 X



Fig.4 Benalo. Ferme. Vue sud-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00592 X



Fig.5 Le Garo. Ferme. Remise charretière, XIXe siècle.

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00582 X



Fig.6 Le Guern. Ferme XVIIe siècle. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00583 X



Fig.7 Kerbosser. Ferme fin XIV et XVIIe s. Vue générale sud-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00826 X



Fig.8 Kerbosser. Ferme fin XVIe et XVIIe s. Elévation sud-est, détail
porte et fenêtre est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00825 X

92 56 00901 ZA



Fig.8b Kerbosser. Ferme fin XVIe et XVIIe s. Elévation sud-est, détail
porte et fenêtre est

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00827 X




Fig.9 Kerbosser. Ferme fin XVIe et XVIIe s. Pignon ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00828 X




Fig.10 Le Lain. Ferme. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00594 X



Fig.11 Plesterven. Ferme. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00591 X



Fig.12 Pliant. Ferme non repérée. Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00589 X

92 56 00757 ZA



Fig.12b Pliant. Ferme non repérée. Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00590 X

92 56 00758 ZA



Fig.13 Troguer. Ferme. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00593 X

