

Département : 56
Aire d'étude : JOSSELIN
Commune : GUILLAC
Lieu-dit : SAINT JEAN DES PRES
Dénomination : ABBAYE
Destinataire : DE GENOVEFAINS
Vocabulaire : SAINT JEAN DES PRES

2742

1A00121472

Coordonnées : LAMBERTO X = 0235960 Y = 2338500

Cadastre : 1986 ZA 1

PROPRIETE PRIVEE I.S. le 3/12/98 les intérieurs en totalité (à l'exclusion des deux escaliers classés)

Protection : CLASSE M.H. PARTIELLEMENT EN 1990/09/13 - Les façades et les toitures des bâtiments XVII^e s., du corps de logis principal et de l'aile en retour d'équerre, le mur de clôture, le portail d'entrée, les deux

Etat de conservation : VESTIGES escaliers intérieurs. CL M.H. le 3/12/98

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1990, 1992 par DUCOURET JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1990

HISTORIQUE

ABBAYE FONDÉE AU 12^E SIÈCLE ; RECONSTRUCTION AU 15^E SIÈCLE POUR L'ABBE ROBERT : INSCRIPTION EN LETTRES GOTHIQUES NON DECHIFFRÉE EMPLOYÉE EN 1682 ; EN 1663 UNION A LA CONGREGATION DE SAINTE GENEVIEVE ET DECISION DE RECONSTRUIRE LES BATIMENTS, TRAVAUX ACHEVÉS EN 1682, INSCRIPTION : ANNO 1682 A CLAUSTRIS SEPTEMTR AD MERID MET TRANSTULERUNT CANONICI REG C GAIL (L'AN 1682, LES CHANOINES, SOUS L'ADMINISTRATION DE C. GAIL, M'ONT TRANSFÉRÉ DU CLOÎTRE NORD AU SUD) ; TRAVAUX EN 1770 : POTAGER DE LA CUISINE (PORTE LA DATE) ; EN 1789, RECONSTRUCTION PARTIELLE POUR L'ABBE DU BOISROUVRAY, INTERROMPUE PAR LA REVOLUTION ET RESTAURATION DU CORPS DE LOGIS ACTUEL (FACADE SUR COUR) ; EN 1791, VENTE DE L'ABBAYE A MAILHOS ; VERS 1800, DEMOLITION DE L'EGLISE ET DE LA NOUVELLE MAISON ABBATIALE INACHEVÉE ; AMENAGEMENTS INTERIEURS AU COURS DU 19^E SIÈCLE ET CONSTRUCTION DES PARTIES AGRICOLES ; ARMOIRIES ILLISIBLES EN FACE SUD DU LOGIS

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : PARTIES AGRICOLES, JARDIN, COUR, FOUR A PAIN, MOULIN

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, GRANITE, APPAREIL MIXTE, ENDUIT PARTIEL, MOELLON

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, 1 ETAGE CARRE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, GROUPE, PIGNON COUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

Département : 56 GUILLAC
Lieu-dit : SAINT JEAN DES PRES
Dénomination : ABBAYE

DECOR

Technique : SCULPTURE

Représentation : ARMOIRIES

ARMOIRIES ILLISIBLES EN FACE SUD DU LOGIS

HISTORIQUE

Fondation au milieu du 12^e siècle probablement par un vicomte de Porhoët. "Les religieux ... suivaient la règle de St Augustin; ils n'étaient pas moines mais chanoines réguliers"¹. "Le couvent de Ste Geneviève à Paris avait pris sous Louis XIII l'initiative d'une réforme dans l'ordre des chanoines réguliers, et ceux qui l'acceptèrent furent surnommés Génovéfains. Cette réforme ... fut acceptée à St Jean des Prés"².

Suit la chronologie donnée par Gérard Danet³ :

- | | |
|------------|---|
| vers 1400 | Reconstruction des bâtiments par l'abbé Robert: inscription sur une sablière (en remploi); |
| avant 1500 | Installation des chanoines réguliers. |
| 1507 | Nomination d'un abbé commandataire. |
| 1663 | Union de l'abbaye à la congrégation de Sainte Geneviève.
P. V. des lieux
Décision de reconstruire les bâtiments. |
| 1682 | Achèvement des travaux de reconstruction partielle dont la maison conventuelle à deux pavillons. Inscription sur la même sablière (réemploi); armoiries sur un fronton de lucarne. |
| 1733 | P. V. des réparations à réaliser.
Décision de démolir les anciens bâtiments et de les reconstruire en partie, ainsi que le moulin à eau de Saint-Jouan, par l'abbé de Brilhac.
Travaux estimés 14 492 l., non réalisés. |
| vers 1750 | Reconstruction du moulin de Saint-Jouan. |
| 1774 | Arrêt du conseil du roi pour la reconstruction de l'abbaye en faveur de l'abbé de Brilhac. |
| 1778 | Lettres patentes du roi pour la reconstruction de l'abbaye accordée à l'abbé de Brilhac.
Décision de démolir le grand corps de logis, à l'exception de la cuisine, et deux écuries, et de faire les réparations nécessaires. Travaux non réalisés. |
| 1784 | Nomination de l'abbé Du Boisrouvray. |
| 1789 | P. V. d'adjudication des travaux de réparations et reconstructions.
Réparation de la maison conventuelle (grand corps de logis et aile Nord) à l'exception de l'ancienne cuisine. Travaux inachevés: de la partie Nord, seule a été construite la galerie menant à l'église, sur deux niveaux seulement. |
| 1790 | Vente de vieux matériaux provenant de la démolition et de matériaux neufs non utilisés. |
| 1791 | Vente de l'abbaye à Mailhos (pour 46 300 livres).
Achèvement du niveau des greniers et de la couverture de la galerie Nord, et clôture de ses baies Ouest. |

¹ LE MENE, **Abbayes et prieurés** ..., p. 314-321.

² Idem.

³ DANET, Gérard, **Abbaye Saint-Jean-des-Prés, étude historique et architecturale**, dactylo., 1990, A. D. Morbihan, R 3007. (Extraits cités avec l'autorisation de l'auteur).

suite

- | | |
|------------|--|
| vers 1800 | Démolition de vieux bâtiments dont l'église, les écuries et les fours, et de la nouvelle grande maison abbatiale élevée d'un niveau seulement. |
| 1815-28 | Installation d'une distillerie dans les dépendances. |
| après 1820 | Galerie Nord: percement des baies sur cour, clôture des baies Ouest de la galerie, construction des écuries actuelles sur l'emplacement partiel de l'église. |
| vers 1840 | Agencement intérieur du rez-de-chaussée du grand corps de logis.
Clôture des baies Est du rez-de-chaussée du grand corps de logis et d'une partie de celle de la galerie. |

La campagne de construction et réparations de 1789 est exécutée par "Joseph Le Guerson, entrepreneur demeurant fauxbourg Saint Nicolas de la ville de Josselin, paroisse de Saint Nicolas"⁴, qui remporte l'adjudication pour 38 700 livres. Dans ce document, il est dit explicitement qu'"ils (les bâtiments) seront reconstruits à neuf et raccomodés dans les mêmes proportions et dimensions qu'ils sont actuellement, tant en longueur, largeur, hauteur et épaisseur; les mêmes largeurs et hauteur des ouvertures des portes, fenêtres et cheminées en pierre de grain..."⁵.

Le mur Nord du corps de logis actuel a subi certainement une réfection de ce type à partir de la reprise très apparente sur la gauche et au-dessus du niveau du soubassement du rez-de-chaussée jusqu'à la corniche. Le perron de la porte d'entrée fait partie de cette campagne interrompue brutalement par les événements révolutionnaires.

En conclusion l'édifice actuel est une construction de la deuxième moitié du 17^e siècle (entre 1663 et 1682), partiellement rebâti en 1789 dans le style d'origine, avec remploi de matériaux.

⁴ Adjudication des travaux de réparations et reconstructions, 3 et 4 mars 1789 (A. D. 56 En 7515), voir en annexe.

⁵ Idem.

ANNEXES

Gérard Danet cite plusieurs pièces justificatives dont nous extrayons ce qui suit:

- 1663 Etats des lieux dressé lors de l'union à la congrégation de Ste Geneviève
(A. D. Ille-et-Vilaine, I Ba 22):
Très long document mentionnant: un colombier, une grange, un "lambic", un moulin, un droit de pêche, une "fontaine pour son usage et commodité particulière".
- 1733 Etat des lieux et estimation des réparations à réaliser (A. D. Morbihan B 1141).
L'ancienne abbatale: deux escaliers en partie ruinés par vétusté, 78 pieds par 25 (hors oeuvre), 22 pieds de haut, trois caves, trois chambres, trois greniers.
"Ledit corps de logis doit être entièrement rebattu à neuf" (travaux estimés à 5550 liv. en remployant les matériaux). Le total des travaux est estimé à 14 492 livres.
- 1774 Arrêt du conseil pour la reconstruction de l'abbaye (A. D. Ille-et-Vilaine, 1 Ba 44).
"Une partie des bastiments de la ditte abbaye a été déclarée vétuste et qu'il lui a été permis en conséquence de la faire démolir".
- 1778 Lettres patentes accordées à l'abbé de Brilhac pour la reconstruction
(A. D. Ille-et-Vilaine, 1 Ba 44).
- 1789 Adjudication des travaux de réparations et reconstructions, 3-4 mars 1789
(A. D. Morbihan, En 7515).
Nous soussignés notaires royaux en la sénéchaussée de Ploërmel et apostoliques du diocèse de Saint-Malo, certifions nous être ce jour trois mars mil sept cent quatre vingt neuf, rendus à l'abbaye royale de Saint Jean des Prés, paroisse de Guillac, même diocèse de Saint-Malo, sur la réquisition de noble homme Jean Louis Guérin fermier général de laditte abbaye, y demeurant, faisant et agissant pour le comte de Monsieur de Bois Rouvray abbé de laditte abbaye, demeurant actuellement à l'hôtel de Deux Cicilles, rue Richelieu à Paris, aux fins de la lettre missive lui adressée sous enveloppe et dattée à Paris le vingt trois février dernier, signé dudit seigneur abbé du Bois Rouvray et chiffrée en marge dudit sieur Guérin, qui sera avec son enveloppe annexée au présent, pour y avoir recours au besoin, et sera contrôlée avec iceluy en conséquence de laquelle réquisition nous nous sommes rendus à laditte abbaye de Saint Jean des Prés environ les neuf heures du matin à l'effet de recevoir les enchères au rabais des réparations et reconstructions à neuf à entreprendre tant à la maison abbatale, celle du fermier avec leurs circonstances et dépendances, écuries, remises, buanderies, greniers au dessus et mur d'enclos des cours et jardins et vergers, les bannies ayant été préalablement faites aux marchés de Ploërmel et Josselin et affichées dans les dites villes et autres de la province, par le ministère de Maître Jan Mathurin Joubier sergent royal à Ploërmel les vingt huit février dernier et deux de ce mois, par les qu'ilz il aurait été donné assignation à tous entrepreneurs, maçons, charpentiers et à tous autres ouvriers à se trouver aux dix heures du matin de cedit jour trois mars, pour entreprendre les réparations et réfection à faire à neuf aux logements et murs susdits, à qui moins, à la charge à celui qui restera et demeurera adjudicataire des ouvrages ci dessus dont la montrée sera soumise au siège royal de Ploërmel pour l'entier accomplissement des clauses et stipulation du présent ainsy qu'elles seront arrêtées où tous exploits vaudront comme s'ils avoient été faits à son domicile et attendu la vétusté et la ruine prochaine des dits bastiments et la quantité considérable des dégradations, aux pourtours des murs des cours et d'enclos des jardins et vergers, ils seront reconstruits à neuf et raccomodés dans les mêmes proportions et dimenstions qu'ils sont actuellement, tant en longueur, largeur, hauteur et épaisseur; les mêmes largeures et hauteurs des ouvertures des portes, fenestres et cheminées en pierres de grain, ainsy que les jambages et tablettes de cheminées, le surplus en bon mouellon liés à mortier de chaux et sable ainsy que les murs de reffend garnis en dedans avec le même mortier de chaux et sable et passés en deux couches d'un laitis de chaux et chiquetés au pourtour en dehors à gros sable et chaux pour les maisons seulement, les escaliers de bois, gardes corps, couvertures et coursives dans les mêmes proportions et dimenstions qu'ils sont actuellement, ainsy que les portes, boiseries, chassiss à verres, venteaux, armoires d'attaches avec leurs ferrures, clefs et serrures, que les appartements inférieurs et supérieurs seront planchés en planches de bon bois de chateignier, sec, et le dessous de tous les planchés, poutres et soliveaux, garnis en plats fonds, ceux qui

suite

le sont actuellement, et blanchis à deux couches de chaux, ainsi que les aires supérieures ainsi blanchies à deux couches de lait de chaux, les chassis à verres, venteaux et les portes donnant sur le dehors blanchir à deux couches au blanc de seruze à l'huile et fournir de quarreaux de verres nécessaires, et les escaliers et perrons en dehors, pour le service des appartements seront en pierres de grain picquées et placées à chaux et sable et les rampes en bois des dits escaliers et perrons, bien solides et assujettis et peints en gris à deux couches, aussi à l'huile, et payera les frais du présent...

1788-1789 Etats des dépenses faites pour les réparations de l'abbaye (A. D. Morbihan, H).

Total 32724 l. dont 3234 l. pour le moulin à eau, 4676 l. dans les réparations des chœurs et chancel de l'église de la Ste Trinité, 946 pour réparation aux murs et bâtiments de ladite abbaye, "lesquelles réparations ledit sieur abbé de Bois Rouvray a certifié être à peu près pour moitié".

1789 Etats des dépenses pour la réparation de l'abbaye (A. D. Morbihan, L 873).

"Compte que rend ... Guérin fermier de la dite abbaye pour faire face aux réparations, démolition, reconstruction des bastimens de Saint Jean ... pendant le cours de la présente année". Plusieurs mentions "de la construction du nouveau bâtiment":

art. 5, 8: fondements du nouveau bâtiment, 9 pieds de profondeur.

art. 9: parfaire la maçonnerie du nouveau bâtiment.

art. 10: donner pour la première pierre...

art. 16: payé à Gougaud entrepreneur et Joseph Le Gouerson pour la conduite du bâtiment.

Total: 13 204 l., compte approuvé par l'abbé le 3 nov. 1789.

Frais de Guérin "pour toutes les peines et soins que je me suis donné pendant l'espace de cinq années pour veiller tant à la démolition qu'à la reconstruction des bâtiments de l'abbaye... 700 l."

nov. 1789 à juillet 1790 Vente de matériaux provenant de l'abbaye (A. D. Morbihan, L 873).
total 1353 livres.

nov. 1790 Description et estimation de l'abbaye et ses dépendances (A. D. Morbihan, Q 78).

-La maison conventuelle a ... étages caves et greniers ... de long 123 p., 36 de large, 31 de hauteur sous couvertures.

-La cour au devant ... 7 cordes.

-Les écuries conventuelles 54 p. de long, haut 8 p., larg. 24 p.

-Petite cour joignant entre les maisons et l'église joignant aux écuries 7 cordes.

-Une autre maison au couchant vers le Nord de la maison conventuelle servant de cuisine ... côté du levant 63 pieds, larg. 36, haut. sous couvertures 24 p.

-La maison de la basse cour ... pour coucher les domestiques des moines ... de long 37 p., de larg. 25, haut. 6p.

-Le poulailler 15 p. de long, 11 de large, 5 de haut.

-Les latrines 6 pieds sur tous sens (sens).

-La remise conventuelle.

suite

- L'église de long 130 p., 31 de large, dans laquelle il se trouve deux chapelles du costé du midy ensembles 24 p. de largeur sur 46 p. de long, celles du costé du nord idem...

-La cour au nord de la maison principale 16 cordes.

-La maison abbatiale servant à loger les fermiers de la ditte abbaye de long 88 p., larg. 22, haut sous couvertures 22 p.

-Pavillon au Nord de long 40 pieds, larg. 33, haut. sous couvertures 30 p. l'autre côté du midy pareil.

-La cour au bout de la ditte maison 26 cordes.

-Ecurie joignant l'église 24 p. de long, 18 de large, 10 de haut.

-Remise joignant la dite écurie 29 de long, 17 de large, 11 de haut.

-Les écuries de la ditte abbatiale 85 p. de long, 15 de larg., 8 de haut.

-un commencement de maison a hauteur de 12 p. dont les poutres sont mises pour assoir un planché, icelui couvert de genai pour empêcher la maconne de gater contenant de long 144 p. sur 23 de large.

-une cour ... au levant de la ditte maison neuve, cernée de murs, dans laquelle il se trouve une grange sur poteau de bois, une rue abattre, un petit vivier 10 cordes jardin ... une allée de charmille conduisant à la rivière d'aoust au couchant dud. jardin.

-jardin ... allée de charmille 2 journeaux.

-Verger de haut derrière le batiment neuf 50 cordes.

-Autre verger ... 52 cordes.

...

-Moulin à eau de St Jouan à deux tournants, 32 p. de long, 22 de large, 9 p. sous couvertures ... lequel moulin avons estimé une somme de 6000 liv.

le tout estimé à 36 000 livres.

DOCUMENTATION

Bibliographie

- BOUIX, P., *Histoire de Guillac...*, p. 35, 134-137.
- DANET, Gérard, *L'abbaye St Jean des Prés...*, dactylo. 1990, A. D. Morbihan, R 3007.
- DU HALGOUET, H., *Essai sur le Porhoët...*, p. 264 et suivantes.
- LE MENE, J.-M., *Abbayes et prieurés ...*, p. 314-321.
- LE MENE, J.-M., *Histoire archéologique ...*, 1, p. 316 et suivantes.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Cadastre 1986 ZA.	
Pl.	II	Plan du sous-sol, d'après relevé Hervé Guyot du 30.09.87	93.56.473 P
Pl.	3	Plan du rez-de-chaussée, d'après relevé Hervé Guyot du 30.09.87	93.56.477 P
Pl.	4	Plan de l'étage, d'après relevé Hervé Guyot du 30.09.87	93.56.475 P
Doc.	1	Cadastre 1831 A1	91.56.707 X
Fig.	1	Vue sud-est	92.56.1656 X 92.56.1741 ZA* 94.56.701 XA* 94.56.702 XA* 94.56.703 XA*
Fig.	2	Vue sud	92.56.1655 X 92.56.522 ZA* 92.56.524 ZA* 92.56.523 ZA* 92.56.525 ZA*
Fig.	3	Portail de la cour	92.56.1654 X
Fig.	4	Façade nord sur cour	91.56.141 X
Fig.	5	Façade est sur cour	91.56.142 X
Fig.	6	Aile sud, lucarnes	92.56.1679 X
Fig.	7	Escalier, palier du rez-de-chaussée	92.56.1640 X
Fig.	8	Escalier, première volée	92.56.1671 X
Fig.	9	Escalier, revers du palier de l'étage	92.56.1667 X
Fig.	10	Escalier, revers du repos	92.56.1666 X
Fig.	11	Rez-de-chaussée, pièce est, vers le nord	92.56.1668 X
Fig.	12	Rez-de-chaussée, pièce jouxtant l'escalier, vue de la porte	92.56.1664 X
Fig.	13	Rez-de-chaussée, pièce jouxtant l'escalier, vue de la cheminée	92.56.1665 X
Fig.	14	Rez-de-chaussée, pièce centrale, vers la cheminée	92.56.1661 X
Fig.	15	Rez-de-chaussée, pièce centrale, vers la porte côté ouest	92.56.1660 X
Fig.	16	Rez-de-chaussée, porte	92.56.1662 X
Fig.	17	Rez-de-chaussée, porte, détail garnitures	92.56.1663 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	18	Cuisine, cheminée	92.56.1658 X
Fig.	19	Cuisine, potager daté 1770	92.56.1652 X
Fig.	20	Cuisine, porte nord	92.56.1653 X
Fig.	21	Palier de l'escalier secondaire, pris de la cuisine	92.56.1657 X
Fig.	22	Couloir de l'étage, vers le sud	92.56.1646 X
Fig.	23	Couloir de l'étage, vers le nord	92.56.1674 X
Fig.	24	Couloir de l'étage, niche murale contenant le jour de surveillance	92.56.1647 X
Fig.	25	Couloir de l'étage, détail d'une porte	92.56.1675 X
Fig.	26	Etage, pièce à l'est de l'escalier	92.56.1670 X
Fig.	27	Etage, pièce est, cheminée	92.56.1669 X
Fig.	28	Etage, pièce à l'ouest de l'escalier	92.56.1677 X
Fig.	29	Etage, pièce centrale, cheminée	92.56.1676 X
Fig.	30	Etage, pièce ouest, vue vers le sud	92.56.1672 X
Fig.	31	Etage, pièce ouest, cheminée nord	92.56.1648 X
Fig.	32	Etage, pièce ouest, ancienne bibliothèque	92.56.1673 X
Fig.	33	Etage, latrines	92.56.1649 X
Fig.	34	Porte à claire-voie du comble	92.56.1645 X
Fig.	35	Comble, vue vers l'est	92.56.1641 X
Fig.	36	Charpente, vers l'est	92.56.1642 X
Fig.	37	Charpente, vers l'ouest	92.56.1644 X
Fig.	38	Charpente, vers le nord-ouest	92.56.1643 X
Fig.	39	Four à pain	92.56.1684 X
Fig.	40	Dépendance	92.56.1683 X
Fig.	41	Plaque de cheminée	92.56.1678 X
Fig.	42	Lit (position ouverte)	92.56.1650 X
Fig.	43	Lit (position fermée)	92.56.1651 X
Fig.	44	Buffet	92.56.1659 X

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.


Pl. 1 Plan de situation
D'après le plan cadastral, 1986, section ZA, 1/2000.



Pl.2 Plan au sol, d'après relevé Hervé Guyot 1987

Cl.Inv.Artur/Lambart


93 56 00473 P



Pl.3 Plan du rez-de-chaussée, d'après relevé Hervé Guyot 1987

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00477 P



Pl.4 Plan de l'étage, d'après relevé Hervé Guyot 1987

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00475 P






Fig.1 Vue de situation sud est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01656 X

94 56 00701 XA

94 56 00702 XA

94 56 00703 XA

92 56 01741 ZA



Fig.2 Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01655 X

85 56 00522 ZA

85 56 00524 ZA

85 56 00523 ZA

85 56 00525 ZA



Fig.3 Portail de la cour

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01654 X



Fig.4 Elévation nord sur cour

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00141 X



Fig.5 Elévation est sur cour

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00142 X



Fig.6 Aile sud, lucarnes

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01679 X



Fig.7 Escalier, palier du rez-de-chaussée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01640 X



Fig.8 Escalier, première volée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01671 X




Fig.9 escalier, revers du palier de l'étage

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01667 X



Fig.10 Escalier, revers du repos

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01666 X



Fig.11 Rez-de-chaussée, pièce est, vers le nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01668 X



Fig.12 Rez-de-chaussée, pièce jouxtant l'escalier, vue de la porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01664 X



Fig.13 Rez-de-chaussée, pièce jouxtant l'escalier, vue de la cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01665 X



Fig.14 Rez-de-chaussée, pièce centrale, vers la cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01661 X



Fig.15 Rez-de-chaussée, pièce centrale, vers la porte côté ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01660 X




Fig.16 Rez-de-chaussée, porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01662 X



Fig.17 Rez-de-chaussée, porte, détail garnitures

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01663 X



Fig.18 Cuisine, cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01658 X



Fig.19 Cuisine, potager daté 1770

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01652 X



Fig.20 Cuisine, porte nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01653 X




Fig.21 Palier de l'escalier secondaire, pris de la cuisine

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01657 X




Fig.22 Couloir de l'étage, vers le sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01646 X



Fig.23 Couloir de l'étage, vers le nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01674 X



Fig.24 Couloir de l'étage, niche murale contenant le judas

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01647 X



Fig.25 Couloir de l'étage, détail d'une porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01675 X



Fig.26 Etage, pièce à l'est de l'escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01670 X



Fig.27 Etage, pièce est, cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01669 X



Fig.28 Etage, pièce à l'ouest de l'escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01677 X



Fig.29 Etage, pièce centrale, cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01676 X



Fig.30 Etage, pièce ouest, vue vers le sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01672 X



Fig.31 Etage, pièce ouest, cheminée nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01648 X



Fig.32 Etage, pièce ouest, ancienne bibliothèque

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01673 X



Fig.33 Etage, latrines

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00164X



Fig.34 Porte à claire-voie du comble

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01645 X




Fig.35 Comble, vue vers l'est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01641 X




Fig.36 Charpente, vers l'est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01642 X



Fig.37 Charpente, vers l'ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01644 X



Fig.38 Charpente, vers le nord ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01643 X



Fig.39 Four à pain

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01684 X



Fig.40 Dépendance

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01683 X



Fig.41 Plaque de cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01678 X



Fig.42 Lit (position ouverte)

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01650 X



Fig.43 Lit (position fermée)

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01651 X



Fig.44 Buffet

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01659 X

