

22
n° département

BULAT PESTIVIEN
commune



BULAT PESTIVIEN C.D. 50
lieu-dit

adresse 0402

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC
canton

édifice ou ensemble contenant

FONTAINE DE DEVOTION
dénomination et titre de l'œuvre

DES SEPT SAINTS

1A0003258

Coordonnées. LAMBERT1

X = 18066

Y = 09666

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection CLASSE M.H. (1913)

État de conservation :

Établi en 1968 par

SITUATION: EN VILLAGE

MATÉRIAUX: 10 GROS OEUVRE: GRANITE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: DEDIEE AUX 7 EVEQUES FONDATEURS DES EVECHES BRETONS; CONSTRUITE VERS 1683 PAR PIERRE GUIZOUANN ET FRANCOIS LE GALL; PEUT ETRE ETAPE DE PELERINAGE DE TRO BREIZ

I - HISTORIQUE

./.

II - DESCRIPTION

1 - SITUATION

La fontaine est située à la sortie du bourg de Bulat, dans le fossé de la route de Bulat - Plougouver, côté Nord, non loin de la chapelle des Soeurs. Légère pente vers l'Est.

2 - MATERIAUX

Gros appareil de granit irrégulier.

3 - PARTI GENERAL - PLAN (Cf. Relevé Graphique)

Plan rectangulaire irrégulier, allongé selon l'axe Est-Ouest, parallèle à la route ; mur de fond aspecté au Sud, à deux registres. Ecoulement vers l'Est.

4 - ELEVATIONS (Cf Photo 1, 2)

Le mur de fond est divisé en deux registres par une corniche moulurée de deux tores. Le registre inférieur est nu ; le registre supérieur est percé de sept niches en plein cintre identiques. A l'aplomb de chaque niche, à la base du mur, se trouvent sept petits bassins rectangulaires, de dimensions irrégulières, limités par des dalles enfouies ; la dalle antérieure est moins haute que les dalles latérales pour évacuer le trop plein d'eau qui rejoint le bassin principal. Chaque bassin pénètre sous le mur ; linteau échancré en segment.

Le mur Sud est percé de quatre grands logements rectangulaires de profondeur et dimensions irrégulières.

Les faces Est et Ouest sont fermées par deux murs, avec à leur base

un banc formé de blocs de pierres à angle supérieur chanfreiné ; côté Est le banc est interrompu pour laisser passage à la rigole d'évacuation qui passe sous le mur.

Le fond du bassin est dallé.

III- NOTE DE SYNTHESE

./.

IV - DOCUMENTATION

./.

Bulut - Pestivien



Bourg. Fontaine des sept-Saints

1963 - 1/2500^e

section F feuille 3.



TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

I - Vue générale	68.22.I585 V
2 - Détail : mur Nord de la fontaine	68.22.I586 V

BULAT-PESTIVIEN 22

FONTAINE DES 7 SAINTS

Vue générale

Cliché DAGORN

68.22.1585 V



BULAT-PESTIVIEN 22

FONTAINE DES 7 SAINTS

Détail : mur Nord
de la fontaine

Cliché DAGORN

68.22.I586 V

