

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Aire d'étude     | : Maël-Carhaix                         |
| Auteur(s)        | : maître d'oeuvre inconnu              |
| Cadastre         | : 1958 B 715                           |
| Commune          | : Trébrivan                            |
| Coord. Lambert   | : 0169800 ; 1082700                    |
| Copyright        | : © Inventaire général, 1964           |
| Couverture       | : toit à longs pans ; pignon découvert |
| Date bordereau   | : 1975                                 |
| Date d'enquête   | : 1964                                 |
| Date mise à jour | : 1993/10/15                           |
| Date Mistral     | : 1987 AVANT                           |
| Date protection  | : édifice non protégé MH               |
| Date(s)          | : 1702                                 |
| Dénomination     | : chapelle                             |
| Département      | : 22                                   |
| Dossier          | : individuel                           |
| Etude            | : inventaire fondamental               |
| Implantation     | : isolé                                |
| INSEE            | : 22344                                |
| Justif. datation | : porte la date                        |
| Lieu-dit         | : Saint-Tugdual                        |
| Localisation     | : Bretagne ; 22 ; Trébrivan            |
| Murs gros-oeuvre | : granite ; schiste                    |
| REFERENCE        | : IA00003743                           |
| Région           | : Bretagne                             |
| sauvegarde Ref.  | : 00003743                             |
| Siècle           | : 1er quart 18e siècle                 |
| Siècle bis       | : 18e s.                               |
| Statut propriété | : propriété de la commune              |
| Titre courant    | : Chapelle Saint-Tugdual               |
| Toiture matériau | : ardoise                              |
| Vocabulaire      | : Saint-Tugdual                        |
| Zone Lambert     | : Lambert1                             |

1A00003743

07.22.344 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, constructeurs, architectes).

Cf. inscription de la porte Sud :

1702  
H : POV(L)ISA  
C : Fabriq.

Couffon (op. cit., p. 351) mentionne également une inscription sur la façade  
Ouest : M<sup>RE</sup> LEON R<sup>TER</sup> :

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

1733 : réédification du clocher (Arch. Dép. Côtes-du-Nord, G. 5058).

1927 : selon Couffon (Ibid).

1939 : réparation du lambris, de la toiture, du portail et de la cloche  
consolidation de l'autel ; (cahier de la paroisse, pp. 55 - 56).

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

07.22.344 0000.COC 33.C4.C1.CO 0004

CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

D E S C R I P T I O N      E X T E R I E U R E

SITUATION

En pleine campagne on y accède par un chemin creux.  
Fontaine à une centaine de mètres N.E.

ETAT ACTUEL

Edifice rectangulaire (11 x 6 m.)

Face W. porte axiale plein cintre soigneusement appareillée - piedsroits à imposte moulurée.

Petite flèche octogonale élégante couronnant la ~~chambre~~ chambre des cloches - de plan carré ouverte à l'E. & à l'W. aveugle au N. & au S. - avec entablement et corniche.

Face S. porte axiale rectangulaire à linteau monolithe sur lequel est inscrit en bas-relief :

|               |
|---------------|
| 1702          |
| H : POV(L)ISA |
| C : FABRIQ    |

A l'extrémité E., éclairant le chœur, oculus ellipsoïdal.

07.22.344 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

TREBRIVAN

Chevet : aveugle.

Face Nord : identique à face Sud mais pas de porte.

MATERIAUX

Granit et schiste soigneusement appareillés. Toit en bâtière (ardoise).

Charpente à colombaux .

07.22.344 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

TREBRIVAN

D E S C R I P T I O N      I N T E R I E U R E

PLAN

Rectangulaire.

ANALYSE

Charpente à fermes à entrails et entrails retroussés  
à liens courbes ayant reçus autrefois un lambris - couverte<sup>-saibieus</sup>  
ture en très mauvais état. Portes W. & S. à ébrasement rec-  
tangulaire et linteau de bois.

Oculi au N. & S. - id.-

A droite de la porte S., beau bénitier en granit.

De part et d'autre du retable du maître-autel, pot  
accoustique noyé dans la maçonnerie - sol dallé d'ardoises.

L'ensemble architecture et mobilier est très déla-  
bré.

CHAPELLE SAINT-TUGDUAL

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- COUFFON (R.), répertoire des églises et chapelles du diocèse de St-Brieuc et Tréguier, St-Brieuc, les Presses Bretonnes, 3 fascicules, fasc. 3 (1941), p. 531.
- FROTIER de la MESSELIÈRE (vte H.), Le Poher, Finistère et Côtes-du-Nord, St-Brieuc, les Presses Bretonnes, 1949, p. 46.
- GAULTIER du MOTTAY (J.), Répertoire archéologique du Département des Côtes-du-Nord, St-Brieuc, 1884, p. 85 (très bref et ne justifie pas la date de 1612 qu'il donne).

ARCHIVES

Archives Paroissiales de Trébrivan :  
Cahier de paroisse, pp. 2, 17, 55, 56.

Archives Départementales des Côtes-du-Nord :

Série G : G. 5058, Trébrivan, délibération du général, Déc. 1733, sur la nécessité de démolir le clocher (en pierre) de la chapelle et de le réédifier, en pierre également.

Série J : Fonds Frotier de la Messelière : registres divers dont plusieurs concernent les édifices religieux des Côtes-du-Nord, 1928 - 1940).



07.22.344 0000.000 33.04.01.00 0004

TREBRIVAN

Chapelle Saint-Tugdual

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUE EXTERIEURE

1 Vue générale Sud-Est 66.22.413.V

VUE INTERIEURE

2 Vue générale Est 66.22.414.V

MOBILIER

|   |                                         |             |
|---|-----------------------------------------|-------------|
|   | Retable                                 |             |
| 3 | Vue générale                            | 010.V.791   |
| 4 | Saint-Fiacre                            | 010.V.795   |
| 5 | Niche latérale, Saint-Tugdual           | 010.V.792   |
| 6 | Saint-Tugdual                           | 010.V.794   |
| 7 | Niche latérale, statue de Saint-Tugdual | 010.V.793   |
| 8 | Vierge à l'Enfant                       | 66.22.415.V |
| 9 | Saint-Hervé                             | 010.V.790   |

-----

07.22.344 0000.000 33.04.01.00 0004


TREBRIVAN

Chapelle Saint-Tugdual à LADIEN

Cad. 1958

Sec. B<sub>3</sub>

Ech. 1/2500





07.22.344. 0000.000 33.04.01.00 0004

TREBIVAN

Chapelle Saint-Tudual

Extérieur; vue générale  
SUD-Est

Cliché DAGORN  
66.22.413.V



TREBRIVAN

Chapelle Saint-Tudual

Intérieur; vue générale  
Est

Cliché DACORN  
66.22.414.V

