56 (n° département) — AUGAN (commune)

HARDOUIN (lieu-dit) — 0880 (adresse)

VANNES (arrondissement) — GUER (canton)

(édifice ou ensemble contenant)

CROIX DE CHEMIN (dénomination et titre de l'oeuvre)

Coordonnées. LAMBERT2 X = 25524 Y = 33330

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : RESTAURE

Établi en 1977 par DUFIEF

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE

DIMENSIONS: H: 52 LARG: 37 PROF: 15

REPRESENTATION: SCULPTURE;SYMBOLISME CHRETIEN

TYPOLOGIE: CROIX PALIS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CROIX 16E ?,REMONTAGE PROBABLE APRES AMPUTATION DU FUT

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre : socle moderne.

II. DESCRIPTION

1. Situation : en écart, en bordure d'un chemin reliant les hameaux de Hardouin et de La Créchaie.

2. Matériaux : granite.

3. Composition : croix latine à rebord chanfreiné (section octogonale); socle moderne.

4. Dimensions : H. 52 cm - enverg. 37 cm - épaisseur 15 cm.

5. Décor : cinq trous au niveau de la croisée.

III. CONCLUSIONS

Croix probablement constituée des vestiges d'une croix à fût élancé (type VI a), pouvant dater du XVIe siècle.

IV. DOCUMENTATION

- BLECON (J.). Les croix .. 1977, p. 46 et pl. 8.

V. ANNEXE

Relevé au 1/10 par J. Blecon, 1975.

ILLUSTRATION

Fig. Vue générale ..... cliché n° 77.56.1084 X

AUGAN

CROIX DU HARDOUIN

granit

relevé le 10 mai 1975

ANNEXE 1





éch. 0 50 cm

56 AUGAN

HARDOUIN

CROIX DE CHEMIN
Face antérieure

77.56.1084 X, cl. DAGORN

Fig. 1