29 — n° département

PLOMODIERN — commune

en village — lieu-dit

adresse

Châteaulin — arrondissement

Châteaulin — canton

Eglise paroissiale — édifice ou ensemble contenant — 33.04 matricule

Ensemble de sculpture (2) — dénomination et titre de l'œuvre — 42.01 matricule

---

Emplacement et position dans l'édifice : déposé dans la nef.

Propriété : commune.

Protection :

État de conservation : mauvais.

Établi en 1969 par Tugorès. 45

Revu en 1978 par Ducouret.

Dénomination et titre : ensemble de sculpture (une statue, un groupe relié) provenant d'un calvaire détruit non repéré. Christ en croix, Vierge de Pitié.

Matériaux et techniques : kersantite. Taille directe. Revers Christ, travaillé, revers Vierge de pitié, plat.

Dimensions : Christ - H. 56 cm; l. 53 cm.
Vierge - H. 58 cm; l. 47 cm, pr. 25 cm.

Inscription : traverse I : BIRIAN . F : I704.

Etat de conservation : Vierge de Pitié mutilée (manque le buste).

Datation : 1er quart 18ème siècle, en 1704, porte la date (inscription sur la traverse).

Fig. 1 ..... cliché n° 70.29.644 X
- 2 ..... - 70.29.646 X
- 3 ..... - 70.29.645 X

IN 8 021139 0 07 F

PLOMODIERN 29

EGLISE PAROISSIALE

Fragment de calvaire - traverse et Christ en croix

Cliché SAMSON

70.29.644 X

Fig. 1



EGLISE PAROISSIALE

Statue de Vierge de Pitié

Cliché SAMSON

70.29.646 X

Fig. 2

PLOMODIERN 29

EGLISE PAROISSIALE

Fragment de calvaire - inscription sur la traverse

Cliché SAMSON

70.29.645 X

Fig. 3