29	PRIMELIN	
n° département	commune	
	SAINT-TUGEN	
lieu-dit	adresse	
Quimper	Pont-Croix	
arrondissement	canton	
CHAPELLE SAINT-TUGEN		33.04
édifice ou ensemble contenant		
STATUE DE SAINT-MOINE		42.03
dénomination et titre de l'œuvre		matricule

Emplacement et position dans l'édifice : chapelle Sud

Propriété : commune

Protection : /

État de conservation : médiocre

Établi en 1978 **par** M.M. TUGORES

Revu en 1983 **par** C. TOSCER

0473

I - DESCRIPTION

1.1. Dénomination

. Dénomination et titre de l'élément... : son support d'origine n'est pas connu

. Appellation particulière : /

. Désignation fonctionnelle ou cultuelle : /

1.2. Situation précise : Angle Sud-Est de la chapelle Sud. Posé sur une console en granite à culot.

1.3. Description

. Matériau : bois

. Techniques de fabrication... : ronde-bosse, polychromie.

. Aspect de la surface ... : /

. Intérieur, revers, ... : revers non visible

. Assemblage : non visible

. Dimensions : h. environ 50 cm.

. Etat de l'oeuvre : etat médiocre, vermoulures, mauvais état de la polychromie, manque (devant du socle). Main gauche mutilée.

1.4. Description iconographique : Moine portant l'habit des franciscains, main droite sur le coeur.

1.5. Description formelle : /

II - HISTORIQUE

2.1. Commande : /

. Auteur, lieu d'exécution, datation : XVII° siècle ?

. Stade de création : oeuvre finie

2.2. Histoire de l'oeuvre après sa création : /

III- NOTE DE SYNTHESE : /

Table des figures

Fig. 1 vue générale 78.29.387 X

IN 9 021267 0 17 D

29 PRIMELIN Saint-Tugen
CHAPELLE SAINT-TUGEN
Statue de saint Moine
FIG.1 Vue generale

Cl.Inv.Dagorn 78 29 387 X.