56 — n° département
CLEGUEREC — commune
LANGLO — lieu-dit — adresse
Pontivy — arrondissement
CLEGUEREC — canton
Chapelle Saint-André — édifice ou ensemble contenant
Statuette de la Vierge à l'Enfant — dénomination et titre de l'œuvre
42.03 — matricule
5600074

Emplacement et position dans l'édifice : niche retable Sud.

Propriété : commune.

Protection : classée M.H. 8.7.1980

État de conservation : bon.

Établi en 1983-1984 par C. DOUARD

Revu en par

I. DESCRIPTION

I.1. Dénomination : statue d'applique. Ronde-bosse.

I.2. Situation précise : cf. ci-dessus.

I.3. Description technique :

. Matériaux : chêne, polychromie.

. Techniques de fabrication, de décor : taille directe.

. Revers : creusé, tête incluse, partiellement sculpté.

. Assemblage : monoxyle, enfant rapporté.

. Dimensions : H. 57 cm - L. 20 cm - Pr. 16 cm.

. Etat de l'oeuvre : bon état de la forme, polychromie refaite, main gauche de la Vierge restaurée, 2 pièces rapportées au niveau arrière droit.

. Inscriptions : ./.

I.4. Description iconographique : Vierge couronnée, Enfant tenant panier et grappe de raisin.

II. HISTORIQUE

Auteur : atelier local ou régional.
Datation : fin XVI^{e} siècle.

III. NOTE DE SYNTHESE ./.

IV. DOCUMENTATION : Danigo, p. 15.

Illustrations

Fig. 1 Vue générale ..... cliché n° 83.56.1690 x
- 2 Revers ..... - 83.56.1691 X
85 56 651 VA *
84 56 1509 ZA

* cliché disponible à la photothèque de l'Inventaire

IN 2 02194 O 02

56 CLEGUEREC Langlo
CHAPELLE SAINT-ANDRE
Statuette de Vierge a l'Enfant
FIG.1 Vue generale

Cl.Inv.Lambart 83 56 1690 X.

85 56 651 VA *
84 56 1509 ZA *



56 CLEGUEREC Langlo
CHAPELLE SAINT-ANDRE
Statuette de Vierge a l'Enfant
FIG.2 Vue du revers

Cl.Inv.Lambart 83 56 1691 X.