56 — n° département
GRAND-CHAMP — commune
LOPERHET — adresse
lieu-dit
Vannes — arrondissement
Grand-Champ — canton
CHAPELLE SAINTE-BRIGITTE — édifice ou ensemble contenant
39.04
Statue de CHRIST EN CROIX — dénomination et titre de l'œuvre
42.03 — matricule
5600068

Emplacement et position dans l'édifice : mur Sud

Propriété : commune

Protection :

État de conservation :

Établi en septembre 80 par DUFIEF - TOSCER

Revu en décembre 82 par C. TOSCER

1. DESCRIPTION :

1.1. Dénomination : /

1.2. Situation précise

Mur Sud de la nef, entre la fenêtre et la porte Est.

1.3. Description technique

. Matériaux : bois

. Techniques de fabrication... : ronde-bosse, polychromie.

. Aspect de la surface du matériau de structure : /

. Intérieur, revers, système ... : revers plat

. Assemblage : des deux bras au tronc

. Dimensions : non prises

. Etat de l'oeuvre : manque une pièc de boi au raccord du bras gauche avec le tronc. Fente à la main gauche. Polychromie renovée. La croix semble récente.

. Inscriptions, marques... : /

1.4. DESCRIPTION ICONOGRAPHIQUE : /

1.5. DESCRIPTION FORMELLE : Christ vêtu d'un perizonium drapé en V à pans longs à gauche. Morphologie des bras et du torse saillante. Pieds croisés posés l'un sur l'autre.

II. HISTORIQUE : /

III NOTE DE SYNTHESE : Christ pouvant être daté des XV° ou XVI° siècles. Facture régionale.

Table des figures

Fig. 1 vue générale 83.56.01 X

IN 8 021267 0 17 D

56 - GRAND-CHAMP
LOPERHET
Chapelle Sainte-Brigitte
Statue de Christ en Croix
vue générale
83.56.01 X
Cliché ARTUR - LAMBART
Fig. 1