Département	: 56	56004763
Aire d´étude	: Vannes ouest	
Commune	: Ploeren	
Lieu-dit	: Ploeren	
Edifice contenant	: église paroissiale Saint_Martin (REF : IA56000084). Emplacement : choeur, appliqué sur le lambris est	
Dénomination	: **croix**	
Titre de l'oeuvre	: **Christ en croix**	
Précision	: petite nature	

Coordonnées : Lambert0 X = 0209180 Y = 2307960

propriété publique
à signaler

Dossier inventaire topographique établi en 1992 , 1996 par Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1992

DESCRIPTION

Catégorie technique : sculpture

Structure : revers plat

Matériaux et techniques : bois : taille, polychrome

Description : Fixation de la croix par tenon en fer.Assemblage de la croix à mi_bois.Fixation du Christ sur la croix par une cheville en bois au niveau du bassin. Assemblage des bras.

Représentation et ornementation : Christ en croix ; I.N.R.I.

Dimensions : h = 147 l = 91 pr = 27

Etat de l'oeuvre : Traces de peinture ancienne rouge sur la croix, aujourd'hui peinte en noir ; pied droit fendu par clou de fixation.

HISTORIQUE

Datation : 17e siècle

Cette croix du 17e siècle est peut_être une ancienne croix de poutre de gloire (trou à la base de la croix). Elle a remplacé à cet endroit en 1976 un tableau de Pobéguin représentant saint Martin datant de 1834.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Vue générale. 92 56 00695 X

56 **PLOEREN**
EGLISE PAROISSIALE **SAINT MARTIN**
CROIX **CHRIST EN CROIX**

Fig.1 **Vue générale** **Cl.Inv.Artur/Lambart**
92 56 00695 X