

22
n° département

PLOURAC'H
commune



KEROHAN
lieu-dit

adresse

0512

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC

canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

MOULIN

1A00003360

Coordonnées. LAMBERT1

X = 16210

Y = 09580

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1969

section : E3

parcelle : 616

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: ISOLE

MAIERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE,GRES 2)COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS,PIGNON DECOUVERT

HISTORIQUE_ET_CONCLUSIONS: DEBUT 3E QUART 19E SIECLE, ANNEE(1856), PORTE
LA DATE

I - HISTORIQUE

porte la date 1856.

II - DESCRIPTION

Edifice situé dans une vallée très encaissée à 200 mètres du village de Keroan.

Il est construit sur une forte pente Sud-Nord, perpendiculaire aux murs gouttereaux. La façade principale, aspectée au Sud, est partiellement enterrée et très basse. Le ruisseau passe à l'Est ; le bief a disparu.

L'édifice est construit en petit appareil irrégulier de grès schisteux sombre. Les ouvertures sont en granit gris à grain fin.

Bâtiment de plan rectangulaire, comportant seulement un rez-de-chaussée couvert par la charpente apparente.

Il est ouvert uniquement au Sud par une porte entre deux fenêtres rectangulaires. Une inscription est gravée sur le linteau de la porte (cf. Annexe).

La roue intérieure qui portait sur le pignon Est a disparu.

A l'intérieur, les ouvertures sont à linteau de bois.

Cheminée affleurée contre le mur Est (manteau de granit reposant sur des consoles de bois en quart de rond).

La partie Ouest est occupée par une roue verticale en bois et deux meules de granit délabrées.

Charpente de type classique à entrain retroussé.

Toit à deux versants couvert d'ardoises portant une souche de cheminée rectangulaire sur le pignon Est.

III - NOTE DE SYNTHESE

La date de 1856 portée par le linteau de la porte marque vraisemblablement l'époque de construction.

Le moulin ne doit plus fonctionner depuis au moins une vingtaine d'année. Le mécanisme en est disloqué et le bief de la rivière a disparu.

IV - DOCUMENTATION . / .

V - ANNEXE

Inscription sur le linteau de la façade Sud :

F . P . J . F . 1856.

PLOURACH
MOULIN DE
KEROHAN

N
↑
1/2500
1969
E3




ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

Vue générale

68.22.1990 Z

PLOURAC 22

MOULIN DE KEROAN

Façade Sud et pignon Ouest

Cliché HERMON

68.22.1990 Z

