

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Arradon
Lieu-dit : Locqueltas
Dénomination : manoir

IA56000010

Coordonnées : lambert0 X = 0212020 Y = 2305980

Cadastre : 1809 F1 47, 46, 45, 1852 F1 14, 15, 10, 11, 13, 1983 ZM 219, 141, 217

propriété privée

Etat de conservation : vestiges

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1990

HISTORIQUE

Manoir noble mentionné dès 1462, appartenant à Gilles Loret. Le logis actuel conserve des vestiges de la fin du 15e siècle : base des cheminées et porte d'accès à la tourelle d'escalier. Acquis en 1643 par Pierre Aubin de la Fontaine, le logis est alors remanié : l'élévation antérieure est reprise, les cheminées transformées, celle de l'est portant le blason des Aubin. La tour postérieure et son escalier en vis en bois ont disparu au début du 20e siècle. Pavillon à l'ouest postérieur à 1852. Dépendances à l'est datant de la fin du 18e siècle. Chapelle détruite après 1852.

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : édifice agricole

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon, calcaire

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert, pignon couvert, croupe

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : armoiries

sujet : blason de la famille Aubin, support : logis, hotte de la cheminée est

TYPOLOGIE : manoir à plan allongé, à 2 pièces par étage, évier mural, tour d'escalier postérieure

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

Signalé dans la réformation en 1462, le manoir appartient à Gilles Loret. Le manoir actuel est sans doute construit à cette date : cuisine à l'ouest, salle à l'est, tour d'escalier postérieure desservant l'étage. Seules subsistent aujourd'hui, la structure, la base des cheminées et la porte d'accès à la tour, celle-ci ayant disparu dans la première moitié du XXe siècle.

De 1513 à 1643, le manoir appartient aux Guillo, une famille de négociants annoblie. (En 1536, Thébaud Quelen a la garde de Louis Guillou). En 1543, la seigneurie est vendue à Pierre Aubin de la Fontaine. C'est à lui que l'on doit sans doute la restauration du logis (élévation antérieure, cheminées). En 1690, le rôle des terres nobles de la paroisse d'Arradon mentionne la maison de Locqueltas avec une seule métairie possédée par dame Marie Le Lidoux, veuve de Pierre Aubin, sieur de Botcouarch. A la même date, l'héritière Anne Aubin épouse Jean de Robien, famille qui possède le manoir jusqu'à la Révolution.

Les cadastres de 1809 et 1852 montrent outre la chapelle au nord, détruite, deux corps de dépendances au sud du logis, sans doute détruits lors de la modification du tracé de la route.

DOCUMENTATION

Archives

- A.D. Morbihan. Série B. Cours et juridictions. B. 460. 1690. Rôle des maisons et terres nobles de la famille d'Aradon.


Bibliographie

- LAIGUE, René, comte de. *La noblesse bretonne...*, p. 20-29.
- LE MÉNÉ, Joseph-Marie. *Histoire... des paroisses...*, T. I, p.10.
- LE ROHELLEC, Pierre-Jean. *Histoire d'Arradon...*, p. 66-67.


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZM, échelle 1/ 2000e.	
Pl.	II	Plan au sol (croquis).	
Pl.	III	Rez-de-chaussée, cheminée : blason (croquis).	
Doc.	1	Plan cadastral 1809, section F 1.	93 56 00112 X
Doc.	2	Plan cadastral 1852, section F 1.	93 56 00140 X
Fig.	1	Vue générale sud.	91.56.00946 X
Fig.	2	Logis. Élévation sud.	91 56 00940 X
Fig.	3	Dépendance à l'ouest. Élévation sud.	91 56 00941 X

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZM,
échelle 1/2000e.




P1. II. Plan au sol (croquis).



- a. évier mural
- b. cheminée, base XVe siècle, remaniée
- c. cheminée avec blason en tuffeau
- d. porte en plein cintre bouchée
- e. porte, fin XVe siècle.


Pl. III. Rez-de-chaussée, cheminée : blason (croquis).



Dec.1 Plan cadastral 1809, section F1

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00112 X






Fig.1 Vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00946 X



Fig.2 Logis. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00940 X




Fig.3 Dépendance à l'ouest. Élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00941 X

