Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1958 C5 605
Commune	: Canihuel
Coord. Lambert	: 0196600 ; 1082620
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: ferme
Département	: 22
Dossier	: individuel
Elévation	: élévation à travées
Etages	: 1 étage carré
Etat	: mauvais état
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 22029
Lieu-dit	: Kerlan
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Canihuel
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite ; appareil mixte ; moellon
Parties	: logement
REFERENCE	: IA00004195
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004195
Siècle	: 17e siècle
Siècle bis	: 17e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise
Typologie	: logis à fonctions multiples
Zone Lambert	: Lambert1

I. HISTORIQUE ./.

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

En écart. Ferme composée d'un ancien logis à fonctions multiples, logis moderne et étable, en alignement. Dépendance devant. Puits dans la cour, en granite, plan circulaire, margelle en grand appareil portant deux piédroits et une traverse, auge à côté.

3. Matériaux

Granite, schiste. Logis en granite et schiste, appareil mixte; le granite étant en pierre de taille (en façade Sud), le schiste en moellon avec chaine en granite. Dépendances en granite et schiste, moellon. Puits en granite. Couverture en ardoise.
A l'intérieur reste de cloison en dalles de schiste dressées.

4. Structure

Dépendances en rez-de-chaussée. Logis simple en profondeur de plan allongé divisé par une cloison en dalles de schiste; un étage carré sur la seule partie droite, comble à surcroit à gauche.

5. Elévations (extérieures)

Seule la façade Sud et ajourée : 2 portes murées au Nord, 2 portes et 1 fenêtre au premier niveau, 2 fenêtres au 2ème niveau, l'une à croisée en granite et linteau à 2 accolades, l'autre à linteau échancré en accolade. Trace de reprise à gauche et changement d'appareil (moellons de schiste), trous de boulins sur cette partie reprise.

6. Couvertures

Toit à longs pans, à pignon couvert. Plusieurs niveaux de toiture dans l'alignement du logis. Charpente à fermes, avec entrait retroussé et poinçon, contreventement par les pannes.

7. Distribution intérieure

Logis à fonctions multiples (logis, étable, grenier) réparties comme suit : au rez-de-chaussée salle à droite, cheminée détruite, étable à gauche, séparation par cloison de schiste. Accès à l'étage par une échelle, l'escalier d'origine est détruit (emplacement et type inconnus). A l'étage chambre à droite avec fenêtre à croisée de pierre, grenier à gauche avec un surcroit de même hauteur que l'étage carré de la chambre.Grenier à grain au-dessus de la chambre.

III. CONCLUSIONS

Ferme de construction hétérogène; le logis, actuellement désaffecté et utilisé comme porcherie, date du 17ème siècle; il subit une reprise très nette en façade Sud. Logis de type à fonctions multiples sur deux niveaux.

Table des Figures

Pl. 1	Plan au sol, élévation (croquis).....		83.22.06 P
Fig. 1	Vue générale Sud-Ouest.....	cliché n°	73.22.387 X
- 2	Vue générale Ouest	-	73.22.390 X
- 3	Logis. Vue générale Sud	-	73.22.388 X
- 4	- Détail façade Sud	-	73.22.393 X
- 5	- - - -	-	73.22.392 X
- 6	Puits	-	73.22.391 X
- 7	Etable, détail porte	-	73.22.389 X

22 CANIHUEL

KERLAN

FERME 1
Plan au sol, élévation (croquis)

83.22.06 P - cliché BOUTROUX/ARTUR/LAMBART

P. 1





22 CANIHUEL

KERLAN

FERME 1
Vue générale Sud-Ouest

73.22.387 X - cliché ARTUR

Fig. 1

22 CANIHUEL

KERLAN

FERME 1
Vue générale Ouest

73.22.390 X - cliché ARTUR

Fig. 2

22 CANIHUEL

KERLAN

FERME 1
Logis. Vue générale Sud

73.22.388 X

Fig. 3

22 CANIHUEL

KERLAN

FERME 1
LOGIS. Détail façade Sud

73.22.393 X - cliché ARTUR

Fig. 4

22 CANIHUEL

KERLAN

FERME 1
LOGIS. Détail façade Sud

73.22.392 X - cliché ARTUR

Fig. 5



22 CANIHUEL

KERLAN

FERME 1
PUITS

73.22.391 X - cliché ARTUR

Fig. 6



22 CANIHUEL

KERLAN

FERME 1
ETABLE, détail porte

73.22.389 X - cliché ARTUR

Fig. 7