Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1958 F3 273
Commune	: Canihuel
Coord. Lambert	: 0195000 ; 1087400
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1630
Dénomination	: ferme
Département	: 22
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier de distribution extérieur ; escalier droit ; escalier hors-oeuvre ; escalier en vis sans jour
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Ferme 17e siècle partiellement datée 1630, escalier hors-oeuvre détruit
Implantation	: en écart
INSEE	: 22029
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Limosquen d' en Bas
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Canihuel
Murs gros-oeuvre	: granite
Parties	: logement
Plan	: plan régulier
REFERENCE	: IA00004196
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004196
Siècle	: 17e siècle
Siècle bis	: 17e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise
Typologie	: ferme à deux logements à fonctions multiples ; cour fermée
Zone Lambert	: Lambert1

I. HISTORIQUE

Logis (1) porte la date 1630 (fenêtre au 2ème niveau).

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

En écart. Ferme à cour fermée avec accès principal dans l'angle Sud-Est et accès secondaires. La ferme contient deux logements, l'un dans l'aile Est, l'autre dans l'aile Sud. Puits devant le premier logis, actuellement détruit, fait de quatre pierres arrondies et dressées.

3. Matériaux

Granite. Construction en granite, en moellon, partiellement en pierre de taille en façade antérieure du 2ème logis. Couverture en ardoise.

4. Structure

Premier logis à fonctions multiples, de plan allongé simple en profondeur, divisé par deux murs de réfend et une cloison; à l'étage un seul mur de refend montant de fond en comble.

Deuxième logis de plan massé, à étage carré, de type logis sur étable; l'escalier hors-oeuvre en façade antérieure est détruit.

Autres dépendances en rez-de-chaussée.

5. Couvertures

Toit à longs pans, pignons couverts. Un seul niveau de toiture dans l'alignement Est; deux niveaux dans l'alignement Nord. Charpente non étudiée.

6. Elévations (extérieures)

Seules les façades antérieures sont ajourées. Elévations irrégulières sans travées; les portes sont en plein cintre ou à linteau droit. Deux jours en pignon Ouest du 2ème logis.

7. Distribution intérieure

Aile Est. Principalement divisée par deux murs de refend; on trouve, à gauche étable; au centre pièce divisée par une cloison comprenant étable et salle; à droite pièce unique entre refends remise ou cellier. A l'étage on trouve sur la partiegauche et la partie centrale un grenier; la partie centrale, encore plafonnée, devait être une salle ou chambre (trace de cheminée sur le mur de refend). A droite on trouve une chambre. Le mur de

refend Ouest ne divise que le rez-de-chaussée, alors que le mur de refend Est monte de fond en comble. L'accès à l'étage se fait par l'escalier extérieur droit en façade; aacès au comble par une échelle intérieure.

Deuxième logement:une pièce par niveau, avec cheminées alternées sur les pignons; la pièce du rez-de-chaussée (actuellement bûcher) est une ancienne étable ou écurie (présence de mangeoires); l'étage est une pièce de logis. On y accédait par un escalier hors-oeuvre, en vis sans jour, en façade Nord (reprise très apparente) -type de logis sur étable-.

III. CONCLUSIONS

Ferme (17ème siècle) partiellement datée 1630. Cette date peut se rapporter à l'ensemble qui paraît assez homogène.

Table des planches

Pl. I Plan de situation

Table des figures

Fig. 1	Vue générale Sud-Est	cliché n°	73.22.230 X
- 2	- - Nord-Ouest	-	73.22.239 X
- 3	Alignement Est, vue générale.....	-	73.22.241 X
- 4	- - vue générale	-	73.22.238 X
- 5	- - - -	-	73.22.236 X
- 6	Deuxième logement, vue générale Nord	-	73.22.231 X
- 7	- - pignon Ouest	-	73.22.240 X
- 8	- - fenêtre de l'étage	-	73.22.233 X
- 9	Cheminée	-	73.22.235 X
- 10	-	-	73.22.232 X

22 CANIHUEL LISMOQUEN D'EN BAS

Ferme Pl. I



22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
Vue générale Sud-Est

73.22.230 X - cliché ARTUR

Fig. 1



22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
Vue générale Nord-Ouest

73.22.239 X - cliché ARTUR

Fig. 2

22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
ALIGNEMENT Est
Vue générale

73.22.241 X - cliché ARTUR

Fig. 3

22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
ALIGNEMENT Est, vue générale

73.22.238 X - cliché ARTUR

Fig. 4



22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
Alignement Est, vue générale

73.22.236 X - cliché ARTUR

Fig. 5

22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
2ème logement, vue générale Nord

73.22.231 X - cliché ARTUR

Fig. 6

22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
2ème logement, pignon Ouest

73.22.240 X - cliché ARTUR

Fig. 7



22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
2ème logement, fenêtre de l'étage

73.22.233 X - cliché ARTUR

Fig. 8



22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME
CHEMINEE

73.22.235 X - cliché ARTUR

Fig. 9

22 CANIHUEL

LISMOQUEN D'EN BAS

FERME, 2ème logement.
CHEMINEE de l'étage, pignon est.

73.22.232 X - cliché ARTUR

Fig. 10