

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Collectifs	: 3 étudié ; 13 repéré ; 204 bâti
Commune	: Canihuel
Coord. multiples	: 0194560 ; 0201950 ; 1089610 ; 1080670
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Dénomination	: maisons ; fermes
Département	: 22
Dossier	: collectif
Etude	: inventaire topographique
Historique	: Chronogrammes : 1630, 1741, 1765, 1780, 1781, 1782, 1794, 1797, 1831
INSEE	: 22029
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Canihuel
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite
REFERENCE	: IA00004202
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004202
Siècle	: 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
Siècle bis	: 17e s. ; 18e s. ; 19e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maisons, Fermes
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

Table des illustrations

		<u>n°s clichés</u>
Fig. 1	CANAC'H CUDON BRAS	73.22.427 X
- 2	COAT MORVAN, Ferme 1.....	73.22.408 X
- 3	- - Ferme 2	73.22.380 X
- 4	- - -	73.22.379 X
- 5	- - -	73.22.381 X
- 6	- - -	73.22.378 X
- 7	GOAZ AR VRAN	73.22.433 X
- 8	KERLAN, Ferme 2.....	73.22.399 X
- 9	- -	73.22.404 X
- 10	- -	73.22.401 X
- 11	- -	73.22.406 X
- 12	- -	73.22.407 X
- 13	- Ferme 3	73.22.396 X
- 14	- -	73.22.395 X
- 15	- -	73.22.394 X
- 16	KERSOLIO	73.22.217 X
- 17	-	73.22.213 X
- 18	-	73.22.221 X
- 19	-	73.22.218 X
- 20	-	73.22.215 X
- 21	-	80.22.488 X

22 CANIHUEL

D.C. MAISONS-FERMES


Carte de repérage, partie Nord de la commune
Extrait de la carte topographique au 1/25000
de l'I.G.N., 19 ,

Pl. 1

repéré



étudié



22 CANIHUEL D.C. Maisons-Fermes

CANAC'H CUDON BRAS

FERME - remaniée après inventaire -
Vue générale des étables

73.22.427 X - cliché DAGORN

Fig. 1



COAT MORVAN

FERME 1 - détruite après inventaire -

73.22.408 x -cliché DAGORN

Fig. 2



COAT MORVAN

FERME 2

Vue générale

73.22.380 X - cliché DAGORN

Fig. 3



COAT MORVAN

FERME 2

Vue générale de l'ancien logis (?)

73.22.379 X - cliché DAGORN

Fig. 4



COAT MORVAN

FERME 2

Ancien logis (?), détail de l'escalier

73.22.381 X - cliché DAGORN

Fig. 5



COAT MORVAN

FERME 2

Hangar sur piliers de granite

73.22.378 X - cliché DAGORN

Fig. 6



GOAZ AR VRAN

FERME

Vue générale Sud

73.22.433 X - cliché DAGORN

Fig. 7



KERLAN

FERME 2

Vue générale postérieure

73.22.399 X - cliché DAGORN

Fig. 8




KERLAN

FERME 2

Détail de la tour d'escalier

73.22.404 X - cliché DAGORN

Fig. 9



KERLAN

FERME 2

Vue générale Sud

73.22.401 X - cliché DAGORN

Fig. 10



KERLAN

FERME 2

Détail du logis (droite) - façade Sud

73.22.406 X - cliché DAGORN

Fig. 11



KERLAN

FERME 2

Détail du logis (gauche) - façade Sud

73.22.407 X - cliché DAGORN

Fig. 12



KERLAN

FERME 3

Vue générale postérieure

73.22.396 X - cliché DAGORN

Fig. 13



22 CANIHUEL D.C. Maisons-Fermes

KERLAN

FERME 3

Vue générale Sud

73.22.394 X - cliché DAGORN

Fig. 14



KERLAN

FERME 3

Détail du logis (à droite)

73.22.395 X - cliché DAGORN

Fig. 15



22 CANIHUEL D.C. Maisons-Fermes

KERSOLIO

FERME

Vue générale Sud

73.22.217 X - cliché DAGORN

Fig. 16



22' CANIHUEL D.C. Maisons-Fermes

KERSOLIO

FERME

Vue générale Sud

73.22.215 X - cliché DAGORN

Fig.17



KERSOLIO

FERME

Façade Sud. Détail de la tour d'escalier

73.22.213 X - cliché DAGORN

Fig. 18



22 CANIHUEL D.C. Maisons-Fermes

KERSOLIO

FERME

Vue générale postérieure Nord-Ouest

80.22.488 X - cliché DUCOURET

Fig. 19



KERSOLIO

FERME

Charpente. Vue générale

73.22.221 X - cliché DAGORN

Fig. 20



KERSOLIO

FERME

Détail du saloir

73.22.218 X - cliché DAGORN

Fig. 21

