

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1941 C4 483
Commune	: Kerpert
Coord. Lambert	: 0195180 ; 1088600
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert ; appentis
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: ferme
Département	: 22
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier hors-oeuvre ; escalier en vis sans jour
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: isolé
INSEE	: 22092
Lieu-dit	: Pen Poulou
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Kerpert
Murs gros-oeuvre	: granite ; moellon
Parties	: étable ; grange ; puits
REFERENCE	: IA00004205
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004205
Siècle	: 17e siècle, 18e siècle (?)
Siècle bis	: 17e s. ; 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

iA00004205

I. HISTORIQUE ./.2. DESCRIPTION1.2. Situation et composition d'ensemble

Ferme isolée. Composée de logis et dépendances en alignement (façade à l'Ouest), grange au Nord, étable à l'Ouest; puits et auge. Cour pavée.

3. Matériaux

Granite, moellon. Baies en grand appareil.

4. Structures

Logis à étage carré (?) actuellement comble à surcroît (le logis est désaffecté) avec tour d'escalier hors-oeuvre en façade postérieure. Autres bâtiments à rez-de-chaussée et comble à surcroît;

5. Elévations (extérieures)

Logis : élévation antérieure Ouest très peu ajourée : une porte plein cintre, une fenêtre et un jour au premier niveau; fenêtre de service au 2ème niveau. Baies murées en façade postérieure, groupement des baies au centre de la façade. Autres bâtiments, élévation peu ajourées, irrégulières.

6. Couvertures

Toit à longs pans, pignons couverts; pignons découverts : logis, grange, étable. Tour d'escalier du logis écrêtée, actuellement couverte en appentis.

7. Distribution intérieure

Logis actuellement désaffecté. Salle au rez-de-chaussée avec cheminée; escalier hors-oeuvre dans l'angle Nord-Est de la pièce en vis sans jour; porte murée au Nord; porte murée dans le mur de refend séparant logis de l'étable.

L'étage est remanié; l'escalier devait desservir deux pièces de part et d'autre du mur de refend (portes murées), porte murée également dans le mur Ouest : appentis disparu (?).

III. CONCLUSIONS

Edifice non daté 17ème ou 18ème siècle.

Table des illustrations


- Pl. I Extrait cadastral, 1941, échelle 1/2000e
Pl. II Plan au sol

		<u>n° clichés</u>
Fig. 1	Logis, vue générale Ouest	79.22.203 X
- 2	- vue générale Est	67.22.61 Z
- 3	- détail de la tour d'escalier	79.22.201 X
- 4	- rez-de-chaussée, cheminée et départ d'escalier	67.22.62 Z
- 5	- étage, porte sur la cage d'escalier.....	67.22.63 Z
- 6	Etable, vue générale Est	79.22.202 X
- 7	Grange. Vue générale Sud	67.22.60 Z
- 8	Dépendances. Vue générale	79.22.204 X

KERPert

PEN POULOU

FERME Pl. I



KERPert

Ch


1961

$\frac{1}{2000}$

22 KERPERT

PEN POULOU

FERME Pl. II



22 KERPERT

PEN POULOU

FERME

LOGIS. Vue générale Ouest

79.22.203 X - cliché ARTUR

Fig. 1



22 KERPENT

PEN POULOU

FERME

LOGIS. Vue générale Est

67.22.61 Z

Fig. 2



22 KERPert

PEN POULOU

FERME

LOGIS. Détail de la tour d'escalier

79.22.201 X - cliché ARTUR

Fig. 3



22 KERPERT

PEN POULOU

FERME

LOGIS, cheminée et départ de l'escalier

67.22.62 Z

Fig. 4



22 KERPERT

PEN POULOU

FERME
LOGIS. Etage,
porte sur la cage d'escalier

67.22.63 Z

Fig. 5



22 KERPERT

PEN POULOU

FERME

ETABLE. Vue générale Est

79.22.202 X - cliché ARTUR

Fig. 6



22 KERPERT

PEN POULOU

FERME

GRANGE. Vue générale Sud

67.22.60 Z - cliché DAGORN

Fig. 7



22 KERPERT

PEN POULOU

FERME
DEPENDANCE. Vue générale

79.22.204 X - cliché ARTUR

Fig. 8

