

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1963 D3 677
Commune	: Lanrivain
Coord. Lambert	: 0186850 ; 1086750
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; ruellée
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1686
Dénomination	: ferme
Département	: 22
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier de distribution extérieur ; escalier droit
Etat	: mauvais état
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Ferme construite en 1686, remaniée : rehaussement des murs
Implantation	: en écart
INSEE	: 22115
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Saint-Antoine
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Lanrivain
Murs gros-oeuvre	: granite ; moellon
Parties	: étable ; hangar agricole
REFERENCE	: IA00004223
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004223
Siècle	: 4e quart 17e siècle
Siècle bis	: 17e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise ; chaume
Typologie	: hangar à orthostats
Zone Lambert	: Lambert1

iA00004223

I. HISTORIQUE

Porte la date 1686 (cheminée).

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

Ferme en écart, composée d'un logis indépendant avec appentis en pignon Nord-Est, étable et hangar.

3. Matériau

Granite; grand appareil irrégulier. Reprise sur le logis (murs surélevés en petits moellons). Hangar construit en moellons et en orthostats. Couverture en ardoise (logis, étable) et en chaume (hangar et appentis).

4. Structure

- Logis : un étage carré, pas de division intérieure; escalier extérieur en façade postérieure. Autres bâtiments en rez-de-chaussée.

5. Elévations extérieures

Façade antérieure, peu ajourée; une fenêtre refaite. Pignons aveugles. En façade postérieure une porte murée au premier niveau et une porte au deuxième niveau. Surélévation des murs apparente en pignons et en façade.

6. Couverture

Toit à longs pans, pignons couverts. Logis et étable en ardoise; hangar et appentis en chaume (plus précisément en genet).

Charpente du logis refaite.

7. Distribution intérieure

Pièce unique au rez-de-chaussée, cheminée portant la date 1686 en pignon Est, demi-cloison de bois à droite de la porte d'entrée, alignement de meubles contre le mur Nord et en retour contre le pignon Ouest. Grenier sans division au deuxième niveau; cheminée sur le pignon Ouest (ancienne chambre ?). Accès au grenier par l'escalier extérieur droit plaqué en façade postérieure.

III. CONCLUSIONS

Ferme construite en 1686; remaniée. Le hangar à piliers de granite et couvert en chaume est représentatif d'un type très répandu dans le canton.

Table des illustrations

Pl. I	Plan au sol du hangar.		82.22.11 P
Pl. II	Plan-masse (croquis).		
Fig. 1	Vue générale Sud-Est	cliché n°	67.22.120 Z
- 2	Vue générale Nord-Ouest	-	78.22.170 Z
- 3	Pignon Nord-Est	-	78.22.172 Z
- 4	Hangar	-	78.22.171 Z
- 5	Hangar	-	67.22.121 Z
- 5 bis	-	-	82.22.366 X
- 6	Etables	-	67.22.122 Z
- 7	Vestiges du puits	-	78.22.175 Z
- 8	Remise	-	78.22.181 Z


22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE
FERME

Plan au sol du hangar


82.22.11 P

Pl. I




Plan au sol

plan-masse.

NORD
↑

- 1 logis
- 2 appentis
- 3 hangar
- 4 étable



logis : rez de chaussée

- 1 cloison
- 2 alignement de meubles
- 3 porte murée
- 4 cheminée.

22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME

Vue générale Sud-Est

67.22.120 Z

Fig. 1



22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME

Vue générale Nord-Ouest

78.22.170 Z - cliché LELOUARN

Fig. 2



22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME
Pignon Nord-Est

78.22.172 Z - cliché LE LOUARN

Fig. 3



22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME
HANGAR

78.22.171 Z - cliché LE LOUARN

Fig. 4



22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME
HANGAR

67.22.121 Z - cliché LE LOUARN

Fig. 5



22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME
HANGAR

82.22.366 X- cliché ARTUR/LAMBART

Fig. 5 bis



22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME
ETABLES

67.22.122 Z

Fig. 6



22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME

Vestiges du puits

78.22.175 Z - cliché LE LOUARN

Fig. 7



22 LANRIVAIN

SAINT-ANTOINE

FERME
REMISE

78.22.181 Z - cliché LE LOUARN

Fig. 8

