

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Commune	: Saint-Connan
Coord. Lambert	: 0201900 ; 1092600
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: manoir
Département	: 22
Dossier	: individuel
Etat	: vestiges ; mauvais état
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Vestiges d' un logis 16e ou 17e siècle ; parties agricoles 17e ou 18e siècle, remaniées ; colombier détruit
Implantation	: isolé
INSEE	: 22284
Lieu-dit	: Villeneuve (la)
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Saint-Connan
Murs gros-oeuvre	: granite
Parties	: communs ; parties agricoles ; colombier
REFERENCE	: IA00004247
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004247
Siècle	: 16e siècle, 17e siècle ( ? ) ; 17e siècle, 18e siècle ( ? )
Siècle bis	: 16e s. ; 17e s. ; 17e s. ; 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Manoir
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

## I. HISTORIQUE

Manoir mentionné dès 1583; un aveu de cette date indique que Pierre du Quellenec était seigneur de Villeneuve (mort en 1555); le manoir comportait : "Ses maisons, portes, aires, courtils, jardins, vergers, colombier, chappelle, bois, rabines, estants, moulins (---) juridiction moyenne et basse ... prééminences d'église. (A.P. Château de Quintin, 1583). Les Bégaignon en furent propriétaires au début du 17<sup>e</sup> siècle (A.D. 22 B 23). En 1772 les Sevoy sont propriétaires (A.D.22 E 2361).

Gaultier du Moltay signale de larges douves entourant les débris d'une tour cylindrique. Près des ruines du colombier, il signale une pierre chargée d'un écusson en bannière, entouré du collier de saint Michel parti au 1 Bégaignon au 2 de Loz et du Gaspern.

## II. DESCRIPTION

Edifice isolé, en cour fermée, avec une aile de dépendances avec passage d'entrée couvert, autre aile latérale contenant remise, étable, logement moderne et logement des fermiers. Un bâtiment ruiné conserve un pignon en grand appareil de pierres de taille portant une cheminée monumentale au rez-de-chaussée. Construction en granite. Couverture en ardoise. Aucunes traces de douves, fossés ou tour. Puits ruiné au Sud de la cour.

## III. CONCLUSIONS

De l'ancien manoir ne reste que le vestige d'un mur et sa cheminée (16<sup>e</sup> ou 17<sup>e</sup> siècle). Les dépendances agricoles datent des 17<sup>e</sup> ou 18<sup>e</sup> siècle et sont très remaniées.

## IV. DOCUMENTATION


- A.P. Château de Quintin
- A.D. 22 B 23; E 2361
- Frotier de la Messelière, le fief de Quintin, p. 114.
- Gaultier du Moltay. Répertoire p. 179.
- Jollivet; p. 306.

### Table des illustrations

#### Pl. I Plan de situation

Fig. 1	Portail d'entrée .....	cliché n°	73.22.356 X
- 2	- - vu de la cour .....	-	73.22.357 X
- 3	- - détail intérieur .....	-	73.22.358 X
- 4	- Vue générale de la cour .....	-	73.22.353 X

croquis de  
situation



○ puits  
ruiné

22 SAINTE-CONNAN

VILLENEUVE (La)

MANOIR  
Porte d'entrée

73.22.356 X - cliché ARTUR

Fig. 1



22 SAINTE-CONNAN

VILLENEUVE (Le)

MANOIR

Porte d'entrée, vue de la cour

73.22.357 X - cliché ARTUR

Fig. 2



22 SAINTE-CONNAN

VILLENEUVE (La)

MANOIR

PORTAIL d'entrée, détail intérieur

73.22.358 X - cliché ARTUR

Fig. 3



22 SAINTE-CONNAN

VILLENEUVE (La)

MANOIR

Vue générale de la cour

73.22.353 X - cliché ARTUR

Fig. 4

