Aire d'étude : Saint-Nicolas-du-Pélem : maître d'oeuvre inconnu Auteur(s) : 1941 C2 236

Commune : 1941 C2 236
Coord. Lambert : 0198900 ; 1089900
Copyright : © Inventaire général, 1967
Couverture : toit à longs pans
Date bordereau : 1987 AVANT
Date d'enquête : 1967
Date mise à jour

Date Mistral

: 1987 AVANT : édifice non protégé MH Date Mistral Date protection

: 1748 ; 1799 : ferme Date(s) Dénomination Département : 22 Dossier : individuel Etat : mauvais état

Etude

: inventaire fondamental : Edifice hétérogène 18e et 19e siècles ; dépendance en 1748, date portée ; portail en Historique

1799, date portée ; étables sud et actuel logis 19e siècle

1799, da : en écart Implantation INSEE : 22294 : porte la date Justif. datation

Lieu-dit : Bois Garenne
Localisation : Bretagne ; 22 ; Saint-Gilles-Pligeaux
Murs gros-oeuvre : granite
Parties : étable REFERENCE : IA00004253 Région : Bretagne Région : 00004253 : 2e quart 18e siècle ; 4e quart 18e siècle ; 19e siècle : 19e si

Statut propriété : propriété privée

: Ferme Titre courant

Toiture matériau : ardoise ; chaume

Zone Lambert : Lambert1

I. HISTORIQUE

- Dépendance porte la date 1748.
- Portail porte la date 1799.

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

En écart. Ferme à cour ouverte (actuellement) avec accès au Nord par un portail à porte charretière et porte piétonne, aile Est comprenant étables et ancien logis avec four à pain en pignon, étables et porcheries au Sud, hangar sur piliers de granite au Sud. Pompe (ancien puits) flanquée d'anges, en granite dans la cour. Logis plus moderne au Nord, étables modernes à l'Ouest.

3. Matériaux

Granite, moellons. Portail en pierre de taille. Ancien logis partiellment en pierre de taille. Les couvertures sont refaites sauf celle de la porcherie en ardoises de taille croissante vers le bas des versants, et celle du hangar en chaume, mauvais état.

4. Structure

Aile Est comprenant dépendances et ancien logis, en rez-dechaussée et comble simple, plan allongé simple en profondeur; le logis est divisé par une cloison faite de dalles d'ardoise dressées séparant la salle avec cheminée (four) en pignon Sud, d'une pièce d'usage agricole.

Elévations

Seules les façades antérieures sont ajourées; baies rectangulaires.

Couvertures

Toits à longs pans, pignons couverts.

Distribution intérieure

(voir structure).

III. CONCLUSIONS

Edifice hétérogène et remanié, partiellement daté 1748 (dépendance Est) et 1799 (portail).

Etables Sud fin 19ème; actuel logis fin 19ème ou début 20ème siècle. Un pilier de granite derrière le portail de la cour, encore debout en 1967, indique que ce passage était couvert.

Table des illustrations

Pl. I Plan-masse.

Fig.	1	Vue géné	rale vers le	Sud	cliché nº	67.22.420	Z
-	2	-	- vers le	Nord	-	67.22.418	Z
-	3	Portail,	élévation No	ord	- "	67.22.419	\mathbf{z}
-	4	-			-	79.22.245	Х
-	5	-	élévation Su	ad	-	67.22.417	\mathbf{z}
_	6	_		_	_	79.22.246	X

Ferme

Pl. I

plan-masse

A NORD.

actuel logis

1748 étables étables



ancien poits four

anci'en

hangar

BOIS GARENNE (Le)

FERME'

Vue générale vers le Sud

67.22.420 Z



BOIS GARENNE (Le)

FERME

Vue générale vers le Nord

67.22.418 Z



BOIS GARENNE (Le)

FERME

PORTAIL, élévation Nord

67.22.419 Z



BOIS-GARENNE (Le)

FERME

PORTAIL, élévation Nord


79.22.245 X - cliché LE LOUARN



BOIS GARENNE (Le)

FERME PORTAIL, 616vation Sud

67.22.417 Z



BOIS GARENNE (Le)

FERME

PORTAIL, élévation Sud

79.22.246 X - cliché LE LOUARN

