

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1941 D4 637
Commune	: Saint-Gilles-Pligeaux
Coord. Lambert	: 0196540 ; 1088800
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: ferme
Département	: 22
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier dans-oeuvre ; escalier en vis sans jour ; escalier de distribution extérieur ; escalier droit
Etages	: en rez-de-chaussée ; 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 22294
Lieu-dit	: Kerpennek
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Saint-Gilles-Pligeaux
Murs gros-oeuvre	: granite ; moellon
Parties	: logement ; puits
REFERENCE	: IA00004255
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004255
Siècle	: 1er quart 19e siècle (?)
Siècle bis	: 19e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

I. HISTORIQUE ./.II. DESCRIPTION1.2. Situation et composition d'ensemble

En écart. Ferme à deux logements, cour irrégulière ouverte bordée de dépendances : étables, fournil; puits dans la cour; portail détruit en pignon Ouest du premier logement. Grange-remise reliant les deux logements, plus moderne.

3. Matériaux

Granite. Moellon. Chaines en pierre de taille.

4. Structure

- 1er logis (Nord) : rez-de-chaussée et comble simple; plan allongé divisé par des cloisons; cheminées aux deux pignons; vestiges d'un escalier en vis dans l'angle Sud-Est (cf. photo).

- 2ème logis (Sud) : plan massé, de type logis sur étable avec escalier en façade.

5. Elévations

Seules les façades antérieures sont ouvertes :

- Logis (1) : porte en anse de panier à deux claveaux et deux fenêtres de taille inégale.

- Logis (2) : porte en plein cintre au premier niveau à deux claveaux, porte et fenêtre rectangulaire au 2ème niveau (partie haute de cette façade remaniée); escalier extérieur en façade, droit, en maçonnerie sur massif plein.

6. Couvertures

Toit à longs pans, à pignons couverts; noue. En ardoise.

7. Distribution intérieure

- Logis (1) : division par cloison; cheminée sur chaque pignon. Escalier dans l'angle Sud-Est, détruit, la marche palière reposant sur les sommiers de la cheminée.

- Logis (2) : étable au rez-de-chaussée; salle à l'étage avec cheminée détruite en pignon Est (pièce actuellement désaffectée).

III. CONCLUSIONS : ferme à deux logis, l'un en rez-de-chaussée (19ème siècle), l'autre de type logis sur étable (18ème siècle ?).

Table des illustrations



Pl. I	Plan de situation	
Pl. II	Logement (1) -plan au sol - (schéma)	
Fig. 1	Premier logement, vue générale Sud	cliché n° 79.22.250K
- 2	Deuxième logement, vue générale Nord	- 79.22.251X
- 3	Intérieure du premier logement, vestiges de l'escalier en vis	- 79.22.252X

22 SAINT GILLES PLIGEAUX


KERPENNEC

Ferme - PL. 1

plan de situation



logement 1 : plan au sol, schéma.



(1): vestiges de l'escalier en vis

22 SAINT-GILLES PLIGEAUX

KERPENNEC

FERME

Premier logement, vue générale Sud

79.22.250 X - cliché LE LOUARN

Fig. 1



KERPENNEC

FERME

2ème logement, vue générale Nord

79.22.251 X - cliché LE LOUARN

Fig. 2



KERPENNEC

FERME

Intérieur du 1er logement;
vestiges de l'escalier en vis

79.22.252 X - cliché LE LOUARN

Fig. 3

