

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1941 D2 146
Commune	: Saint-Gilles-Pligeaux
Coord. Lambert	: 0198100 ; 1088520
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: ferme
Département	: 22
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier de distribution extérieur ; escalier droit
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 22294
Lieu-dit	: Kerguelen
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Saint-Gilles-Pligeaux
Murs gros-oeuvre	: granite
Parties	: puits
REFERENCE	: IA00004261
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004261
Siècle	: 17e siècle, 18e siècle (?)
Siècle bis	: 17e s. ; 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

I. HISTORIQUE

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

En écart. Logis à l'Ouest, étables au Nord, hangars modernes au Sud délimitent une cour ouverte avec puits au centre. Logis désaffecté depuis 1947. Puits à margelle en moellon, traverse et piédroits en granite portant un treuil. Hangar sur poteaux.

3. Matériaux

Granite. Moellons sans chaîne en pierre de taille. Baies en grand appareil taillé.

4. Structure

Logis de plan allongé divisé par un mur de refend; à gauche une pièce en rez-de-chaussée et comble simple; à droite un étage carré desservi par un escalier extérieur. Collage au droit du mur de refend.

5. Elévations extérieures

Façade antérieure : à gauche porte plein cintre à deux claveaux et fenêtre; à droite porte à linteau droit au premier niveau, porte en plein cintre et petite fenêtre au 2ème niveau.

Les pignons sont aveugles. La façade postérieure est ouverte de deux petites fenêtres donnant au rez-de-chaussée et à l'étage de la partie droite du bâtiment.

6. Couvertures

Toit à longs pans, en ardoise. Pignon couvert. Souche de cheminée sur le mur de refend. Charpente (voir croquis).

7. Distribution intérieure

A gauche cuisine avec cheminée sur le mur de refend; porte dans le mur de refend communiquant avec un cellier. A l'étage chambre avec petite cheminée en granite (l. 85 cm), linteau à crossettes, piédroits chanfreinés.



III. CONCLUSIONS

Deux corps de bâtiments non contemporains (collage) 17e ou 18e sle.


Table des illustrations

Pl. I	Plan de situation.		
Pl. II	Plan au sol, chéma. Charpente, partie Nord.		
Fig. 1	Vue générale Est	cliché n° 79.22.239 X	
- 2	- - Ouest	-	79.22.241 X

plan de situation




logis



puits




hangar




hangar

plan au sol, schéma



charpente:
partie Nord



22 SAINT-GILLES PLIGEAUX

KERGUELEN

FERME

Vue générale Est

79.22.239 X - cliché LE LOUARN

Fig. 1



22 SAINTE-GILLES PLIGEAUX

KERGUELEN

FERME

Vue générale Ouest

79.22.241 X - cliché LE LOUARN

Fig. 2

