

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1962 C1 8, 9, 12
Commune	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Coord. Lambert	: 0193000 ; 1082500
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; croupe
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: manoir
Département	: 22
Dossier	: individuel
Élévation	: élévation à travées
Escaliers	: escalier dans-oeuvre ; escalier tournant à retours sans jour ; escalier en vis sans jour
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: isolé
INSEE	: 22321
Lieu-dit	: Lestaurec
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Saint-Nicolas-du-Pélem
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite ; appareil mixte ; moellon
Parties	: four à pain ; étable ; puits ; logement
REFERENCE	: IA00004269
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004269
Siècle	: 17e siècle
Siècle bis	: 17e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Manoir
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

IA00004269

I. HISTORIQUE

Manoir mentionné dès le 15^e siècle, aux Lestaurec (AUDO. Bothos et ses trèves p. 26).

En 1660 Jacques Richart est sieur de Lestaurec (A.P. Château de Quintin). En 1736 Anne Le Coz est dame de Lestaurec. (A.M. St-Nicolas-du-Pelem). En 1680 Jacques Le Coz donne un aveu (AUDO op. cité).

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

Manoir isolé, actuellement à cour ouverte. Logis principal orienté au Sud, puits et auge devant; étables et porcherie au Sud portant les vestiges d'un portail. Autre étable et logement en alignement, hors de la cour au Nord-Ouest.

3. Matériaux et leur mise en oeuvre

Granite et schiste. Appareil mixte de moellons de schiste et de pierre de taille de granite, ce dernier réservé aux baies et chaînages d'angle à deux rangées. Les dépendances sont en moellons de schiste avec ou sans chaîne en pierre de taille; baies en granite.

4. Structure

Logis principal : plan rectangulaire simple en profondeur avec cage d'escalier centrale entre deux murs de refend. Rez-de-chaussée, étage carré et comble.

Logis (2) : plan massé simple en profondeur à rez-de-chaussée et étage carré.

Etable (1) : plan rectangulaire massé simple en profondeur à rez-de-chaussée et comble à surcroît.

5. Elevations extérieures

Logis (1) : façade antérieure à trois travées irrégulièrement espacées, sur deux niveaux. La deuxième porte à gauche est un remaniement; petite fenêtre à gauche murée; porte en plein cintre à trois claveaux surmontée d'un écu; fenêtres rectangulaires; au 2^eme niveau 2 oculi à droite et à gauche. Façades latérales : murs de croupe aveugle portant souche de cheminée. Façade postérieure ajourée d'une fenêtre au 1^{er} niveau à gauche.

Logis (2) : façade antérieure ouverte d'une porte chanfreinée en plein cintre à deux claveaux et une travée de fenêtres chanfreinées à linteau mouluré en accolade. Autres façades aveugles.

iA00004269

Etable (1). Façade antérieure ouverte d'une porte chanfreinée à linteau monolithe en anse de panier, et deux jours; fenêtre haute au 2ème niveau. Autres murs aveugles.

6. Combles et couvertures

Toit à longs pans à croupes sur le logis (1); toit à longs pans à pignons couverts sur les autres bâtiments. Charpente à entrain retroussé et poinçon moisé; autres assemblages à tenon et mortaise.

7. Distribution intérieure

. Rez-de-chaussée : une pièce de part et d'autre de la cage d'escalier, sol en terre battue, cheminée à linteau monolithe et consoles en talon, une porte murée dans la pièce gauche.

. Etage: disposition identique, cheminées plus petites (cf. photo).

. L'escalier : deux volées droites sur mur-noyau; palier et repos; distribution des pièces latérales à partir des paliers; marches monolithes. De l'étage au comble, une seule volée droite, la deuxième volée est remplacée par un escalier en vis à marches monoxyles portant noyau, partant du repos côté Nord du bâtiment; cet escalier aujourd'hui tronqué dessert actuellement une pièce avec cheminée située au-dessus de la cage d'escalier; l'accès actuel au comble se fait côté Nord à deux niveaux différents.

III. CONCLUSIONS

Edifice homogène; la distribution du comble par l'escalier secondaire paraît un remaniement; selon les habitants actuels la toiture aurait été abaissée, ce qui paraît peu probable.

2ème moitié 17ème siècle. Dépendances probablement contemporaines. Les vestiges du portail indiquent que la cour était autrefois fermée.

IV. DOCUMENTATION

- A.P. Château de Quintin.
- A.M. St-Nicolas-du-Pelem.
- AUDO (Abbé). Bothoa et ses trèves. 1877 dans Annuaire des C.du.N. , t. XXVII, p. 26.
- FROTIER de la MESSELIERE. Le fief de Quintin, p. 117.

Table des illustrations

- Pl. I Extrait cadastral. 1962 C1. Echelle 1/2000e.
 Pl. II Plan-masse (croquis).

		<u>clichés n°</u>
Fig. 1	Vue générale Sud	73.22.991 X
- 2	- - Sud-Ouest	67.22.378 Z
- 3	- - - -	73.22.998 X
- 4	Vue générale Sud	73.22.992 X
- 5	- - - Nord	73.22.999 X
- 6	Vue générale Sud-Est	73.22.995 X
- 7	Cheminée de l'étage	73.22.1002 X
- 8	Escalier, revers d'une volée	73.22.1001 X
- 9	Escalier secondaire	73.22.1004 X
- 10	2ème logis	73.22.996 X
- 11	- - - détail façade antérieure	73.22.997 X
- 12	Etable (1); façade antérieure	82.22.282 X 73.22.994 X
- 13	Puits et auge	73.22.1000 X

22 Saint Nicolas du Pelenn

LESTAUREC
manoir

Pl. I



Saint Nicolas du Pelenn



C 1

1962



$\frac{1}{2000}$

CAD 1962 C1
1/2000

plan-masse . croquis



2 puits



vestiges
de portail

LESTAUREC

MANOIR

Vue générale Sud

73.22.991 X - cliché DAGORN

Fig. 1



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR

Vue générale Sud-Ouest

67.22.378 Z - cliché DAGORN

Fig. 2



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR

Vue générale Sud-Ouest

73.22.998 X - cliché DAGORN

Fig. 3



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR

Vue générale Sud

73.22.992 X - cliché DAGORN

Fig. 4



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR

Vue générale Nord

73.22.999 X - cliché DAGORN

Fig. 5



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR

Vue générale Sud-Est

73.22.995 X - cliché DAGORN

Fig. 6



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR

Cheminée de l'étage

73.22. 1002 X - cliché DAGORN

Fig. 7



LESTAUREC

MANOIR

Escalier, revers d'une volée

73.22.1001 X - cliché DAGORN

Fig. 8



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR
Escalier secondaire

73.22.1004 X - cliché DAGORN

Fig. 9



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR
2ème LOGIS

73.22.996 X - cliché DAGORN

Fig. 10



LESTAUREC

MANOIR

2^{ème} LOGIS. détail façade antérieure

73.22.997 X - cliché DAGORN

Fig. 11



22 SAINT NICOLAS DU PELEM

LESTAUREC - Manoir

2ème logis, élévation antérieure : détail des baies

Cl.Inv.Dagorn

82 22 00282 X



LESTAUREC

MANOIR

Etable (1). Façade antérieure

73.22.994 X - cliché DAGORN

Fig. 12



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

LESTAUREC

MANOIR

Puits et auge

73.22.1000 X - cliché DAGORN

Fig. 13

