

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Commune	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Coord. Lambert	: 0192600 ; 1080600
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1784
Dénomination	: ferme
Département	: 22
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier demi-hors-oeuvre ; escalier en vis sans jour
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Ferme 17e siècle ; remaniée en 1784
Implantation	: en écart
INSEE	: 22321
Intérêt	: à signaler
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Rez Guervenno
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Saint-Nicolas-du-Pélem
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste ; moellon
Parties	: puits ; remise
REFERENCE	: IA00004282
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004282
Siècle	: 17e siècle
Siècle bis	: 17e s.
Siècle détail	: 4e quart 18e siècle
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise
Typologie	: remise à piliers monolithes
Zone Lambert	: Lambert1

iA00004282

I. HISTORIQUE

Fenêtre en haut à droite datée 1784.

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

Ferme isolée à une centaine de mètres de Rez-Guervéno. Système en cour ouverte avec un hangar (kar-ti) sur piliers en retour d'équerre à gauche, et un alignement de dépendances en retour à droite.

Puits engagé dans le mur d'une dépendance.

3. Matériaux : schiste en gros-œuvre, chaînes d'angle et encadrements des baies en granite. Hangar en orthostats de granite.

4. Structure : logis de plan allongé, à un étage carré, deux murs de refends. Escalier demi-hors-œuvre sur l'élévation postérieure désaffecté actuellement englobé dans un appenti plus récent.

Puits devant l'étable, de plan circulaire, sans décor.

5. Elévation : irrégulière; portes en plein cintre à deux claveaux; altération par ouverture de deux fenêtres rectangulaires.

6. Couvertures

Toit à deux versants sur le logis et le hangar, en ardoises. Fibrociment sur les étables. Logis à pignons découverts, kar-ti à linolet. Charpente de la partie droite du logis à sous-faitage étreillonné en croix de Saint-André avec aisselier. Partie gauche à entrail formant poutre, et entrail retroussé.

7. Distribution intérieure : refaite, avec cheminées condamnées.

III. NOTE DE SYNTHESE

La date 1784 est sans doute celle d'un remaniement de la partie droite; la partie gauche est du 17^{ème} siècle.

Logis à fonctions multiples sur deux niveaux.

IV. DOCUMENTATION ./.

Table des illustrations

Pl. I	Croquis de distribution.	
- II	<u>Elévation</u> 83.22.62 P	<u>clichés n°s</u>
Fig. 1	Vue générale du logis et de l'étable 73.22.918 V	
- 2	- - du hangar 73.22.919 V	
- 3	- - de l'étable 73.22.921 V	
- 4	Logis, partie gauche de l'élévation 73.22.922 V	
- 5	Puits 73.22.920 V	


22. Saint - Nicolas
du Pelem

Rez - Guervéno

ferme

Croquis de distribution

Pl. 1




22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

REZ-GUERVENO
FERME

Elévation

83.22.62 P - cliché ARTUR/LAMBART

Pl. II



FRANCE - COPYRIGHT INVENTAIRE GENERAL - RESTITUTION MICHEL ANDRY

22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

REZ-GUERVENO

FERME

Vue générale du logis et de l'étable

73.22.918 V - cliché ARTUR

Fig. 1



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

REZ-GUERVENO

FERME

Vue générale du hangar

73.22.919 V - cliché ARTUR

Fig. 2



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

REZ-GUERVENO

FERME

Vue générale de l'étable

73.22.921 V - cliché ARTUR

Fig. 3



REZ-GUERVENO

FERME

LOGIS. Partie gauche de l'élévation

73.22.922 V - cliché ARTUR

Fig. 4



22 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

REZ-GUERVENO

FERME

PUITS

73.22.920 V - cliché ARTUR

Fig. 5

