

Aire d'étude	: Saint-Nicolas-du-Pélem
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1933 B5 472
Commune	: Sainte-Tréphine
Coord. Lambert	: 0190980 ; 1076850
Copyright	: © Inventaire général, 1967
Couverture	: toit à longs pans
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date d'enquête	: 1967
Date mise à jour	: 1993/10/15
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1778
Dénomination	: maison
Département	: 22
Dossier	: individuel
Etages	: 1 étage carré
Etat	: mauvais état
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 22331
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Kerfolben
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Sainte-Tréphine
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite ; moellon
Parties	: logement
REFERENCE	: IA00004296
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004296
Siècle	: 4e quart 18e siècle
Siècle bis	: 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maison
Typologie	: logis sur étable
Zone Lambert	: Lambert1

IA 0000 4296

I. HISTORIQUE

Le premier logement (à droite) porte la date 1778.

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

En écart; ferme à deux logements mitoyens.

3. Matériaux

Granite, schiste. Moellon de schiste sans chaîne en pierre de taille; baies en grand appareil de schiste et de granite.

4. Structures

-1er logement (à droite) à un étage carré, une pièce par niveau, escalier extérieur détruit, plancher détruit.

-2ème logement (à gauche), plan plus allongé sans division, rez-de-chaussée et comble à surcroît.

5. Elevations extérieures

Seule la façade Sud est ajourée; au Nord du 2ème logement une porte et une fenêtre murées.

-1er logement : porte et jour au premier niveau; porte partiellement murée et fenêtre à appui saillant et linteau mouluré de deux accolades au 2ème niveau; la porte du 1er niveau porte la date 1778.

-2ème logement : porte plein-cintre à deux claveaux et petite fenêtre à linteau mouluré d'une accolade; deux fenêtres de service au 2ème niveau.

6. Couvertures

Totalement refaites en fibro-ciment; souches de cheminées détruites.

7. Distribution intérieure

-1er logement de type logis sur étable; logis avec cheminée en pignon Est (cf. photos); escalier d'accès détruit, de type droit plaqué en façade.

-2ème logement : salle au rez-de-chaussée, actuellement étable, cheminée en pignon Est; grenier au-dessus.

III. CONCLUSIONS

Deux logements, non contemporains (collage), celui de droite daté 1778; celui de gauche 17ème ou 18ème siècle. Dépendances plus modernes.

Table des illustrations


Pl. I Croquis : encadrements des baies - escalier extérieur.

Fig. 1	Vue générale Sud	cliché n° 79.22.167 X
- 2	1er logement, vue générale Sud	- 73.22.36 X
- 3	- - cheminée de l'étage	- 73.22.38 X
- 4	2ème logement, vue générale Sud	- 73.22.37 X

22 SAINTE TREPHINE

KEAFOLBEN

ferme Pl. I



 grante

encadrement schiste -

petit appareil de châtre

↑
escalier extérieur
disparu

22 SAINTE-TREPHINE

KERFOLBEN

FERME

Vue générale Sud

79.22.167 X - cliché ARTUR

Fig. 1



KERFOLBEN

FERME

1er logement : vue générale Sud

73.22.36 X - cliché ARTUR

Fig. 2




KERFOLBEN

FERME

1er logement : cheminée de l'étage

73.22.38 X - cliché ARTUR

Fig. 3



KERFOLBEN

FERME

2ème logement : vue générale Sud

73.22.37 X - cliché ARTUR

Fig. 4

