

Aire d'étude : Saint-Nicolas-du-Pélem
 Collectifs : 2 étudié ; 22 repéré ; 130 bâti
 Commune : Sainte-Tréphine
 Coord. multiples : 0189970 ; 0193560 ; 1079730 ; 1074930
 Copyright : © Inventaire général, 1967
 Couverture : toit à longs pans
 Date bordereau : 1987 AVANT
 Date d'enquête : 1967
 Date mise à jour : 1993/10/15
 Date Mistral : 1987 AVANT
 Dénomination : maisons ; fermes
 Département : 22
 Dossier : collectif
 Etude : inventaire topographique
 Historique : Chronogrammes : 1651, 1746, 1754, 1759, 1767, 1778, 1783, 1789, 1797, 1799,
 1833, 1834, 1839, 1843, 1846, 1878
 INSEE : 22331
 Localisation : Bretagne ; 22 ; Sainte-Tréphine
 Murs gros-oeuvre : granite ; schiste
 REFERENCE : IA00004299
 Région : Bretagne
 sauvegarde Ref. : 00004299
 Siècle : 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
 Siècle bis : 17e s. ; 18e s. ; 19e s.
 Statut propriété : propriété privée
 Titre courant : Maisons, Fermes
 Toiture matériau : ardoise
 Zone Lambert : Lambert1

Table des illustrations

			<u>n°s clichés</u>
	Fig. 1	Village (maison)	73.22.05 X
	- 2	- -	79.22.161 X
manquantes à la date du 1/08/05	{	- 3	79.22.261 X
		- 4	79.22.262 X
	- 5	Kersiet (ferme)	73.22.035 X
	- 6	- -	79.22.168 X
	- 7	Landizes	73.22.345 Z
	- 8	Notheret	79.22.157 X
	- 9	-	79.22.158 X
	Fig.2bis	Village (maison)parcelle 268) élévation postérieure	79 22 00162 X
	2ter	Village (maison parcelle 225	79 22 00160 X
		Village, maison	79 22 00425 VA *

* cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

22 SAINTE-TREPHINE

VILLAGE

MAISON

73.22.05 X - cliché DAGORN

Fig. 1



22 SAINTE-TREPHINE

VILLAGE

Maison (parcelle 268)

79.22.161 X - cliché ARTUR

Fig. 2



22 SAINTE TREPINE
VILLAGE
Maison (parcelle 268)
Vue du pignon
Fig.2 bis
Cliché Artur
79 22 162 X



22 SAINTE TREPINE
VILLAGE

Maison parcelle 225

79 22 160 X

Cliché Artur

Fig.2 ter



22 SAINTE-TREPHINE

KERSIET

FERME

73.22.035 X - cliché DAGORN

Fig. 5



22 SAINTE-TREPHINE

KERSIET

Détail des matériaux : schiste et
quartz

79.22.168 X - cliché ARTUR
Fig. 6

79 22 00426 VA



22 SAINTE-TREPHINE

LANDIZES

FERME (1)

73.22.345 Z

Fig. 7



22 SAINTE-TREPHINE

NOTHERET

FERME datée 1651

79.22.157 X - cliché ARTUR

Fig. 8



22 SAINTE-TREPHINE

NOTHERET

MAISON

79.22.158 X - cliché ARTUR

Fig. 9



22

n° département

SAINTE-TREPHINE

commune

1A00004299



lieu-dit

au village

adresse

GUINGAMP

arrondissement

SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

canton

MAISON

édifice ou ensemble contenant

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Coordonnées, Lambert : 1

X = 0192800

Y = 0078010

XE =

YS =

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : **privée**

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : **détruite**

Établi en **1994**

par **DUCOURET**

Revu en

par

Situation

- maison située sur la place du village, immédiatement au sud de l'église, orientée au nord, non mitoyenne.

Matériaux

- Construction en moellons de schiste, soigneusement appareillés en façade antérieure ; baies en pierre de taille de schiste, sauf une fenêtre (étage, à gauche) en granite ; en façade postérieure une porte en plein cintre, murée, est construite en granite.

Structure

- Plan rectangulaire allongé à faux plan double.

Au rez-de-chaussée, salle avec cloison de bois à droite isolant une partie cellier ou resserre. Cheminée engagée de grande dimension sur le pignon est avec deux niches dans le coeur, linteau de bois ; côté sud, face à la porte d'entrée, niche murale avec évier en schiste sous une arcature à arc en segment, écoulement central vers l'arrière ; le piedroit gauche de la niche comporte une tête sculptée, les mains dans la bouche, ménageant un petit orifice, écoulement de la réserve d'eau contenue dans cette même pierre de piedroit dont le sommet est creusé. Du fait des remaniements ultérieurs, l'accès à cette réserve d'eau est dissimulée ; sans doute s'agit-il d'un lave-main, avec écoulement sur la dalle d'évier.

A gauche de cette niche murale, apparait un petit local à encadrement de bois, à arc en segment, de hauteur : 180 cm, de profondeur : 200 et de largeur : 90 (dimensions approximatives) ; la destination de ce local, dont l'entrée a été murée, est inconnue : réserve alimentaire (?) ; l'entrée en forme de porte ne semble pas comporter de fermeture ; le couverture est assuré par des traverses de bois formant voûte.

La fenêtre côté nord est pourvue de deux coussièges. Dans l'angle nord-est, escalier refait menant à l'étage.

A l'étage, deux pièces séparées par une cloison, chacune étant pourvue d'une cheminée ; près de l'angle sud-est, départ d'un escalier en vis complètement ruiné menant au comble ; la tourelle est écroulée.

La partie qui se trouve entre le mur longitudinal et le mur goutterot sud est difficile à comprendre à cause de son état de ruine ; elle semble au moins partiellement rapportée sur le mur de refend longitudinal qui serait l'ancien mur goutterot ; un renforcement situé côté ouest pourrait avoir contenu des latrines côté ouest. Cette partie est couverte par le toit principal qui est centré sur l'axe du corps antérieur de la maison.

Comble non divisé, sans surcroît.

- Élévations

- Seule l'élévation antérieure nord-est percée de baies : porte d'entrée en arc brisé mouluré d'un tore entre deux cavets ; jour à droite mouluré d'un cavet sur tout son pourtour ; fenêtre à gauche moulurée sur tout son pourtour et portant la trace d'une croisée de pierre cassée. Au deuxième niveau, fenêtre à droite moulurée sur tout son pourtour, le linteau est orné de deux petites arcatures trilobées et porte la date 1838 (regravée). Fenêtre à gauche en granite simplement mouluré d'un chanfrein sur le linteau et les piédroits.

Toiture et charpente

- Charpente à trois fermes à entrain retroussé contreventé par des liens. Couverture en ardoise à pureau décroissant, à pignons couverts.

Conclusions


- Maison datant de la deuxième moitié du XVe siècle, ayant conservé une bonne partie de ses éléments d'origine dont l'essentiel de l'élévation antérieure, la cheminée du rez-de-chaussée - (et peut être celles de l'étage) et l'intéressante niche d'évier avec lave-main sculpté d'une tête humaine. L'escalier en vis dans une tourelle, semble-t-il en encorbellement, peut être aussi d'origine comme la structure à faux plan double.

En revanche la charpente n'est pas d'origine et peut dater du XVIIe siècle, comme la fenêtre du deuxième niveau, à gauche, de la façade nord ; autres remaniements dans la salle, mur sud : on voit le plédroit d'une porte murée. Le local marqué 2 sur le plan du rez-de-chaussés reste énigmatique, aussi bien en ce qui concerne sa destination que sa datation.

La destruction de l'ensemble de la maison est intervenue le 21 janvier 1994, à l'initiative de la propriétaire, pour des raisons de sécurité, le mur sud s'étant partiellement écroulé sur la maison voisine. Rien n'indique formellement le statut de l'occupant de cette maison ; cependant la qualité et la haute époque de construction, certains détails architecturaux (le lave-main) font penser à des gens de rang élevé dans la hiérarchie sociale rurale, et on pense par exemple à des prêtres. En revanche, par plusieurs caractères, la maison se distingue du genre manoir - mais l'état actuel peut avoir changé - , absence de cour close, absence de dépendance, proportions générales du bâti relativement modestes.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	1	Plan au rez-de-chaussée, croquis	
Pl.	2	Plan à l'étage, croquis	
Fig.	1	Vue nord	94 22 002 Z
Fig.	2	Mur nord, détail de l'appareil	94 22 014 Z
Fig.	3	Mur nord, porte	94 22 003 Z
Fig.	4	Mur nord, porte, détail de l'arc	94 22 011 Z
Fig.	5	Mur nord, fenêtre du 1er niveau	94 22 004 Z
Fig.	6	Mur nord, fenêtre du 2e niveau	94 22 005 Z
Fig.	7	Mur pignon ouest	94 22 010 Z
Fig.	8	Salle, niche murale et pièce annexe	94 22 006 Z
Fig.	9	Salle, pièce annexe	94 22 012 Z
Fig.	10	Salle, niche murale, évier	94 22 015 Z
Fig.	11	Salle, détail du lave-main	94 22 007 Z
Fig.	12	Salle, détail du lave-main	94 22 008 Z
Fig.	13	Salle, cheminée	94 22 009 Z
Fig.	14	Salle, coussièges	94 22 013 Z



plan du rez-de-chaussée

1: mur reconstruit

2: local non identifié

3: évier, lave-main


4: resserre

5: jour

6: fenêtre à coussinets

7: escalier

8: cheminée



plan de l'étage

1 : latrines ?

22 SAINTE-TREPHINE, au village
MAISON

Fig. 1 Vue nord
Cl. Sohier

94 22 002 Z



Fig. 2 Mur nord, détail de l'appareil 94 22 014 Z
Cl. Sohier



Fig. 3 Mur nord, porte
Cl. Sohier

94 22 003 Z



Fig. 4 Mur nord, porte, détail de l'arc
Cl. Sohier

94 22 011 Z



Fig. 5 Mur nord, fenêtre du 1er niveau
Cl. Sohler

94 22 004 Z



Fig. 6 Mur nord, fenêtre au 2e niveau
Cl. Sohier

94 22 005 Z



22 SAINTE-TREPHINE, au village
MAISON

Fig. 7 Mur pignon ouest
Cl. Sohier

94 22 010 Z



Fig. 8 Salle, niche murale et pièce annexe 94 22 006 Z
Cl. Sohier



Fig. 9 Salle, pièce annexe
Cl. Sohier

94 22 012 Z



Fig. 10 Salle, niche murale, évier
Cl. Sohier

94 22 015 Z



22 SAINTE-TREPHINE, au village
MAISON

Fig. 11 Salle, détail du lave-mains
Cl. Sohier

94 22 007 Z



Fig. 12 Salle, détail du lave-mains
Cl. Sohier

94 22 008 Z



Fig. 13 Salle, cheminée
Cl. Sohier

94 22 009 Z



22 SAINTE-TREPHINE, au village
MAISON

Fig. 14 Salle, coussièges

94 22 013 Z

