

Aire d'étude : Saint-Nicolas-du-Pélem
 Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
 Cadastre : 1958 C3 343
 Commune : Canihuel
 Coord. Lambert : 0196180 ; 1080650
 Copyright : © Inventaire général, 1967
 Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; noue
 Date bordereau : 1987 AVANT
 Date d'enquête : 1967
 Date mise à jour : 1993/10/15
 Date Mistral : 1987 AVANT
 Date protection : édifice non protégé MH
 Date(s) : 1782 ; 1797
 Dénomination : ferme
 Département : 22
 Dossier : individuel
 Escaliers : escalier hors-oeuvre ; escalier en vis sans jour ; escalier de distribution extérieur ; escalier droit
 Etages : 1 étage carré
 Etat : mauvais état
 Etude : inventaire fondamental
 Historique : Ferme construite en deux campagnes : l' une datée 1797 ; l' autre 18e ou 19e siècle ? ; le puits porte la date 1782
 Implantation : en écart
 INSEE : 22029
 Justif. datation : porte la date
 Lieu-dit : Canac'h Cudon Bihan
 Localisation : Bretagne ; 22 ; Canihuel
 Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; moellon ; appareil mixte
 Parties : puits
 REFERENCE : IA00004754
 Région : Bretagne
 sauvegarde Ref. : 00004754
 Siècle : 18e siècle, 19e siècle (?) ; 4e quart 18e siècle
 Siècle bis : 18e s. ; 18e s. ; 19e s.
 Statut propriété : propriété privée
 Titre courant : Ferme
 Toiture matériau : ardoise
 Typologie : logis et étable sous le même toit
 Zone Lambert : Lambert1

IAD0004754

I. HISTORIQUE

Partie droite du logis datée 1797. Puits daté 1782.

II. DESCRIPTION

1.2. Situation et composition d'ensemble

En écart - ferme composée d'un logement avec étable et grenier, d'une remise à l'Est, d'un puits devant le logement. Cour devant, couverte. Puits circulaire, margelle monolithe, deux piédroits moulurés et traverse portent un treuil, sur un piédroit daté 1782.

3. Matériaux

Granite et schiste. Partie droite du logis en appareil mixte de granite et schiste, baies en granite. Partie gauche du logis en schiste, baies en granite; le puits est en granite, pierre de taille. Les marches de l'escalier extérieur plaqué en façade sont en schiste monolithe.

Mise en oeuvre : moellons avec chaîne en pierre de taille.

Couverture en ardoise.

4. Structure

Bâtiment à un étage carré, simple en profondeur, plan allongé divisé par un mur de refend. Les appentis Ouest et Nord-Ouest sont des ajouts. Plancher de la partie droite du logis détruit. Accès à l'étage par un escalier hors-oeuvre en façade postérieure (partie gauche), par un escalier extérieur en façade antérieure (partie droite).

5. Elévations (extérieures)

Seule l'élévation Sud est ajourée (cf. photo); partie gauche à travées irrégulières de baies de dimensions inégales; partie droite sans travée, linteaux échancrés en segment, la fenêtre porte la date 1797.

6. Couvertures

Toit à longs pans, à pignon couvert; la tour d'escalier est couverte d'un toit à deux versants pénétrant le toit principal.

Couverture en ardoise.

Charpente : partie droite 1 ferme, partie gauche 3 fermes, identiques composées de arbalétriers, entrant retroussé, poinçon, contreventement par des liens, assemblages à tenon et mortaise chevillés.

7. Distribution intérieure

Bâtiment à fonction multiples :

- à droite on a : étable au rez-de-chaussée et salle à l'étage desservie par l'escalier extérieur; cheminée en pignon Est;

- à gauche : salle actuellement sans division, cheminée sur le mur Est (refend); autrefois cette salle devait comporter une cloison; l'accès à l'étage se fait par l'escalier hors-oeuvre placé au centre du mur Nord de l'actuelle salle. A l'étage on a une chambre avec cheminée en pignon Ouest et un grenier (?), cloison disparue. Greniers sur le tout accessibles par une échelle intérieure.

. Escalier Sud : escalier extérieur de distribution, droit, plaqué en façade. Marches en dalle de schiste.

. Escalier Nord : escalier hors-oeuvre, tour de plan semi-circulaire, cage de même éclairée par un jour; escalier en vis sans jour; cage couverte par un toit à deux versants pénétrant le toit principal (remaniement probable du type de couverture).

III. CONCLUSIONS

Edifice construit en deux campagnes l'une étant datée 1797 (partie droite), l'autre (partie gauche) datant du 18ème siècle.

Le puits porte la date 1782.

	<u>Table des illustrations</u>	<u>n° clichés</u>
Pl. I	Plan au sol	82.22.03 P
Fig. 1	Vue générale Sud-Est	80.22.490 X
- 2	- - Sud-Est du logis	80.22.489 X
- 3	- - Sud du logis	80.22.491 X
- 4	Vue générale Nord : tour d'escalier	80.22.494 X
- 5	Puits	80.22.492 X
- 6	Puits	80.22.493 X



22 CANIHUEL

CANAC'H CUDON BIHAN

FERME
Plan au sol

82.22.03 P

Pl. I



Plan au sol

22 CANIHUEL

CANAC'H CUDON BIHAN

FERME

Vue générale Sud-Est

80.22.490 X - cliché DUCOURET

Fig. 1



Canac'h Cudon Bihan

22 CANIHUEL

CANAC'H CUDON BIHAN

FERME

Vue générale Sud-Est du logis

80.22.489 X - cliché DUCOURET

Fig. 2



22 CANIHUEL

CANAC'H CUDON BIHAN

FERME

Vue générale Sud du logis

80.22.491 X - cliché DUCÔURET

Fig. 3



22. CANIHUEL

CANAC'H CUDON BIHAN

FERME

Vue générale Nord : tour d'escalier

80.22.494 X - cliché DUCOURET

Fig. 4



22 CANIHUEL

CANAC'H CUDON BIHAN

FERME
PUITS

80.22.492 X - cliché DUCOURET

Fig. 5



22 CANIHUEL

CANAC'H CUDON BIHAN

FERME
PUITS

80.22.493 X - cliché DUCOURET

Fig. 6

