

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1858 H3 92
Commune	: Châteauneuf-du-Faou
Coord. Lambert	: 0142150 ; 0371100
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert ; noue
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: maison
Département	: 29
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier de distribution extérieur ; escalier en équerre
Etages	: étage en surcroît
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 29027
Lieu-dit	: Kerliou
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Châteauneuf-du-Faou
Murs gros-oeuvre	: schiste ; moellon sans chaîne en pierre de taille
Nom rédacteur(s)	: Oui
REFERENCE	: IA00005066
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005066
Siècle	: 18e siècle, 19e siècle (?)
Siècle bis	: 18e s. ; 19e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maison
Toiture matériau	: ardoise
Typologie	: maison à kuzh taol
Zone Lambert	: Lambert0

SOUS-DOSSIER N° 2

35.01

--	--

Kerliou A

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1,500 km au Sud, Sud-Ouest du bourg.

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 142,3

Y 71,2

Cadastre Ancien : année 1858 Section H 3 Parcelle 92

Revisé : année _____ Section _____ Parcelle _____

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Établi le 20.7.1966

Par NOVELLO-BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Cf. photos nos 3, 4, 5, 6.

MAISON A KUZH-TAOL

Appareil de schiste.

Ouvertures non appareillées, à linteaux de bois.

Deux souches de cheminée (pignons) en schiste. Toits à 2 versants, couverts d'ardoise. Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît (1,15 m).

Façades

Façade antérieure Sud

Premier niveau : une porte et une fenêtre.

Accès à l'étage par un escalier en pierre.

Deuxième niveau : une porte d'accès au comble, à mi-étage. La partie en aile n'a d'ouvertures que sur la face Sud (une fenêtre par niveau).

Façade postérieure Nord

Une ouverture obturée.

Façades latérales

Est : deuxième niveau, 1 petite fenêtre.

Ouest : aveugle.

Intérieur

Une pièce par niveau :

- rez-de-chaussée

Sol dallé de schiste et de terre battue.

Porte d'entrée à deux battants, marquée d'une fleur de lys.

Massif de pierre soutenant l'escalier intérieur.

Mur Ouest : cheminée à linteau de bois et consoles de schiste. L. totale du linteau : 2,60 m.,âtre surélevé à 0,40 m. du sol, h. de l'âtre au linteau : 1,10 m.

Mur Nord : grande niche à linteau de bois.

Mur Ouest : même niche séparée en deux par une dalle de schiste.

- Etage

Mur Est : cheminée à linteau et consoles de bois.


Charpente : fermes à arbalétriers, entrain
retroussé et coyaux. Chevilles de bois.

29 CHATEAUNEUF DU FAOU D.C. Halépatruzel

35.02

35.01

KERLIOU



{ Section H3
1858
1/2000

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES


Pl. I- Maison A : Plan.....	89.29.109 P
Pl. II- Maison B : Plan et Coupe.....	89.29.108 P
III	89.29.107 P

29 CHATEAUNEUF-DU-FAOU Kerliou
MANOIR A

Pl.1 Plan au sol

Cl. Inv. Artur/Lambart 89.29.109 P

Dess. H. Benoist / Gw. Gogez, 1966



CHATEAUNEUF-du-FAOU 29

KERLIOU - MAISON

Maison A, vue générale façade Sud

cliché DAGORN

66.29.292 V



KERLIOU - MAISON

La porte d'entrée

cliché DAGORN

66.29.293 V



CHATEAUNEUF-du-FAOU 29

KERLIOU - MAISON A

Rez-de-chaussée : massif intérieur
de l'escalier

cliché DAGORN

66.29.295 V



CHATEAUNEUF-du-FAOU 29

KERLIOU - MAISON A

Rez-de-chaussée : cheminée

cliché DAGORN

66.29.294 V

