


Aire d'étude : Châteauneuf-du-Faou  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Commune : Châteauneuf-du-Faou  
Coord. Lambert : 0138700 ; 0371100  
Copyright : © Inventaire général, 1986  
Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; appentis massé brisé  
Date bordereau : 1987 AVANT  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : ferme  
Département : 29  
Destination : dépendance agricole  
Dossier : individuel  
Escaliers : escalier hors-œuvre ; escalier en vis sans jour  
Etages : 1 étage carré  
Etat : mauvais état  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en écart  
INSEE : 29027  
Lieu-dit : Stéaron  
Localisation : Bretagne ; 29 ; Châteauneuf-du-Faou  
Murs gros-œuvre : schiste ; grès ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; appareil mixte  
Nom rédacteur(s) : Oui  
REFERENCE : IA00005067  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00005067  
Siècle : 18e siècle  
Siècle bis : 18e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Ferme  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert0

SOUS-DOSSIER N° 15.16 35.01



Maison A

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

4 km ~~à~~ au Sud-Ouest du bourg  
 Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille GOURIN VI-18 Lambert X 138,8  
 Y 71,3

Cadastre Ancien : année Section Parcelle  
 Révisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom \_\_\_\_\_ Qualité \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le \_\_\_\_\_

Classé le \_\_\_\_\_

DOSSIER

Etabli le 22.7.1966  
 Par NOVELLO-BERNARD

Qualité ENQUETEURS

Revu le \_\_\_\_\_  
 Par \_\_\_\_\_ Qualité \_\_\_\_\_

Cf. photos 27 à 30

MAISON (A)

De plan carré, aspectée à l'Ouest. Appareil de schiste et grès, soigné. Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure : tourelle d'escalier carrée, couverte en appentis par le prolongement du versant principal. Ouvertures rectangulaires à linteaux de bois : une porte et une fenêtre au deuxième niveau, une petite ouverture à linteau de schiste éclaire la cage d'escalier.

Façade postérieure : une ouverture à chaque niveau.

Distribution intérieure : une pièce par étage. Escalier à vis à l'angle Sud-Ouest. Accès au comble par un escalier droit de bois.

Rez-de-chaussée. Mur Sud : cheminée à linteau et consoles de bois. Piédroits non appareillés, en schiste (L. totale du linteau : 2,50 m., être surélevé de 0,30 mètre, h. de l'âtre au linteau : 1,50 m.).

Etage : ouvertures ébrasées. Mur Nord : cheminée à linteau et consoles de bois.

Comble : charpente à une seule ferme; entrail, faux-entrait et poinçon, contreventement pas goussets.

Cf. photos 27, 28

Bâtiment (B) - Dépendances -

De plan rectangulaire, mitoyen avec (A). Même appareil, moins soigné. Un seul niveau : façade antérieure, une porte entre deux fenêtres. Façade postérieure aveugle.

Distribution intérieure :

. Rez-de-chaussée : une pièce, mur Sud, cheminée à linteau et consoles de bois. Piédroits de schiste. (L. totale du linteau : 2,10 m., h. de l'âtre au linteau : 1,50 m.) Décor en dents de scie sur le linteau.

. Comble : charpente à fermes, entraits et arbalétriers se croisant pour soutenir la panne faîtière

CHATEAUNEUF-du-FAOU 29

STERAOU - MAISON

Maison A et bâtiment B :  
Vue générale Ouest

cliché DAGORN

66.29.297 V



STERAOU - MAISON

Maison A et bâtiment B :  
Vue générale Est

cliché DAGORN

66.29.298 V



CHATEAUNEUF-du-FAOU 29

STERAOU - MAISON A

Cheminée et départ d'escalier

cliché DAGORN

66. 29.299 V



STERAOU - MAISON A

Vue générale de la cheminée

cliché DAGORN

66.29.300 V

