


Aire d'étude : Châteauneuf-du-Faou  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadastre : 1858 H 3 86  
Commune : Châteauneuf-du-Faou  
Coord. Lambert : 0142200 ; 0371060  
Copyright : © Inventaire général, 1986  
Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; ruellée  
Date bordereau : 1987 AVANT  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Date(s) : 1762  
Dénomination : ferme  
Département : 29  
Dossier : individuel  
Escaliers : escalier de distribution extérieur ; escalier dans-œuvre ; escalier droit  
Etages : 1 étage carré  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en écart  
INSEE : 29027  
Justif. datation : porte la date  
Lieu-dit : Kerliou  
Localisation : Bretagne ; 29 ; Châteauneuf-du-Faou  
Murs gros-œuvre : schiste ; grès ; moellon sans chaîne en pierre de taille  
REFERENCE : IA00005068  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00005068  
Siècle : 3e quart 18e siècle  
Siècle bis : 18e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Ferme  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert0



Kerliou B

LOCALISATION :

## REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1,500 km au Sud, Sud-Ouest du bourg.

Carte E. M. Echelle	1/50.000	Feuille	Gourin	Lambert X	142,3
				Y	71,2
Cadastre Ancien : année	1858	Section	H 3	Parcelle	86
Revisé : année		Section		Parcelle	

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom \_\_\_\_\_ Qualité \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le \_\_\_\_\_

Classé le \_\_\_\_\_

## DOSSIER

Etabli le 20.7.1966

Par NOVELLO-BERNARD Qualité ENQUETEURS

Revu le \_\_\_\_\_

Par \_\_\_\_\_ Qualité \_\_\_\_\_

Cf. photos 7 et 8

- Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Nord, flanqué de dépendances (étables).

- Appareil de schiste et de grès. Linteaux des ouvertures en bois. Deux souches de cheminée (pignons).

- Coupe : rez-de-chaussée, étage et combles.

- Façades

. Façade antérieure Nord

Au premier niveau : une porte rectangulaire à l'Est; accès à l'étage par un escalier droit (schiste et bois) s'appuyant à la façade antérieure, couvert en appentis par le prolongement du versant principal de la toiture.

Deuxième niveau : 1 porte rectangulaire à l'Ouest, une petite ouverture rectangulaire dans l'axe.

. Façade postérieure Sud remaniée; petites ouvertures à encadrement de grès.

. Façades latérales. Mur-pignon Ouest daté 1762.

- Distribution intérieure.

Ouvertures ébrasées. Une pièce par niveau.

. Rez-de-chaussée dallé de schiste. Mur Est, cheminée engagée à linteau et consoles de bois :

L, totale du linteau : 2,75 m.,

Atre surélevé : 0,30 m.,

Hauteur de l'âtre au linteau : 1,50 m.

. Etage. Mur Ouest, cheminée à linteau et consoles de bois; côté Sud, grande niche rectangulaire séparée en deux dans le sens de la hauteur par une dalle de schiste.

. Combles : charpente à fermes, arbalétriers, entraits retroussés, poinçons.

---

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

---

- Pl. I- Maison A : Plan..... 89.29.109 P
- Pl. II- Maison B : Plan et Coupe..... 89.29.108 P  
III- ..... 89.29.107 P


29 CHATEAUNEUF-DU-FAOU Kerliou

MANOIR B

Pl.II Plan au sol

Cl. Inv. Artur/Lambart 89.29.108 p

Dess. M. Benoist / Gw. Gouge, 1966



29 CHATEAUNEUF-DU-FAOU Kerliou

MANOIR B

Pl.III Coupe V V

Cl. Inv. Artur/Lambart 89.29.107 P



0 5 10 20 M.

COUPE V V

KERLIOU - MAISON

Vue générale des bâtiments de ferme  
prise de l'entrée Ouest

cliché DAGORN

67.29.502 Z



KERLIOU - MAISON

Maison B, façade avec escalier couvert

cliché DAGORN

67.29.503 Z

