

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1940 B2 449
Commune	: Collorec
Coord. Lambert	: 0146700 ; 0385300
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1512 ; 1682 ; 1809
Dénomination	: chapelle
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: 1 vaisseau
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Construction en 1512 (inscription 1512 sur un entrait) ; restauration en 1682 ; restauration en 1809
Implantation	: en écart
INSEE	: 29036
Justif. datation	: daté par source
Lieu-dit	: Saint-Guérolé
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Collorec
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite ; moellon
Plan	: plan allongé
REFERENCE	: IA00005092
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005092
Siècle	: 1er quart 16e siècle ; 4e quart 17e siècle ; 1er quart 19e siècle
Siècle bis	: 16e s. ; 17e s. ; 19e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Titre courant	: Chapelle Saint Guérolé
Toiture matériau	: ardoise
Vocabulaire	: Saint-Guérolé
Voûte couverture	: lambris de couverture
Zone Lambert	: Lambert0

--	--

LOCALISATION : Saint Guénolé

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

3 km au Nord du bourgCarte E. M. Echelle 1/50 000Feuille HUELGOATLambert X 146,8Y 85,8

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Révisé : année 1940Section B2Parcelle 449

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Commune

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 17.8.1966Par PAVIS-HERMONQualité EnquêteursRevu le 4-1972Par J.P. DUCOURRETQualité Rédacteur

1A 0000 5092

I- HISTORIQUE1- EDIFICE(S) ANTERIEUR (S)

./.

2- CONTEXTE HISTORIQUE

Fondée par le seigneur de Kergrist. Le 16 mars 1644 un aveu l'attribue aux manoir et seigneur du Cleuziou. Vendue pendant la Révolution elle est achetée par l'église de Collorec, qui la possède en 1805.

Le 14 novembre 1841, la fabrique se réunit pour examiner les réclamations de Mr Ducleuziou qui, selon son notaire, M^e Corvé de Sizun, prétend la posséder.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Construite en 1512, selon la date portée sur la poutre.

4- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENTS D'AFFECTATION

Restauration en 1682.

Tombée en ruine en 1805, la fabrique en assure la réparation en 1809.

II- DESCRIPTION1- SITUATION

La chapelle est située dans un pré en pente douce, à 20 mètres à l'Est du hameau de St-Guénolé.

2- MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Schiste et granit; toiture d'ardoise. Les rampants, chaînages, encadrements d'ouvertures et le clocheton sont en grand appareil de granit, les murs sont en petit appareil de schiste. Le sol est cimenté; les murs sont chaulés.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES

(cf. clichés 1 et 2)

Chapelle de petites dimensions, de plan rectangulaire simple, couverte d'un toit à deux versants. Mur-pignon occidental sommé d'un petit clocher. Nef à vaisseau unique couvert d'une charpente lambrissée en berceau, retombant sur des sablières sculptées (cf. sous-dossier). Accès par les faces Ouest et Sud.

A l'Est de la porte du mur Sud, un bénitier parallélipédique est posé sur le sol. Petite niche carrée.

4- ELEVATIONS EXTERIEURES

Facade Ouest

Mur-pignon surmonté d'un petit clocher ouvert en plein et couvert d'une bâtière appareillée. Porte axiale en plein-cintre à chambranle mouluré d'un cavet. Rampants appareillés en pierres taillées en sifflet; crossettes saillantes moulurées en cavet.

Face Sud

Une porte en plein-cintre, chanfreinée.

Face Nord

Aveugle.


Face Est

Mur-pignon à rampants appareillés en pierres taillées en sifflet; crossettes saillantes moulurées en cavet. Baie axiale en arc brisé, chanfreinée.

V- COMBLES ET COUVERTURES

La charpente n'est pas visible. Un entrail, axial, à engoulants, de section octogonale, est orné d'un coeur avec deux glands; au Sud il porte une date en lettres gothiques (cf. Annexe).

Les sablières des murs Nord et Sud sont ornées de têtes humaines (cf. sous-dossier).



SAINT GUENOLE

Section B 2
1940

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- vue générale Sud-Est	67.29.578 V
2- vue intérieure vers l'Est	67.29.579 V
3- sablière du mur Sud, partie Est	66.29.585 V
4- sablière du mur Sud, partie Ouest	66.29.584 V
5- sablière du mur Nord, partie Est	66.29.582 V
6- sablière du mur Nord, partie Ouest	66.29.583 V
7- abouts de poinçons, partie Ouest	66.29.580 V
8- abouts de poinçons, partie Est	66.29.581 V
9- autel	66.29.577 V
10- statue du Christ en croix	66.29.586 V
11- statue de Saint Guénolé	66.29.588 V
12- statue de Vierge à l'Enfant	66.29.587 V
13- statue de Saint non identifié	66.29.589 V

COLLOREC - 29 -

Chapelle St Guénolé

Vue générale Sud-Est

Cliché DAGORN

66.29.578.V



COLLOREC - 29 -

Chapelle St Guénolé

Vue générale d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

66.29.579.V

