

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1946 H2 206
Commune	: Coray
Coord. Lambert	: 0137650 ; 0358070
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1810
Dénomination	: manoir
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: en rez-de-chaussée
Etat	: vestiges ; mauvais état
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Ancien manoir 17 ^e ou 18 ^e siècle ; reconstruit en 1810 avec remploi de baies de l'édifice antérieur
Implantation	: en écart
INSEE	: 29041
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Créac'h Pinvidic
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Coray
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; enduit partiel
REFERENCE	: IA00005105
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005105
Siècle	: 17 ^e siècle, 18 ^e siècle (?) ; 1 ^{er} quart 19 ^e siècle
Siècle bis	: 17 ^e s. ; 18 ^e s. ; 19 ^e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Manoir
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert0



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3 km à l'Ouest

Carte E. M. Echelle 1/50 000

Feuille Rospenden

Lambert 137,7

Y58,1

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Révisé : année 1946

Section H 2

Parcelle 206

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 5-1972

Par CASTEL-DUCOURRET

Qualité Rédacteurs

Revu le

Par

Qualité

I-HISTORIQUE

1- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S) ./.

2- CONTEXTE HISTORIQUE

Selon l'aveu du 30 avril 1540, il appartient à Roland Kersulguen et Magdeleine de Kergonnioù.

En 1644, il est à Mlle Marie Furic, dame de Mesneur.

En 1713, il appartient à Jean-Baptiste Cellin, seigneur de Pennanrui.

Par contrat du 22 novembre 1736, il passe à Louis Auffret.

Le 30 décembre 1740, il appartient à Charles Jean Alexandre Geslin.

Le 8 octobre 1847 Guillaume Gouarlet s'en porte acquéreur.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.

4- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION ./.

II-DESCRIPTION

Bâtiment aspecté au Sud, dans un hameau.

Construction en schiste; les encadrements d'ouvertures sont en granit.

Bâtiment de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Les ouvertures sont des remplois.

- Face Sud : porte à linteau monolithe mouluré d'une accolade, piedsroits chanfreinés.

Deux fenêtres au rez-de-chaussée, rectangulaires.

Deux petites fenêtres à linteau monolithe échancré en segment, à l'étage.

Une pierre porte une inscription :

GVILLVIE B A

RRE - CORENTINE

KROVE 1810

-Face Nord : une porte axiale en plein cintre, à trois claveaux, moulurée d'un cavet sur l'arc et d'un chanfrein sur les piedsroits.

III- NOTE DE SYNTHESE

Les pierres des ouvertures sont des remplois qui proviennent certainement du manoir de Creac'h Pinvidic signalé dans les textes. La date de 1810 est celle d'une reconstruction de l'ancien manoir, probablement très délabré à cette époque.

IV- DOCUMENTATION

Sources manuscrites : A.D. Finistère I G 25; I G 303.

↑
N



CORAY

CREACH PENVIDIC

H 2 1966

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1 - Vue générale de la façade Sud | 66.29.9I7 Z |
| 2 - Vue générale de la façade Nord | 66.29.9I8 Z |

CORAY 29

MAISON - CREAC'H PINVIDIC

Façade Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 917 Z



CORAY 29

MAISON - CREAC'H PINVIDIC

Façade Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 918 Z

