


Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Cadastre	: 1946 B2 215
Commune	: Coray
Coord. Lambert	: 0137000 ; 0360500
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: flèche en maçonnerie
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: 1933 : inscrit MH
Date(s)	: 1601
Dénomination	: chapelle
Département	: 29
Déplacement	: parties déplacées à : 29, Châteauneuf-du-Faou, Coray
Dossier	: individuel
Etages	: 1 vaisseau
Etat	: vestiges ; mauvais état
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Chapelle construite en 1601 ; mur nord reconstruit 1ère moitié 18e siècle pour J. Le Guillou, recteur (inscription) , en ruines vers 1932 ; croix monumentale déplacée en 1936 au village de Coray, route de Quimper
Implantation	: isolé
INSEE	: 29041
Intérêt	: à signaler
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Lochrist
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Coray
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste ; pierre de taille ; appareil mixte
Parties	: croix monumentale
Plan	: plan en croix latine
Protection	: inscrit MH
REFERENCE	: IA00005106
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005106
Siècle	: 1er quart 17e siècle ; 1ère moitié 18e siècle
Siècle bis	: 17e s. ; 18e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Titre courant	: Chapelle
Typologie	: clocher cornouaillais
Zone Lambert	: Lambert0



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4 km s au Nord-Ouest

Carte E. M. Echelle 1/ 50 000 Feuille GOURIN Lambert X 135,5
Y 60,6

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section B 2 Parcelle 215

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : désaffectée (ruines)

PROTECTION M.-H.

Inscrit le 17.5.1953

Classé le

DOSSIER

Etabli le 11.8.1966

Par HERMON

Qualité Enquêteur

Revu le 4-1972

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

I- HISTORIQUE1- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S) ./.2- CONTEXTE HISTORIQUE

En forme de croix latine, les descriptions de Mr Waquet en 1932, la qualifient de gothique. Elle était construite en belles pierres de taille. La façade portait la date de 1601, elle était surmontée d'un clocheton ajouré. La muraille nord fut reconstruite au XVIII^e siècle, vraisemblablement par les soins du recteur Jacques le Guillou (1707-1723).

Un lion et un éléphant de granit encadraient l'autel au pied du calvaire qui se trouvait dans l'enclos près de la chapelle.

En 1813 la chapelle appartient à la commune. Elle est bien entretenue. Jusque vers 1930, on y voyait un beau tableau représentant Saint Laurent presque grandeur naturelle, représenté en habits de diacre. Il y avait en outre un groupe de bois représentant la Résurrection. Après 1914 la toiture se ruina au-dessus du transept et du chœur. Les maçonneries demeuraient en bon état sauf au pignon du croisillon sud.

3- CONSTRUCTIONS DE L'EDIFICE ./.4- DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENTS D'AFFECTATION

Pour éviter la démolition complète et la vente des matériaux par la municipalité en 1932, on proposa de l'inscrire à l'inventaire supplémentaire, "pour la conserver à l'état de ruines pittoresques".

L'inscription fut faite le 17 mai 1933.

En 1936, sans qu'il en reste aucune trace au dossier des Monuments Historiques, le Calvaire fut déplacé, sans que l'on sache où.

A partir de 1968 une restauration de la chapelle est entreprise; il s'agit d'un remontage des murs, respectant la disposition ancienne; il est prévu également de refaire charpente et toiture; en 1972 les travaux de maçonnerie sont quasiment terminés; charpente et toiture ne sont pas encore commencées.

II- DESCRIPTION

1- SITUATION

La chapelle est située à proximité des quelques maisons du hameau, sur un placître envahi par la végétation; la chapelle est orientée. Il se trouvait une fontaine, actuellement disparue, à 200m. au Sud-Ouest de la chapelle.

2- MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granit et schiste.

Les parements extérieurs sont en grand appareil régulier de granit avec quelques lits de schiste. Les parements intérieurs sont en schiste, avec quelques lits de granit.

Dallage de plaques de schiste.

3- PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Chapelle en ruines, envahie par la végétation; la toiture a disparu.

Chapelle en croix latine régulière, à deux vaisseaux uniques; le choeur terminé par un mur plat est très peu saillant. Dimensions : cf. relevé graphique.

Mur-pignon occidental épais, à clocher; le rampant Nord du mur porte un escalier accédant au clocher; clocher de plan rectangulaire, ouvert sur les faces cardinales de baies surmontées de gâbles ajourés; flèche octogonale à crochets, cantonnée de pinacles sur les angles.

Accès par la face Ouest, par deux portes en face Sud de la nef, par une porte dans le mur Nord de la nef et par une porte donnant dans le bras Sud du transept.

Eclairage par deux fenêtres dans le mur Sud de la nef, par les pignons du bras de transept Sud et du chevet, par le mur Est du bras de transept Nord.

Bénitier engagé dans le mur Sud de la nef; deux crédences : l'une dans le choeur, en arc brisé trilobé; l'autre dans le bras Nord, rectangulaire; trois consoles dans le choeur; deux consoles dans le bras Nord.

4- ELEVATIONS EXTERIEURES

Corniche en cavet au sommet des murs gouttereaux.

- Façade occidentale.Mur-pignon à clocher.

Rampant Sud appareillé en pierres taillées en sifflet en lits horizontaux; le rampant Nord porte un escalier dont le profil apparaît au nu du mur. Porte axiale en plein cintre, moulurée de deux tores pincés séparés par une gorge; les moulures retombent sur des bases baguées. L'arc est souligné d'une archivoltte en accolade retombant sur des culots (monstre ailé au Nord, masque humain au Sud), ornée de crochets et sommée d'un fleuron; l'archivoltte est moulurée d'une gorge et d'un tore pincé.

Inscriptions (cf Annexe).

Le clocher s'élève au nu du mur; il comporte :

- * Une souche parallélipédique couronnée par une corniche.
- * Une chambre de cloches ouverte sur les faces cardinales de baies rectangulaires à linteau monolithe sur sommiers en cavet; encadrement mouluré d'un tore; traverses sur les faces Nord et Sud; chaque baie est surmontée d'un gâble ajouré, à crochets et fleuron; figure humaine en haut relief sur l'angle Sud-Est, figure monstrueuse sur l'angle Nord-Ouest.
- * Une flèche polygonale, dont les arêtes moulurées en tore portent des crochets, cantonnée de pinacles carrés sur les angles.

- Façade Sud.

Le mur de la nef est ouvert de deux fenêtres en plein cintre, encadrant une porte en plein cintre, chanfreinée sur les piédroits, moulurée sur l'arc, ornée d'une archivoltte en accolade moulurée comme celle de la porte Occidentale, sommée d'un fleuron; les culots de l'archivoltte ont disparu. A l'extrémité Est du mur, porte rectangulaire.

Bâs de transept Sud : une porte rectangulaire à linteau mouluré d'une accolade sur le mur Ouest. Le mur Sud, ruiné, conserve le piédroit de la baie qu'il comportait. Le rampant Est du pignon porte une crossette figurant un acrobate en haut relief.

Le mur Sud du chœur est aveugle.

- Façade Nord.

Le mur Nord de la nef est ouvert d'une porte en plein cintre. Le bras de transept est effondré; traces d'une baie sur le mur Nord.

Mur Nord du chœur aveugle.

- Facade Est.

Le chevet, ruiné, montre les traces d'une baie axiale. Le rampant Nord porte une crosette(mutilée) figurant un animal en haut-relief.

5- COMBLES ET COUVERTURES

Charpente et toiture ont totalement disparu.

III- NOTE DE SYNTHESE

Les baies des bras du transept et du chevet comportent les ruines de réseaux, qui peuvent être reconstitués : deux lancettes en accolade et un lobe.

Il n'est pas certain que la date 1601 soit celle de la première campagne des travaux; en effet les portes aux moulures profondes, en tores pincés, les archivoltas à crochets et fleuron, qui restent de style gothique flamboyant, font penser à une date de construction plus avancée dans le courant du XVI^e siècle. La date 1601 devient celle d'une restauration, le mur Nord fut restauré au début du XVIII^e siècle par le recteur Jacques Le Guillou.

IV- DOCUMENTATION

Sources manuscrites :

- A. Monuments Historiques.
- A.D. Finistère 37 T 11
- A.E. de Quimper : dossier Coray

Sources imprimées :

Bulletin paroissial de Coray. 1966.

V- ANNEXE

Marques et Inscription :

- La façade occidentale porte la date 1601
et l'inscription Y I A M . I E M
- le mur Nord de la nef porte l'inscription :

M : I A Q V E / L E
G V I L L O V R :

Langolen
Lodet

CORAY - 1965
1/2000. B₂ 1N






(GRAPHIQUES
TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES)

0 - plan au sol

1- vue de situation, prise du Sud	73.29.236
2- Vue de situation prise de l' Est	73.29.235
3- Vue de situation prise du Nord	73.29.237
4- Vue générale du Sud-Ouest	66.29.554
5- Vue générale Sud	66.29.555V
6- Vue générale Sud Est	66.29.553
7- Détail du clocher	66.29.558
8- Porte Ouest	66.29.557
9- Porte Ouest : détail de la retombée Nord	66.29.556
10- Porte Sud : détail de la retombée Nord	73.29.238
11- Vue générale intérieure d'Ouest en Est, av ant restauration	66.29.559
12- Vue générale intérieure d'Ouest en Est, après restauration	73.29.340
13- Vue générale intérieure d'Est en Ouest, avant restauration	66.29.560
14- Vue générale intérieure d'Est en Ouest, après restauration	73.29.239
15- Mur Nord de la nef, détail de l'inscription	66.29.562
16- Choeur : détail de la crédence	73.29.561

Chapelle de LOCHRIST



CORAY

29

CHAPELLE de LOCHRIST

Vue de situation prise du Sud

Cliché DAGORN

73.29.236 V



CORAY 29

CHAPELLE de LOCHRIST

Vue de situation prise de l'Est

Cliché DAGORN

73.29.235 V



CORAY

29

CHAPELLE de LOCHRIST

Vue de situation prise du Nord

Cliché DAGORN

73.29.237 V



CORAY - 29

CHAPELLE DE IOCHRIST

Vue générale du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

66.29.554.V



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Vue générale du Sud

Cliché DAGORN

66.29.555.V



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Vue générale du Sud-Est

Cliché DAGORN

66.29.553.V



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Détail du clocher

Cliché DAGORN

66.29.558.V.



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Porte Ouest

Cliché DAGORN

66.29.557.V



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Porte Ouest : détail de cul de lampe

Cliché DAGORN

66.29.556.V



CORAY 29

CHAPELLE de LOCHRIST

Face Sud - porte et fenêtres

Cliché DAGORN

73.29.238 V



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Vue générale intérieure d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

66.29.559.V



CORAY 29

CHAPELLE de LOCHRIST

Intérieur - vue générale d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

73.29.340 X



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Vue générale intérieure d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

66.29.560.V



CORAY

29

CHAPELLE de LOCHRIST

Intérieur - vue générale d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

73.29.239 V



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Vue de détail de l'inscription
(mur Nord de la nef)

Cliché DAGORN

66.29.562.V



CORAY - 29

CHAPELLE DE LOCHRIST

Détail de la crédence du chœur

Cliché DAGORN

66.29.561.V

