


Aire d'étude : Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastre : 1946 B1 36
Commune : Coray
Coord. Lambert : 0140000 ; 0361900
Copyright : © Inventaire général, 1986
Couverture : toit à longs pans ; noue ; croupe ; pignon découvert
Date bordereau : 1987 AVANT
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Date(s) : 1749 ; 1753 ; 1761
Dénomination : chapelle
Département : 29
Dossier : individuel
Etages : 1 vaisseau
Etude : inventaire fondamental
Historique : Chapelle construite en 1749 ; sacristie en 1753 ; croix en 1761
Implantation : isolé
INSEE : 29041
Justif. datation : porte la date
Lieu-dit : Guernilis
Localisation : Bretagne ; 29 ; Coray
Murs gros-œuvre : granite ; pierre de taille
Parties : croix monumentale ; fontaine de dévotion
Plan : plan en croix latine
REFERENCE : IA00005107
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00005107
Siècle : 2e quart 18e siècle ; 3e quart 18e siècle
Siècle bis : 18e s.
Statut propriété : propriété de la commune
Titre courant : Chapelle Notre-Dame
Toiture matériau : ardoise
Vocable : Notre-Dame
Voûte couvrement : lambris de couvrement
Zone Lambert : Lambert0



LOCALISATION : GUERNILIS

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

3,5 km au Nord/Nord-Ouest

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille GOURIN Lambert X ~~149,5~~
Y 62,1

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section B 1 Parcelle 36

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom. Commune Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 8-1966

Par PAVIS-HERMON Qualité Enquêteurs

Revu le 5-1972

Par CASTEL-DUCOURET Qualité Rédacteurs

I- HISTORIQUE

1- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S) ./.

2- CONTEXTE HISTORIQUE ./.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.

4- DÉGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION

Une inscription sur la porte du pignon Ouest fait état d'une importante restauration en 1749 :

EN ENOR DAN ITIRON VARIA MRE YVES STUN RECTEUR DE CORAY
GREGOIRE LE QUINIQU FABRIQUE 1749.

En 1907, achat d'une cloche.

Chapelle revendiquée par la famille de Trévern.

II- DESCRIPTION

1- SITUATION

La chapelle est isolée sur un placître planté d'arbres (sapins, chataigniers, séquoias).

Chapelle orientée.

-Devant la façade occidentale, une croix (cf sous-dossier).

-A 150 mètres à l'Ouest-Sud/Ouest, fontaine (cf sous-dossier).

2- MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Construction en petit appareil régulier de granit. Clocher, ouvertures, chaînes d'angle et rampants des pignons en grand appareil de granit.

Toiture d'ardoises.

Sol dallé de granit.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES

Edifice de dimensions modestes (hors-œuvre : 14mx8m), de plan rectangulaire terminé par un chevet à trois pans; vaisseau unique couvert d'une charpente lambrissée en berceau surbaissé.

Chœur liturgique limité par un esmarchement et une table de communion.

Mur-pignon occidental à clocher.

Accès par les faces Ouest et Sud; éclairage par une fenêtre passante sur le mur Sud de la nef et par deux baies sur les pans Sud-Est et Nord-Est du chevet.

La chapelle comporte sur sa face Sud une sacristie en hors-œuvre, de plan rectangulaire terminé au Sud par un mur à trois pans.

4- ELEVATIONS EXTERIEURES

Corniche en cavet sous l'égoût du toit, sur les faces Sud, Nord et Est.

- Façade occidentale

Mur-pignon à clocher. Porte axiale en plein-cintre, moulurée d'un tore; la clé porte une inscription (cf. Annexe); au-dessus de la porte une inscription (cf. Annexe), encadrée de deux demi-arcos, retombant sur des culots (masques humains) et se terminant en volutes; au-dessus, niche en plein-cintre timbrée d'une coquille au cul de four; le linteau est orné d'une croix en bas relief; la base saillante est ornée d'une tête d'ange.

Le clocher s'élève au mi du mur. Il comprend une souche parallèlipipédique, une chambre de cloches limitée par deux corniches et ajourée sur ses quatre faces d'une baie en plein-cintre, une flèche cantonnée de courts pinacles, composée d'un dôme, d'un tambour ajouré, d'un amortissement conique où est plantée une croix métallique. .

Les rampants sont assisés, en pierres taillées en sifflet, et à crossettes ornées de têtes humaines en haut relief. Le rampant nord porte un escalier donnant accès au clocher.

- Façade Sud

Le mur Sud de la nef comporte une petite baie passeante, ovale, dont le pignon est sommé d'une croix monolithique; une porte à linteau à sommiers arrondis, portant le sigle I H S en bas-relief inscrit dans un soleil.

La sacristie :

Plinthe moulurée à 60 cm du sol; corniche sous l'égout du toit.

Le mur Ouest, aveugle, porte une inscription (cf. annexe). Fenêtres à arc en segment sur les pans Sud-Ouest et Sud-Est de la face Sud. Autres faces aveugles.

- Façade Nord

Mur aveugle.

- Façade Est

Mur à trois pans; le pan central est aveugle; les pans latéraux sont ouverts de fenêtres en plein cintre, à ébrasement en cavet.

5- COMBLES ET COUVERTURES

De la charpente cachée par le lambris, seuls apparaissent trois entraits.

Toiture à deux versants, terminée par une croupe polygonale sur le chevet. La sacristie a une toiture à deux versants pénétrant perpendiculairement la toiture principale, terminée par une croupe polygonale au Sud.

III- NOTE DE SYNTHÈSE

Edifice homogène, daté par une inscription : 1749.

La sacristie est rapportée; elle est elle-même datée par une inscription de 1753.

Le calvaire est également daté : 1761.

IV- DOCUMENTATION

A.D. Finistère : 34 J 18.

A.E. Dossier Corey.

V- ANNEXE

Marques et inscriptions.

Sur la façade occidentale :

EN ENOR
DANITRON VARIA
MRE YVES STUN
RECTEUR DE CORAY
GREGOIRE LE QVINIOV
FABRIQUE I749

À la clé de la porte :

- Monogramme AVE MARIA également figuré au manoir de Saint Dridan (cf. dossier).

Sacristie.

FRANCOINS. KE
HERNO-FABRIC I753

Calvaire.

Inscriptions sur les faces Nord et Ouest du socle :

F : DV : TEMPS
DE : MR^E. YVES
PROVOST R

PIERRE : FLOCH
FAB : I761

CORAY 29
1948 - 1/2000 p N
B1

Chapelle de
Guermillis

A1




TABLE ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale Sud-Ouest	66.29.486 V
2- Vue générale Sud	66.29.487 V
3- Pignon Ouest, détail de l'inscription	66.29.490 V
4- Pignon Ouest, détail de la crossette du rampant Sud	66.29.489 V
5- Pignon Ouest, détail de la crossette du rampant Nord	66.29.488 V
6- Vue générale intérieure du choeur	66.29.477 V
7- Croix, vue générale Ouest	66.29.476 V
8- Croix, vue générale Est	73.29.228 X
9- Croix : Christ	73.29.336 X
10- Vierge de pitié (Croix)	73.29.229 X
11- Fontaine, vue générale	66.29.485 V
<u>MOBILIER</u>	
12- Autel et retable du choeur	66.29.481 V
13- Retable du choeur, panneau latéral Sud	66.29.483 V
14- Retable du choeur, panneau latéral Nord	66.29.482 V
15- Retable du choeur; couronnement de l'extrémité Ouest du pan Nord	73.29.244 V
16- Retable du choeur, console du mur Sud	66.29.484 V
17- Bénitier du mur Ouest	66.29.480 V
18- Statue de sainte Catherine	73.29.240 V
19- statue de sainte Catherine	010 V 407
20- statue de saint Joseph	73.29.241 V
21- statue de saint Joseph	010 V 403
22- statue de la Vierge à l'Enfant	73.29.242 V
23- statue de la Vierge à l'Enfant	010 V 402
24- groupe de la Vierge de Pitié	73.29.243 V
25- bas d'armoire	66.29.478 V
26- placard	66.29.479 V
27- calice	66.29.100I X
28- calice	72.29.1597 Z
29- calice : poinçon du pied	72.29.1596 Z
30- malice : poinçon de la coupe	72.29.1595 Z
31- plat	68.29.325 Z

CORAY - 29 -

Chapelle de GUERNILIS

Vue générale Sud-Ouest

Cliché DAGORN

66.29.486 V



CORAY - 29 -

Chapelle de GUERNILIS

Vue générale Sud

Cliché DAGORN

66.29.487 V



CORAY - 29 -

Chapelle de GUERNILIS

Détail de l'inscription

du pignon Ouest

Cliché DAGORN

66.29.490 V



CORAY - 29 -

Chapelle de GUERNILIS

Détail : pignon Ouest

Pierre d'assise du rampant Sud

Cliché DAGORN

66.29.489 V



CORAY - 29.-

Chapelle de GUERNILIS

Détail : pignon Ouest

Pierre d'assise du rampant Nord

Cliché DAGORN

66.29.488 V



CORAY - 29 -

Chapelle de Guernilis

Vue générale intérieure

d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

66.29.477 V





IA29002241

LOCALISATION : Chapelle NOTRE-DAME

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

km _____

Carte E. M. Echelle _____ Feuille _____ Lambert X _____
Y _____

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcellé _____

Révisé : année _____ Section _____ Parcellé _____

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : sur le placître, à l'Ouest de la chapelle.

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ commune _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 27.10.1972

Par M.M. TUGORES

Qualité _____ Rédacteur _____

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

(photos 7 à 10)

I- DESCRIPTION**1- DENOMINATION ET TITRE**

Croix.

2- LOCALISATION, FONCTION ACTUELLE

Croix d'enclos située sur le placître, à l'Ouest de la chapelle. Aspectée Est(Vierge de Pitié), Ouest (Christ en croix).

3- MATERIAU, TECHNIQUE

Granite à grains moyens.

4- DIMENSIONS, FORMAT

H. totale : 5, 80m
 -soubassement : h. 1, 40m - l. 2,50m
 -socle - H. 0, 50m; l. 0, 65m
 -fût : H. 2, 50m
 -croix : H. 1, 40m

5- POLYCHROMIE 6- SUPPORT ./. .**7- INSCRIPTION**

Inscription sculptée sur les faces Nord et Ouest du socle en lettres capitales :

- face Nord : P : DV : TEMPS / DE MRE YVES / PROVOST R.R.
 - face Ouest : PIERRE FLOCH / FAB 1761.

8- ETAT DE CONSERVATION

Bon état de conservation. Broussailles et lichen sur le soubassement.

9- FIGURATION, STRUCTURE

Soubassement composé de trois degrés appareillés, de plan carré, le premier degré formant banc se termine par une corniche saillante en incurvation.

Soie monolithe, de plan carré, à arêtes supérieures abattues. Inscription sur les faces Nord et Ouest (cf supra).

Fût monolithe, de plan octogonal, base et chapiteau cubiques.

Croix monolithe à branches de plan octogonal, portant le Christ sur la face Ouest et la Vierge de Pitié sur la face Est.

Décor :

- Christ en croix, couronné d'épines, ceint d'un périzonium droit, bras horizontaux, mains ouvertes, pieds juxtaposés. Au-dessus, titulus avec inscription INRI.

- Vierge de Pitié, assise, tenant le corps du Christ, revêtue d'une manteau formant voile.

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

Croix porte la date 1761.

Atelier régional.

CORAY - 29 -

Chapelle de Guernilis

Calvaire

Vue générale Ouest

Cliché DAGORN

66.29.476 V



CORAY 29

GUERNILIS - CHAPELLE NOTRE-DAME

Croix : vue générale Est

Cliché DAGORN

73.29.228 X



CORAY

29

GUERNILIS - CHAPELLE NOTRE-DAME

Croix : Christ

Cliché DAGORN

73.29.336 X



CORAY 29

GUERNILIS - CHAPELLE NOTRE-DAME

Croix : Vierge de Pitié

Cliché DAGORN

73.29.229 X



29	CORAY	GUERNILIS CHAPELLE	<u>33.04</u>
		FONTAINE	<u>38.09</u>
			IA29002242

LOCALISATION : à 150m au Sud-Ouest de la chapelle

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcellé

Revisé : année Section Parcellé

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : fontaine

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 8-1966

Par PAVIS-HERMON Qualité Enquêteurs

Revu le 4-1972

Par J.P. DUCOURRET Qualité Rédacteur

(cf. photo 11)

DESCRIPTION

La fontaine est située à 150 m. au Sud-Ouest de la chapelle; elle est aspectée au Sud.

Construction en grand appareil régulier de granit.

Petit édifice de plan carré (l: 1,60m - h: 3m), couvert d'une voûte en berceau retombant sur un mur de fond et deux piliers carrés en façade. Ouvertures latérales rectangulaires; ouverture de façade en plein cintre. Couronnement sur les faces latérales et antérieure par une corniche moulurée d'une doucine, un bandeau, un listel, un tore. Petits pinacles terminés en boule aux angles Sud-Ouest et Sud-Est; amortissement par une croix monolithique.

Bassin rectangulaire.

Le mur de fond porte une niche en plein cintre timbrée d'une coquille au cul de four; console ornée d'une tête humaine, en haut relief.

CORAY - 29 -

Chapelle de GUERNILIS

Vue générale de la fontaine

Cliché DAGORN

66.29.485 V

