

Aire d'étude : Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s) : maître d'œuvre inconnu
Cadastre : 1966 A2 A3 834
Commune : Plonévez-du-Faou
Coord. Lambert : 0144500 ; 0387800
Copyright : © Inventaire général, 1986
Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau : 1987 AVANT
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Dénomination : presbytère
Département : 29
Dossier : individuel
Elévation : élévation à travées
Escaliers : escalier hors-œuvre ; escalier en vis sans jour
Etages : 1 étage carré
Etude : inventaire fondamental
Implantation : en écart
INSEE : 29175
Lieu-dit : Saint-Herbot
Localisation : Bretagne ; 29 ; Plonévez-du-Faou
Murs gros-œuvre : granite ; schiste ; moellon
REFERENCE : IA00005141
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00005141
Siècle : 17e siècle
Siècle bis : 17e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Presbytère
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert0



MANOIR (ancien presbytère)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

8,5 kms au Nord

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Le Huelgoat Lambert X 144,6
Y 88,3

Cadastre Ancien : année Section Parcalle

Revisé : année 1956 Section A2 - A3 Parcalle 834

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____
Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 3.1967

Par Lefort

Qualité _____ Enquêteur _____

Revu le 8.1972

Par J.P. DUCOURET

Qualité _____ Rédacteur _____

I. HISTORIQUE ./.II. DESCRIPTION

Bâtiment situé à l'Est de la chapelle; façade antérieure à l'Ouest.

Construction en schiste et granite.

Plan rectangulaire avec tourelle d'escalier en hors-œuvre sur la façade postérieure; façade antérieure ordonnancée, comprenant une porte à linteau mouluré en accolade entre deux travées de fenêtres à traverse; toiture à deux versants. Intérieur double en profondeur, divisé en outre par un mur de refend transversal; la tourelle, située dans l'axe de la porte d'entrée, contient un escalier en vis à marches monolithes portant noyau; l'escalier distribue les deux pièces à mi-étage (côté Est) et les deux pièces de l'étage (côté Ouest). Le comble est inaccessible du fait de la ruine de l'escalier dans sa partie supérieure.

Une pierre remployée porte la date 1612.

III. NOTE DE SYNTHESE

Construction non datée; la distribution des pièces sur trois niveaux, rez-de-chaussée, mi-étage, étage est peu courante.

Datation proposée : XVII^e siècle.

IV. DOCUMENTATION ./.V. ANNEXE ./.

29. PLONEVEZ. DU FAOU

NORD

Planevez du-Fay

ST. HERBON

Sections A₂-A₃

1
200v

ANCIEN PRESBYTERE




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1-	Vue générale de la façade antérieure	73.29.297 X
2-	" " " "	67.29.725 Z
3-	Vue générale Nord-Est	67.29.727 Z
4-	Vue générale de la façade postérieure	67.29.726 Z
5-	" " " "	73.29.296 X
6-	Escalier intérieur, mi-étage	67.29.730 Z
7-	Escalier intérieur, palier de l'étage	67.29.729 Z
8-	Cheminée du rez-de-chaussée	67.29.728 Z

PLONEVEZ DU FAOU 29

SAINT HERBOT - MANOIR
Ancien Presbytère

Vue générale de la façade postérieure
Cliché DAGORN

73.29.297 X



PLONEVEZ-du-FAOU 29

SAINTE-HÉLÈNE

MANOIR (ancien Presbytère)

Vue d'ensemble, façade Ouest

cliché LEFORT

67. 29. 725 Z



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MANOIR (ancien prébytère)

Vue d'ensemble, façade Est

cliché LEFORT

67. 29. 726 Z



PLOMEVEZ-du-FAOU 29

MANOIR (ancien presbytère)

Vue d'ensemble, façade Nord-Est

cliché LEFORT

67. 29. 727 Z



PLONEVEZ DU FAOU 29

SAINT HERBOT - MANOIR
Ancien Presbytère

Vue générale de la façade antérieure

Cliché DAGORN

73.29.296 X



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MANOIR (ancien presbytère)

Vue de l'escalier à mi-étage

cliché LEFORT

67. 29. 750 Z



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MANOIR (ancien presbytère)

Vue d'ensemble du palier de l'étage

cliché LEFORT

67. 29. 729 Z



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MANOIR (ancien presbytère)

Cheminée


cliché LEFORT

67. 29. 728 Z



STATUES

42.03



LOCALISATION : Presbytère de Plonévez-du-Faou

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

km _____

Carte E. M. Echelle _____ Feuille _____ Lambert X _____
Y _____

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcellle _____

Révisé : année _____ Section _____ Parcellle _____

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : grenier

PROPRIÉTAIRE : Nom Commune _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 17.12.1973

Par M.M. TUGORES

Qualité Rédacteur

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Le presbytère de Plonévez-du-Faou conserve deux statues, en mauvais état, reléguées dans le grenier.

La statue de l'ange provient de la chaire, démontée. (IM23904986)

La statue de la Vierge de Crucifixion est de provenance inconnue.
(IM239004987)

(Presbytère)

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

- | | |
|--|--------------|
| 1- Statue d'un ange à la trompette(provenant de la chaire) | 72.29.1584 Z |
| 2- Statue de la Vierge de Crucifixion | 72.29.1585 Z |