

Aire d'étude : Châteauneuf-du-Faou
 Collectifs : 1 étudié ; 11 repéré ; 381 bâti
 Commune : Saint-Goazec
 Coord. multiples : 0141800 ; 0151500 ; 0372000 ; 0365000
 Copyright : © Inventaire général, 1986
 Date bordereau : 1987 AVANT
 Date Mistral : 1987 AVANT
 Dénomination : maisons ; fermes
 Département : 29
 Dossier : collectif
 Etude : inventaire topographique
 Historique : Chronogrammes : 1705, 1716, 1736, 1740, 1768, 1794, 1798, 1805, 1812, 1833, 1894
 INSEE : 29249
 Localisation : Bretagne ; 29 ; Saint-Goazec
 Murs gros-oeuvre : granite ; schiste
 REFERENCE : IA00005160
 Région : Bretagne
 sauvegarde Ref. : 00005160
 Siècle : 18e siècle ; 19e siècle
 Siècle bis : 18e s. ; 19e s.
 Statut propriété : propriété privée
 Titre courant : Maisons, Fermes
 Toiture matériau : ardoise
 Zone Lambert : Lambert0

(régéré)

--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50,000 Feuille

Lambert X 145,2
Y 69,7

Cadastre Ancien : année Section

Revisé : année 1963 Section AC Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par Qualité

Revu le

Par Qualité

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

61- rue Neuve, maisons (44) à (48)	parcelles 59 à 63 vue générale prise du Nord	66.29.811
62- rue Neuve, maisons (44) à (48)	parcelles 59 à 63 vue générale prise du Sud	66.29.812
63- rue Neuve, maison (45)	parcelle 60 ouvertures de l'élévation antérieure	66.29.813
64- rue Neuve, maison (46)	parcelle 61 ouvertures de l'élévation antérieure	66.29.814

St-GOAZEC 29

RUE NEUVE au BOURG

Vue axiale Nord-Sud de la rue

-cliché NOVELLO

66. 29. SII Z



St-COAZEC 29

RUE NEUVE au BOURG

Vue axiale Sud Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 812 Z



St-GOAZEC 29

RUE NEUVE au BOURG

Maison à linteau réemployé

cliché NOVELLO

66. 29. 813 Z



160

St-GOAZEC 29

RUE NEUVE au BOURG

Maison à porte en plein cintre
et arc en accolade

cliché NOVELLO


66. 29. 814 Z



L. 64 .

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

	1	CALIFORN	Façade antérieure Sud-Est	66.29.775 Z
	2	CALIFORN	Façade postérieure Nord-Ouest	66.29.774 Z
Voir au lieu de GARROS	3	GARROS	Vue générale prise du Sud-Est	66.29.819 Z
	4	GARROS	Bâtiment (D). Pierre d'angle gravée	66.29.821 Z
	5	GARROS	Bâtiments (E) et (F). Façade antérieure Sud	66.29.815 Z
	6	GARROS	Bâtiments (E). Façade Nord, linteau de porte daté	66.29.817 Z
	7	GARROS	Bâtiment (E). Façade Nord : auge	66.29.818 Z
	8	KERGOULIOU	Façade antérieure Sud	66.29.778 Z
	9	KERGOULIOU	Façade postérieure Nord	66.29.779 Z
	10	MOUSTOIR (Le)	Maison (A). Façade antérieure Sud	66.29.243 V
	11	MOUSTOIR (Le)	Bâtiment (D). Façade antérieure Sud	66.29.244 V
	12	MOUSTOIR (Le)	Bâtiment (D). Façade Sud, linteau de la porte	66.29.245 V
	13	MOUSTOIR (Le)	Bâtiment (D). Façade Sud : lucarne	66.29.246 V
	14	MOUSTOIR (Le)	Bâtiment (D). Façade postérieure Nord	66.29.247 V
	15	MOUSTOIR (Le)	Four	66.29.248 V
	16	PENNARAZ	Vue générale prise du Nord	66.29.786 Z
	17	PENNARAZ	Maison (A). Façade antérieure Sud	66.29.780 Z
	18	PENNARAZ	Maison (A). Façade postérieure Nord	66.29.783 Z
	19	PENNARAZ	Maison (A). Façade Sud : fenêtre du 2ème niveau	66.29.781 Z
	20	PENNARAZ	Maison (A). Cheminée	66.29.370 V
	21	PENNARAZ	Bâtiment (B). Etage : cheminée lambrissée	66.29.369 V
	22	PENNARAZ	Bâtiment (D). Façade Nord	66.29.784 Z
	23	PENNARAZ	Dépendances Nord. Façade antérieure	66.29.785 Z



Maison (régulé)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km Sud-Est du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 146,3
Y 68,1

Cadastré Ancien : année Section Parcelle

Révisé : année 1963 Section C 3 Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 1.8.1966

Par ~~NOVELLO BERNARD~~

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le

Par

Qualité

Maison

Cf. photos 1 et 2

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud-Est, avec une avancée sur chaque façade, côté Est.

Toit à deux versants. Les avancées sont couvertes en appentis par le prolongement des versants principaux. Même type que Pennaroz A.

Appareil de schiste. Linteaux de bois.

Ouvertures non appareillées.

Deux souches de cheminée de grès et schiste (pignons).

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure Sud-Est

Premier niveau : une porte et une fenêtre à linteau de bois. Sur l'avancée : une fenêtre transformée.

Deuxième niveau : au dessus de la porte, petite ouverture rectangulaire, immédiatement sous l'égoût.

Façade postérieure Nord-Ouest

Une porte axiale surmontée d'un larmier de schiste.

Façades latérales

Mur-pignon Nord-Est : mitoyen avec une étable.

Mur-pignon Sud-Ouest : aveugle.

Intérieur

Une pièce. Cloisons modernes.

Deux cheminées à linteau et consoles de bois.

Escalier de schiste contre le mur de l'avancée.


29 S+GOAZEC

D.C. Habitat rural
CALIFORN

35-02
35-01



Section A1



Section H

{ Section C3
-1963.
1/2000

St-COAZEC 29

MAISON à CALIFORN

Face Sud. Est :

cliché NOVELLO

66. 29. 775 Z



St-GOAZEC 29

MAISON à CALIFOR

Face Nord-Ouest

cliché NOVELLO

66. 29. 774 2



Maison (*révisé*)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 1,500 _____ km _____ au Nord Est du bourg

Carte E. M. Echelle _____ 1/50.000 _____ Feuille _____ Gourin VI-18 _____ Lambert X _____ 146,5
Y _____ 70,7

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année _____ 1963 _____ Section _____ C 1 _____ Parcelle _____ 17

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le _____ 1.8.1966 _____

Par _____ NOVELLO BERNARD _____

Qualité _____ ENQUÊTEURS _____

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Maison

Cf. photos 8 et 9

Maison à "kuzh-taol", aspectée au Sud.

Appareil de schiste.

Différence de niveaux entre les façades antérieure et postérieure.

Façade antérieure

Un seul niveau. Ouvertures remaniées.

Linteau de la porte daté 1716.

Aile en retour à gauche de la façade, ouverte de deux ouvertures superposées, appareillées en granite.

Façade postérieure

Porte axiale entre deux fenêtres à linteaux de bois et de schiste.

Une ouverture moderne au deuxième niveau.


Intérieur remanié.

29 S^t GOAZEC

D.C. Habitat rural
KERGOULIOU

35.02

35.01



Section C
feuille 1
1963.
1/2000

St-GOAZEC 29

MANOIR à KERGOULIOU

Face Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 778 Z



St-GOAZEC 29

MANOIR & KERGOULIOU

Face Nord

66. 29. 779 Z



Maison et bâtiment
R (regérés)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4,200 km Sud-Est

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 148
Y 66,4

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1963 Section F 2 Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : exploitation agricole

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 26.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Maison et dépendances

MAISON A (cf. photo n° 10)

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.
Appareil régulier de schiste. Encadrement des ouvertures en granite.
Toit à deux versants, couvert d'ardoises.
Deux souches de cheminée (pignons) en schiste et granite.
Rampants assisés en granite.
Coupe : rez-de-chaussée, étage et combles.

Façade antérieure Sud, parti jumelé

Deux portes jumelées en plein cintre décentrées.

Inscription sur la clef de la porte droite : 1705 I H S. †

La porte gauche est à demi obturée.

Deux travées d'ouvertures rectangulaires sur deux niveaux et un oculus axial (monolithe).

Façade postérieure Nord

masquée par un bâtiment couvert en appentis par le prolongement du versant principal. Une porte axiale rectangulaire, chanfreinée, entre deux fenêtres à linteaux de bois.

Façades latérales.

Mur-pignon Est : mitoyen avec une maison moderne.

Mur-pignon Ouest, rampants assisés. Une petite ouverture rectangulaire, contrefort.

BATIMENT B

Dépendances aspectées au Sud, mitoyennes de "A".

Gros appareil de schiste.

Un seul niveau

Façade antérieure Sud

Deux portes rectangulaires, linteau et piédroits monolithes. Une pierre datée 1736.

Une fenêtre à l'Est, rectangulaire à encadrement de granite. Linteau et piédroits monolithes.

Maison et dépendances

Façade postérieure Nord : aveugle

Façades latérales : mitoyennes

BATIMENT B'

Un seul niveau.

Façade antérieure Sud : une porte rectangulaire,

Façade postérieure Nord : une petite fenêtre rectangulaire.

BATIMENT C

Mêmes caractères généraux. Un seul niveau : ouvertures à linteaux de bois.

Aspecté à l'Ouest

BATIMENT D (dépendances) (photos 11,12,13,14)

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil de schiste. Encadrement des ouvertures en granite.

Une souche de cheminée en schiste au pignon Ouest.

Coupe : rez-de-chaussée et comble.

Façade antérieure Sud

Premier niveau

Une grande porte cochère à linteau de granite, droit, monolithe.

Inscription : 1740 MARIE : PR : QVERE
 YVES DAVID : MARG : GVEVEL.

Deux fenêtres identiques encadrent la porte : rectangulaires; à l'Est, porte moderne, et fenêtre plus petite.

Deuxième niveau

Au-dessus de la porte cochère, grande lucarne au droit du mur.

Piédroits et pignon de granite.

Linteau de schiste monolithe.

Maison et dépendances

Inscription sur le pignon

PR :
DAVID
C V R E
: C: DAVIDETREFaçade postérieure Nord

masquée par un bâtiment plus récent couvert en appentis par le prolongement du versant principal.

Façades latérales

- Mur pignon Est :

premier niveau : porte rectangulaire à linteau de bois; accès au comble par un escalier de bois moderne. La porte, au deuxième niveau, est rectangulaire, à linteau monolithe de schiste.

- Mur pignon Ouest aveugle.

Intérieur

Deux pièces séparées par une cloison moderne.

Pièce Ouest

Rez-de-chaussée mur Ouest : cheminée à linteau et consoles de bois. L. du linteau : 2,40 mètres, piédroits non appareillés.

Comble, charpente : arbalétriers, entrants retroussés. Goussets. Coyaux.

BATIMENT E (étable)

de plan rectangulaire, aspecté à l'Est. Appareil de grès et schiste. Toit à deux versants, couvert d'ardoises. Façade Est, porte cochère à linteau de bois.

Intérieur : charpente ancienne, arbalétriers, entrants et faux entrants, coyaux.

Maison et dépendances

FOUR (photo n° 15)

Rectangulaire, couvert de plantes grimpantes. Cheminée à linteau et consoles de granite. L. du linteau 1,40 m; consoles à pan coupé, contrecœur percé d'une ouverture à linteau échancré en plein cintre, être surélevé à 0,50 mètre du sol. Four en coupole appareillée en granite régulier.

29. S+GOAZEC





D.C. HABITAT RURAL

35.02

LE MOUSTOIR.

35.01

(65)



etable.

F. O
Four

SAINTE GOAZEC - 29 -

Le NOUSTOIR

Ferme

Face Sud du bâtiment A

Cliché DAGORN

66.29.243 V



SAINTE GOAZEC - 29 -

Le MOUSTOIR

Ferme

Face Sud du bâtiment D

Cliché DAGORN

66.29.244 V



SAINTE GOAZEC 29 -

Le MOUSTOIR

Ferme

Détail du fronton de la lucarne du
bâtiment D

Cliché DAGORN

66.29.246 V



SAINTE GOAZEC - 29 -

Le MOUSTOIR

Ferme

Face Nord du bâtiment D

Cliché DAGORN

66.29.247 V



SAINTE GOAZEC - 29 -

Le MOUSTOIR

Ferme

Four : détail de l'entrée

Cliché DAGORN

66.29.248 V



--	--

Maison et dépendances

(régions)

R

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 1,500 km au Nord du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 145,2
Y 71,6Cadastre Ancien : année 1831 Section B 3 Parcelle _____
Revisé : année 1963 Section B 1 Parcelle 21

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom DAERON Marcel Qualité _____
Adresse Pen ar Roz SAINT GOAZEC

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 1.8.1966

Par NOVELLO BERNARD Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____ Qualité _____

Cf. photos 16 à 23

Ensemble de bâtiments autour d'une cour ouverte. Au Sud, 4 bâtiments en alignement. (A-B-C-D-).

MAISON (A) (photos 17,18,19,20)

de plan rectangulaire, aspectée au Sud, avec une avancée sur chaque façade, couverte en appentis par le prolongement des versants.

Tourelle d'escalier engagée contre la façade Ouest. Appareil de schiste.

Toit en bâtière, couvert d'ardoises. Les rampants du pignon Ouest sont découverts.

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroft.

Façade antérieure

- 1er niveau

Porte appareillée en granite, chanfreinée,
fenêtre à linteau de bois.

- 2ème niveau

lucarne passante postérieure,
l'avancée est ouverte d'une fenêtre rectangulaire
verticale, appareillée en grès et granite,
chanfrein en cavet,
traverse disparue.

Façade postérieure

Porte en plein cintre, chanfreinée sur l'avancée : fenêtre appareillée en granite.

Intérieur

Deux cheminées à linteau et consoles de bois. Escalier à vis, inaccessible.

Charpente modifiée.

Maison - bâtiments - dépendances

BATIMENT (B) -photo 21-Facade Sud

Deux niveaux : une ouverture rectangulaire à chaque niveau (à linteau de bois au premier niveau, appareillée en grès au deuxième niveau). Une souche de cheminée (schiste) au pignon Est.

Facade Nord

Deux ouvertures superposées, appareillées en grès et granite.d

Intérieur

Etage : mur Est, cheminée et paroi lambrissés (lambris de hauteur)

BATIMENT (D) -photo 22-

Appareil de schiste plus soigné.

Facade Sud : une fenêtre en plein cintre, appareillée en grès.

Facade Nord : deux niveaux.

Premier niveau : porte en arc surbaissé appareillée en grès, linteau formé de 16 claveaux étroits; petite fenêtre appareillée en grès, en plein cintre; piédroits et linteau monolithes.

Deuxième niveau : fenêtre semblable plus large à arc en segment.

Pierre datée 1812.

DEPENDANCES NORD-OUEST datées 1833

De plan rectangulaire, à un seul niveau. Ouvertures appareillées en granite. Fenêtres à linteau monolithe à arc en segment.

Maison - bâtiments - dépendances

DEPENDANCES NORD (cf. photo 23)

Etable.

De plan rectangulaire, à un seul niveau. Ouvertures appareillées en granite. Porte feuillurée. Fenêtres rectangulaires horizontales.


Corniche de granite en doucine

29 - S^t GOZEC

D.C. Halstet rural
PENNAR OZ

35.02

35.01








Section B3
-1831-
1/2000

29 S+GORZEC

D.C. Halostat ruwal
PENARROZ

35.02
35.01





St-GOAZEC 29

MANOIR à FENTAROS

Vue générale

cliché NOVELLO

66. 29. 786 Z



St-GOAZEC 29

MAHOIR à PENNAROS (A)

Face Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 780 Z



St-GOAZEC 29

MANOIR à PENMAROS (A)

Face Nord

éliché NOVELLO

66. 29. 783 Z



St-GOAZEC 29

MANOIR à PENNAROC (A)

Détail de fenêtre

cliché NOVELLO

66..29. 781 Z



SAINTE-GOAZEC - 29 -

Manoir de Pennarozs (A)

Cheminée (porcherie)

Cliché DAGORN

66.29.370.V



SAINTE-GOAZEC - 29 -

Manoir de Pen-ar-oz (B)

Cheminée lambrissée de l'étage

Cliché DAGORN

66.29.369.V



St-GOAZEC 29

MANOIR à PENMAROC

Bâtiment D, façade nord

cliché NOVELLO

66. 29. 78 Z



St-GOAZEC 29

MANOIR à PENNAROS

Dépendances Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 785 Z

