


Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1939 C3 1013
Commune	: Saint-Thois
Coord. Lambert	: 0135700 ; 0368300
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1561 ; 1781
Dénomination	: chapelle
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: 2 vaisseaux
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Chapelle construite en 1561 ; inscription : S Maria mater gratie mater mir 1561 ; clocher 18e siècle ; porte nord porte l' inscription : VE ET DIS MISSIRE JEAN LOUIS TRANVOEZ RECTEUR 1781 ; la sacristie porte l' inscription : Y MERRIEN F ; calvaire 16e siècle portant deux blasons non identifiés
Implantation	: en écart
INSEE	: 29267
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Roche (la)
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Saint-Thois
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste ; moellon
Parties	: calvaire ; fontaine de dévotion
Plan	: plan allongé
REFERENCE	: IA00005181
Région	: Bretagne
Représentation	: blason
sauvegarde Ref.	: 00005181
Siècle	: 16e siècle ; 3e quart 16e siècle ; 18e siècle
Siècle bis	: 16e s. ; 18e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Technique décor	: sculpture
Titre courant	: Chapelle Notre-Dame-des-Anges
Toiture matériau	: ardoise
Vocabulaire	: Notre-Dame-des-Anges
Voûte couverture	: lambris de couverture
Zone Lambert	: Lambert0



Chapelle Notre-Dame des Anges

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,8 km Sud

Carte E. M. Echelle 1/50000 Feuille Gourin Lambert X 135,7

Y 68,8

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Révisé : année 1939 Section C3 Parcelle 1013

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom COMMUNE Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : culte catholique

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 20.7.1966

Par Hermon-Pavis

Qualité enquêteurs

Revu le 8.1972

Par DUCOURET CASTEL

Qualité REDACTEURS

Cf. photos 1 à 9

I- HISTORIQUE

1- EDIFICE ANTERIEUR : pas de renseignements.

2- CONTEXTE HISTORIQUE

Vers 1450, Jeanne de Rostrenen se marie à Guyon, sieur de Quélen-nec. Elle est fille de Pierre de Rostrenen et de Marguerite, dame du Ponthon Coatfao. Cette dernière est elle-même fille de Hervé, sieur du Ponthon et de Marguerite du Châtel.

Dans le XV^e siècle, alliances Quélen-nec-Sévigné. En 1576 la terre est érigée en marquisat en faveur de Troilus de Mesgouez (mort en 1606).

Puis Anne, épouse de Vincent de Goetamezne la reçoit en héritage. Leur fille Anne épouse en 1595 Charles de Kernezne.

En l'an IV la chapelle est vendue à Yves Messieu, Jean Guéguen et Louis Jam, pour être rachetée par la paroisse le 2 avril 1813.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

XVI^e siècle.

XVIII^e siècle. Clochetons à dôme.

4- DEGRADATIONS

En 1963 le pignon du clocher est remonté. En 1965 enduits au pignon extérieur et sur les murs de la sacristie.

II- DESCRIPTION

1- SITUATION

Chapelle isolée, sur une colline boisée. Fontaine à l'Est de la chapelle (cf sous-dossier). Calvaire sur le placître (cf. sous-dossier).

2- MATERIAUX

Schiste et granite

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES

Chapelle orientée, de moyennes dimensions, de plan rectangulaire à un seul bas-côté Nord; mur-pignon occidental à clocher, chevet plat ouvert d'une grande maîtresse-vitre; nef et bas-côté sont séparés par cinq arcades régulières, en plein cintre, à deux rouleaux pénétrant directement des piles circulaires; la nef est couverte d'un lambris en plein-cintre; le bas-côté d'un lambris en appentis.

Sacristie en hors-oeuvre contre le mur Sud de la nef.

4- ELEVATIONS EXTERIEURES

- Façade occidentale.

Mur-pignon à clocher. Porte en arc brisé mouluré de deux cavets, surmontée d'un arc de décharge. Clocher au nu du mur-pignon, chambre de cloche ajourée sur les quatre faces, petite flèche en dôme contournée de courts pinacles.

- Façade Sud

Corniche en congé sous l'égoût du toit. Deux fenêtres en arc brisé, à deux lancettes et lobes.

- Façade Nord

Mur goutterot très bas; corniche en cavet; porte à linteau monolithe échancré, portant une inscription (cf Annexe et photo 6)

X Chapelle Notre-Dame des Anges

- Facade Est

Mur-pignon ouvert d'une grande maîtresse-vitre en arc brisé, donnant jour à la nef, et d'une fenêtre en plein cintre à deux lancettes et lobes, donnant jour au-bas-côté. Au droit de la file d'arcades, le rampant porte une crossette figurant une tête de cheval en ronde-bosse (cf. photo n° 7).

- Combles et couvertures

Toiture à deux versants, sans rupture de pente sur le bas-côté.

Chapelle Notre-Dame des Anges

III- NOTE DE SYNTHESE

Chapelle construite au XVI^e siècle; la date 1561 inscrite sur le socle de l'angle Nord Est du chœur situe précisément cette construction.

Le clocher est du XVIII^e siècle.

IV- DOCUMENTATIONSources Manuscrites :

A.D. Finistère : 34 J; 1 Q 317.

A.F. Dossier Saint Thoïs.

A.P.

Cf. Photos 5.6

V- ANNEXES

INSCRIPTIONS

1) Sacristie

Linteau de la fenêtre du mur Nord : Y : MERRIEN F :

2) Nef, mur Nord, linteau de la porte

VE : ET DIS : MISSIRE JEAN

LOVIS TRANVOEZ RECTEUR

1781

3) Choeur, socle de statue :

S MARIA : MATER : GRATIE : MATER MIR 1561

SAINT THOIS

Section C d'ike de la Roche

3^e feuille

Plan revisé par 1939

16300

chapelle de la Roche




TABLE ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- vue générale Sud Ouest	66.29.135 V
2- vue générale Nord Ouest	66.29.134 V
3- vue générale Nord	66.29.136 V
4- vue générale Est	66.29.137 V
5- détail de l'inscription de la sacristie	66.29.140 V
6- détail de l'inscription de la porte Nord	66.29.139 V
7- Pignon Est, détail de la crossette	66.29.138 V
8- Intérieur, vue générale vers l'Est	66.29.218 V
9- Intérieur, vue générale vers l'Ouest	66.29.219 V
10- calvaire : vue générale Sud Ouest	66.29.220 V
11- calvaire : vue générale Sud-Est	66.29.221 V
12- calvaire : crucifixion	73.29.171 X
12 bis calvaire : crucifixion	73.29.172 X
13- calvaire : Vierge à l'Enfant	73.29.341 X
14- fontaine	66.29.223 V
15- consoles de l'angle Nord-Est du chœur	66.29.132 V
16- vantail (porte de la sacristie) : avers	73.29.344 X
17- vantail (porte de la sacristie) : revers	73.29.345 X
18- niche crédence	66.29.133 V
19- table de communion : vue générale	73.29.346 X
20- table de communion : tronçon du collatéral Nord	73.29.342 X
21- statue du Christ en croix	66.29.127 V
22- statue de saint Sébastien	66.29.129 V
23- statue de saint diacre non identifié	66.29.130 V
24- statue de saint évêque non identifié	66.29.126 V
25- statue de saint évêque non identifié	66.29.125 V
26- statue de saint évêque non identifié	66.29.128 V
27- statue de la Vierge à l'Enfant	66.29.131 V
28- bahut	73.29.345 X


PHOTOGRAPHIES EN COULEUR

Calvaire

73.29.348 Z A

ST - THOIS - 29 -
CHAPELLE de "LA ROCHE"

Vue Générale Sud Ouest
Cliché DAGORN
66.29.135.V.




ST - THOIS - 29 -

CHAPELLE de "LA ROCHE"

Vue générale Sud Ouest

Cliché DAGORN

66.29.134.V.



ST - THOIS - 29 -
CHAPELLE DE LA ROCHE

Façade Nord
avec le Calvaire
Cliché DAGORN
66.29.136.V.



ST - THOIS - 29 -
CHAPELLE DE LA ROCHE

Chevet avec sacristie
Cliché DAGORN
66.29.137.V.



ST - THOIS - 29 -
CHAPELLE DE LA ROCHE

Détail des inscriptions
de la Sacristie
Cliché DAGORN
66.29.140.V.



ST - THOIS - 29 -
CHAPELLE DE LA ROCHE

Détail des Inscriptions
de la Porte Nord
Cliché DAGORN
66.29.139.V.



ST - THOIS - 29 -
CHAPELLE DE LA ROCHE

Tête de Cheval -
Pignon Est - Rampant Nord
Cliché DAGORN
66.29.138.V.



ST - THOIS - 29 -

CHAPELLE de "LA ROCHE"

Vue générale intérieure

d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

66.29.218.V.



ST - THOIS - 29 -
CHAPELLE de "LA ROCHE"

Vue générale intérieure
d'Est en Ouest
Cliché DAGORN
66.29.219.V.



--	--

LOCALISATION : chapelle Notre-Dame des Anges

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

 km Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X Y Cadastre Ancien : année Section Parcelle Révisé : année Section Parcelle SITUATION DANS L'ÉDIFICE : mur Sud du chœurPROPRIÉTAIRE : Nom COMMUNEQualité Adresse DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le Classé le

DOSSIER

Établi le 8. 1972Par DUCOURETQualité REDACTEURRevu le Par Qualité

Cf. photo n° 18

DESCRIPTION

Crédence rectangulaire, à linteau monolithe orné d'une accolade.

Matériau : granite.

Dimensions :

L. 60 centimètres,

l. 45 centimètres.

St - THOIS - 29 -
CHAPELLE de "LA ROCHE"

Détail de la Crédence
du chœur mur Sud
Cliché DAGORN
66.29.133.V.





Vantail de porte

LOCALISATION : chapelle Notre-Dame des Anges

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ km _____

Carte E. M. Echelle _____

Feuille _____

Lambert X _____

Y _____

Cadastre Ancien : année _____

Section _____

Parcelle _____

Revisé : année _____

Section _____

Parcelle _____

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : porte de la sacristiePROPRIÉTAIRE : Nom COMMUNE Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : en usage

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 29.9.1972Par M.M. TUGORESQualité REDACTEUR

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Cf. photos 16 et 17

I- DESCRIPTION

Dénomination et titre : vantail de porte

Localisation : fermant la sacristie.

Matériau, technique : bois recouvert d'une peinture marron. Menuiserie.

Dimensions : h. 1,82 mètre, l. 0,87 mètre, E. 0,04 mètre.

Structure

Vantail de plan rectangulaire composé de trois registres de panneaux :

- registre inférieur à trois panneaux juxtaposés,
- registre médian à deux panneaux juxtaposés,
- registre supérieur, occupant la moitié supérieure, composé de quatre panneaux inscrivant un panneau central.

Contours

Panneaux sans cadre, à plate-forme saillante.

Panneaux de plan rectangulaire, exception faite pour le panneau médian du registre supérieur de forme carrée avec découpe cintrée sur chaque côté.

Mécanisme

Organe de rotation composé d'un gond supérieur avec penture droite sur chaque côté. Le gond inférieur est remplacé par le prolongement du montant de la porte tournant dans un trou pratiqué dans le dallage.

Entrée de serrure ancienne, hors d'usage, découpée en amande.

II- HISTORIQUE

Datation : XVIII^e siècle.


Provenance : atelier régional.

LA ROCHE - Chapelle Notre Dame des Anges

Vantail - porte de la sacristie : avers

Cliché LAMBART

73.29.344 X



LA ROCHE - Chapelle Notre Dame des Anges

Vantail - porte de la sacristie : revers

Cliché LAMBART

73.29.345 X

