

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Collectifs	: 3 étudié ; 33 repéré ; 382 bâti
Commune	: Trégourez
Coord. multiples	: 0135500 ; 0140650 ; 0366100 ; 0360750
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Dénomination	: maisons ; fermes
Département	: 29
Dossier	: collectif
Etude	: inventaire topographique
Historique	: Chronogrammes : 1677, 1764, 1771, 1773, 1776, 1782, 1783, 1787, 1788, 1789, 1819, 1826, 1827, 1828, 1831, 1833, 1837, 1838, 1845 (2 fois) , 1847, 1848, 1850, 1856, 1858, 1859, 1861, 1864, 1868, 1869, 1872, 1876, 1877 (2 fois) , 1879, 1885, 1887, 1889, 1890 (3 fois)
INSEE	: 29291
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Trégourez
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste
REFERENCE	: IA00005183
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005183
Siècle	: 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
Siècle bis	: 17e s. ; 18e s. ; 19e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maisons, Fermes
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert0

D.C. maison-jour
D.C. HABITAT (1)
LE BOURG DE TREGOUREZ

35.02

(régie)

--	--

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ km bourgCarte E. M. Echelle 1/50.000Feuille GourinLambert X 138,8Y 64

Cadastre Ancien : année _____

Section _____

Parcelle _____

Révisé : année 1934Section E1, B2, B3, C1

Parcelle _____

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Établi le _____

Par _____

Qualité _____

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

74- Maison (56) parcelle 96	Vue générale des bâtiments	66.29.793
75- Maison (56) parcelle 96	Elévation antérieure du logis	66.29.794
76- Route de Rosporden	vue générale prise du Sud	66.29.834
77- Maison (57) parcelle 98	Elévation antérieure	66.29.795
78- Maison (58) parcelle 99	Elévation antérieure	66.29.796
79- Maison (59) parcelle 102	Elévation antérieure	66.29.797
80- Maisons (60) (61) parcelles 324-325	Elévation antérieure	66.29.831
81- maison (62) parcelle 328	Elévation antérieure	66.29.798
82- Maison (63) parcelle 332	Elévation antérieure	66.29.830
83- Maison (64) parcelle 333	Elévation antérieure	66.29.790
84- Maison (65) parcelle 334	Elévation antérieure	66.29.791
85- Maison (66) parcelle 337	Elévation antérieure	66.29.788
86- Maison (67) parcelle 353	Elévation antérieure	66.29.787
87- Maison (68) parcelle 371	Elévation antérieure	66.29.836
88- Maison (69) parcelle 496	Elévation antérieure	66.29.832
89- Maison (70) parcelle 504	Vue générale des bâtiments	66.29.799
90- Maison (70) parcelle 504	Elévation antérieure du logis	66.29.800
91- Maison (70) parcelle 504	Linteau de fenêtre Premier niveau de l'Elévation antérieure	66.29.801
92- Maison (70) parcelle 504	Linteau de fenêtre des dépendances Est	66.29.802
93- Maison (71) parcelle 767	Elévation antérieure	66.29.803
94- Maison (71) parcelle 767	Fenêtre du 2 ^{ème} niveau de l'élévation antérieure	66.29.804
95- Maison (71) parcelle 767	Porte de l'élévation postérieure	66.29.805
96- Maison (71) parcelle 767	Puits	66.29.806

TREGOUREZ -29-

MAISON 96 - BOURG -

Vue générale des bâtiments

cliché NOVELLO

66.29.793 Z



TREGOUREZ 29

MAISON 96 au BOURG

Façade Sud

cliché NOVELLO

66.29.794 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON type A - BOURG

Vue générale route de ROSPORDEN,
vers le Sud

cliché NOVELLO

66.29.834 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON type A - BOURG

Maison 98, face Ouest

cliché NOVELLO

66.29.795 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON type A - BOURG

Maison 99, datée 1890,
Face Ouest

cliché NOVELLO

66.29. 796 Z



TREGOUREZ

-29-

MAISON 102 - BOURG

Façade Ouest

cliché NOVELLO

66.29.797 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON type A - BOURG

Maisons 324 et 325

cliché NOVELLO

66.29.831 Z



TREGOUREZ

-29-

MAISON 328

Face Sud

cliché NOVELLO

66.29.798 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON TYPE B - BOURG

Maison 332, côté Est

cliché NOVELLO

66.29.830 Z



TREGOUREZ

-29-

MAISON type A - BOURG

Maison 333, face Ouest

cliché NOVELLO

66.29.790 Z



TREGOUREZ - 29 -

MAISON type A - BOURG

Maison 334, face Est

cliché NOVELLO

66.29.79I Z



TREGOUREZ -29-

MAISON type B - BOURG

Maison 337, café-épicerie, côté Ouest

cliché NOVELLO

66.29.788 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON type B - BOURG

Route de ROSPORDEN, maison 353,
côté Ouest

cliché NOVELLO

66.29.787 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON type A - BOURG

Maisons accolées route de LAZ, 371 & 372

cliché NOVELLO

66.29.836 Z



TREGOUREZ - 29 -

MAISON type A - BOURG

Maison 496

cliché NOVELLO

66.29.832 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON, par. 504 - BOURG

Vue générale

cliché NOVELLO

66.29.799 Z



TREGOUREZ

-29-

MAISON ~~datée 1869~~ - BOURG, par. 504

Façade Sud habitation

cliché NOVELLO

66.29.800 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON datée 1869 - BOURG

Détail inscription habitation

cliché NOVELLO

66.29.80I Z



TREGOUREZ -29-

MAISON, parc 504 - BOURG

Détail inscription communs Est

cliché NOVELLO

66.29.802 Z



TREGOUREZ -29-

MAISON, à l'Est du BOURG, parc. 767

Façade Sud

cliché NOVELLO

66.29.803 Z



TREGOUREZ 29

MAISON, à l'Est du Bourg, par. 767

Façade Sud : fenêtre Est de l'étage

cliché NOVELLO

66.29.804 Z



TREGOUREZ

-29-

MAISON, à l'Est du Bourg , parc. 767

Face Nord : porte en accolade

cliché NOVELLO

66.29.805 Z



TREGOUREZ

-29-

MAISON, à l'Est du Bourg, *parc.* 767

Puits daté 1868

cliché NOVELLO

66.29.806 Z



TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1	CREICH-AR-VEIL	Maison (A). Vue générale prise du Sud-Ouest	66.29.885
2	CREICH-AR-VEIL	Bâtiment (B). Façade antérieure	66.29.886
3	KERALL	Maisons (A et B). Façade antérieure Sud	66.29.861
4	KERALL	Maisons (A et B). Puits	66.29.864
5	KERALL	Maisons (A et B). Dépendances	66.29.863
6	KERALL	Maison (C). Façade antérieure Sud	66.29.862
7	KERPARO	Maison (A). Façade antérieure Sud (<i>marque</i>)	66.29.857
8	KERPARO	Bâtiment (B). Façade Sud (<i>marque</i>)	66.29.858
9	KERPARO	Bâtiment (D). Vue générale prise du Nord-Ouest (<i>marque</i>)	66.29.859
10	KERFUR	Façade antérieure Sud	66.29.893
11	KERFUR	Dépendances (<i>marque</i>)	66.29.894
12	KER GREACH	Vue générale prise du Sud-Est	66.29.856
13	KER GREACH	Maison. Façade antérieure Sud	66.29.855
14	KERGUS	Vue générale prise du Sud	66.29.889
15	KERGUS	Maison (A) et bâtiment (B). Vue générale prise du Sud-Ouest	66.29.890
16	KERGUS	Maison (A). Façade Sud. Détail de la tête sculptée surmontant la porte axiale	66.29.891
17	KERGUS	Bâtiment (B) et Puits	66.29.892
18	KERHALLEC	Maison (A). Façade antérieure Sud-Ouest	66.29.880
19	KERHALLEC	Maison (A). Façade postérieure	66.29.881
20	KERHALLEC	Maison (B). Façade antérieure Nord-Ouest	66.29.882
21	KERHALLEC	Bâtiment (B). Façade antérieure	66.29.883
22	KERHALLEC	Maison (C). Façade antérieure Sud-Ouest	66.29.884
23	KERHARDIC	Maison (A). Façade antérieure Sud	67.29.513
24	KERHARDIC	Dépendances Nord-Est. Façade antérieure Sud	67.29.514
25	KERHARDIC	Dépendances Nord-Est. Pièce Ouest : cheminée	67.29.515
26	KERHUEL	Maison. Façade antérieure Sud	66.29.878
27	KERHUEL	Grange. Sud-Ouest	66.29.879
28	KERLEONNEC	Maison (A) et bâtiments (B) et (C). Vue générale prise du Sud-Ouest	66.29.871
29	KERLEONNEC	Maison (D) et bâtiment (F). Vue générale prise du Sud-Ouest	66.29.870
30	KERMADEC	Maison (A). Façade antérieure Sud	66.29.342
31	KERMADEC	Bâtiment (C). Façade antérieure Sud	66.29.343
32	KERMADEC	Bâtiment (C). Pièce Ouest : cheminée	66.29.347
33	KERMADEC	Bâtiment (C). Pièce Est : cheminée	66.29.346
34	KERMADEC	Bâtiment (C). Puits et Auge, au Nord du bâtiment	66.29.345
35	KERMADEC	Bâtiment (C). Auge contre le mur pignon Ouest	66.29.344

Voir
TOME
III
(A 60005186)

36	KERMADORET	Vue générale du bâtiment Sud	66.29.875 Z
37	KERMADORET	Vue générale du bâtiment Ouest	66.29.876 Z
38	KERVIDAN	Vue générale prise du Sud	66.29.872 Z
39	KERVINIGUEN	Vue générale prise du Sud-Ouest	66.29.849 Z
40	KERVINIGUEN	Maison (A). Façade antérieure Sud	66.29.848 Z
41	KERVINIGUEN	Bâtiment (B). Façade Ouest.	66.29.850 Z
42	KERVINIGUEN	Bâtiment (C). Façade Ouest	66.29.851 Z
43	KERVINIGUEN	Bâtiment (D). Façade antérieure	66.29.852 Z
44	KERVINIGUEN	Bâtiment (E). Façade antérieure Sud	66.29.853 Z
45	KERVINIGUEN	Puits et Auge	66.29.854 Z
46	KERZENERET	Dépendances. Façade antérieure	66.29.874 Z
47	KERZENERET	Dépendances. Façade antérieure	66.29.873 Z
48	TREPLAZ	Dépendances. Façade antérieure Sud	66.29.847 Z
49	TY-JACQ	Maison (A). Façade antérieure Sud	66.29.868 Z
50	TY-JACQ	Bâtiment (B). Façade Est	66.29.869 Z

--	--

Maison (*regnié*)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2,700 km au Nord-Ouest du bourg

 Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 136,4
 Y 65,5

 Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____
 Révisé : année 1934 Section A 3 Parcelle 392

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

 PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____
 Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 2.8.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Cf. photos 1 et 2

MAISON (A) - photo 1 -

De plan rectangulaire, aspectée au Sud.

Appareil de granite. Piédroits et chaînages d'angle harpés. Rampants assisés.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure à un seul niveau d'ouvertures

Une porte axiale (aux trois quarts obturée) entre deux fenêtres.

Linteau de la porte daté 1833.

Corniche en doucine.

BATIMENT (B) - dépendances - photo 2

Mêmes caractéristiques. Appareil moins régulier. Linteau daté 1889.

Une porte à linteau en arc en segment.


29 TREGOUAEZ

D.C. Habitat rural

35-02

CREICH ARVEIL

35-01



{ Section A3
-1934-
1/2000

TREGOUREZ

CREICH AR VEIL

Ferme - Vue Générale
des Communs

Cliché NOVELLO

66.29.885 Z



TREGOUREZ

CREICH AR VEIL

Ferme - Communs "B"

Cliché NOVELLO

66.29.886 Z



DC. Maison - Jean
 Kerall
 D.C. HABITAT RURAL²
 SOUS-DOSSIER n° 81

35.02

35.01

--	--

Maisons A et B - Puits - Dépendances

(signature)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2 km à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 136,9
 Y 64

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année 1934 Section E 1 Parcelle 2, 4, 459, 8

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 4.8.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité enquêteurs

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Cf. Photos 3,4,5

Deux bâtiments de plan rectangulaire, aspectés au Sud.
Grand appareil régulier de granite.
Rez-de-chaussée, étage et comble.

MAISON (A)

Façade antérieure ordonnancée : deux travées d'ouvertures sur deux niveaux :

- linteau daté 1828,
- inscription sur le linteau de la fenêtre Ouest du

deuxième niveau :

F F : PIERRE LOUBOUTIN
ET MARIANNE PERON.

Intérieur : sol dallé de schiste et granite. Mur Ouest : cheminée à linteau et consoles de bois (L. totale du linteau 2,90 m.,âtre surélevé à 0,45 mètre du sol, h. de l'âtre au linteau 1,45 m) ,2 niches dans les tableaux. Mur Sud : niche.

MAISON (B)

daté 1848. Grande porte en plein-cintre et deux fenêtres rectangulaires au deuxième niveau.

PUITS CIRCULAIRE

appareillé en granite. Moulure torsadée à mi-hauteur. Corniche à petits modillons. Base moulurée. Parties hautes disparues.

DEPENDANCES

Au Nord-Ouest, datées 1838 et au Nord-Est à un seul niveau. Fenêtres rectangulaires horizontales.

29 TREGOUAEZ

D. C. Habitat rural

35.02

KERALL

35.01




A3

A2

E2

Kerall



{ Section E 2
- 1934 -
1/2000


29. TREGOUAEZ

D.C. Habitat rural

35.02

35.01

KERALL
(81) / (82)



TREGOUREZ

KERALL

Maisons

Façade Sud des

Bâtiments accolés

Cliché NOVELLO

66.29.861 Z



TREGOUREZ

KERALL

Maisons

Vue Générale du puits

Cliché NOVELLO

66.29.864 Z



TREGOUREZ

KERAILL

Maisons

Vue des Communs

Cliché NOVELLO

66.29.863 Z



DC. maître-jur
Keral
D.C. HABITAT RURAL²
SOUS-DOSSIER N° 82

35.02

35.01

--	--

BATIMENT C ET FOUR

(révisé)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2 km à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin-VI-18 Lambert X 136,9
Y 64

Cadaastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____
Revisé : année 1934 Section E 1 Parcelle 2,4,459,8

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____
Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____
Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 4.8.1966
Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Bâtiment C et four

BATIMENT C (photo n° 6)

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil de schiste. Ouvertures en granite.

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure : ouvertures chanfreinées

1er niveau : porte en plein-cintre et fenêtre grillée à
linteau en saillie mouluré.

2ème niveau : deux fenêtres carrées, petites.

Façade postérieure : porte en plein cintre.

FOUR

Au Sud-Est, au-delà du chemin. Bien conservé, du type "Le Moustoir"
en Saint Goazec.

TREGOUREZ

KERALL

Maisons

Façade Sud des Communs

Cliché NOVELLO

66.29.862 Z



--	--

Manoir

(requis)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1 km Sud-EstCarte E. M. Echelle 1/50.000Feuille GourinLambert X 139,2Y 63,2

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année 1934Section C 1

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : exploitation agricole

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 8.1966Par PAVIS HERMONQualité ENQUÊTEURSRevu le 6.1972Par DUCOURETQualité REDACTEUR

I- HISTORIQUE ./.II- DESCRIPTION

Bâtiments dispersés; le logis occupe le côté Nord d'une cour; il est orienté au Sud.

Construction en granite; grand appareil en façade antérieure.

Bâtiment de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée, un étage et un comble; façade antérieure ordonnancée à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux; intérieur remanié; la façade porte des inscriptions :

1- Linteau de la porte (cf. photo)

I H S

2- Fenêtre Est

JAFFRE JEAN

3- Fenêtre Ouest

FF : PAR ALAIN PER
ON ET JEANNE POMPOL

4- Sur la corniche

MDCCCLVIII (1858).

III- NOTE DE SYNTHESE

Manoir de type très courant à façade ordonnancée; construction datée 1858; autres dates relevées : 1859 (dépendance), 1864 (puits).

IV- DOCUMENTATION V- ANNEXES ./.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale prise du Sud	66.29.364 V
2- Détail du linteau de la porte	66.29.365 V
3- Détail de la corniche : ange	66.29.367 V
4- Vue du puits	66.29.368 V

TREGOUREZ - 29 -

Manoir de KERDU

Vue générale prise du chemin

Cliché DAGORN

66.29.364. V



TREGOUREZ - 29 -

Manoir de KERDU

Détail du linteau de la porte
d'entrée

Cliché DAGORN

66.29.365. V



TREGOUREZ - 29 -

Manoir de KERDU

Détail de l'ange de la corniche

Cliché DAGORN

66.29.367. V



--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Révisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : devant le logis

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 8.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le 6.1972

Per DUCOURET

Qualité REDACTEUR

DESCRIPTION (cf. photo)

Puits construit en grand appareil de granite; plan carré, base et margelle moulurées; deux piédroits porte un linteau en bâtière abritant le mécanisme; le linteau porte l'inscription :

FF : PAR ALAIN PERRON

JANNE POMPOL 1864

TREGOUREZ - 29 -

Manoir de KERDU

Puits : vue générale

Cliché DAGORN

66.29.368. V



D.C. maison - ferme
 Kerfaro
 D.C. HABITAT RURAL ²
 SOUS-DOSSIER N° 83

35.02

35.01



Ensemble de bâtiments (*maison*)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 1,500 km _____ au Nord, Nord-Est du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 _____ Feuille Gourin VI-18 Lambert X 139,2
 Y 65,4

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____
 Revisé : année 1934 Section B E Parcelle 187 - 168

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____
 Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 3.8.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Ensemble de bâtiments

Cf. Photos 7, 8, 9

Ensemble de bâtiments du XIX^e siècle, très remaniés.
- bel appareil de granite taillé,
- corniche en cavet.

MAISON A

aspectée au Sud.
Porte axiale à linteau daté 1877, feuillurée.
Les autres ouvertures sont remaniées.

BATIMENT B (Dépendances)

Porte cochère remaniée
Porte feuillurée
Deux fenêtres rectangulaires horizontales.

BATIMENT D

Porte cochère à arc en segment à claveaux, bien appareillée.

29. TREGOUREZ



D.C. Habitat rural

35.02

KERFARO


35.01

(83)



d'après travaux	C	dépendances	B	habitation	A
-----------------	---	-------------	---	------------	---

□ puits



↑
vers TREGOUREZ

Kerfur (OC. Meier - Juv.)
 D.C. HABITAT RURAL² 35.02
 SOUS-DOSSIER N° 84 35.01

--	--

Maison et dépendances (regain)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2 km 700 à l'Ouest, Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 136,1
 Y 63,7

Cadaastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année 1934 Section E 3 Parcelle 435

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 4.8.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Maison

Cf. photos 10 et 11

MAISON

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil régulier de granite.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Linteau de la porte axiale daté 1876, surmonté d'une petite niche concave.

Corniche en cavet.

DEPENDANCES

datées 1837, remaniées.

29 TREGOUAEZ


D.C. Habitat rural

35-02

KERFUR

35-01

↑ N



{ Section E 3
-1934-
1/2000

TREGOUREZ

KERFUR

Maison

Façade Sud

Vue Générale

Cliché NOVELLO

66.29.893 Z



MANOIR (repié)

--	--

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 3 km s. au Sud-Ouest

 Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Gourin Lambert X 136,1
 Y 52,8

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année 1934 Section E 3 Parcelle 391

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : exploitation agricole

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 8-1966

Per PAVIS-HERMON

Qualité Enquêteurs

Revu le 6.1972

Per J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

I. HISTORIQUE ./.II. DESCRIPTION

Bâtiment orienté au Sud, construit en grand appareil de granit, de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée, un étage et un comble; façade antérieure ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Le linteau de la porte porte une inscription :

PIERRE LE BOURHIS
ET ANNE LE MEUR 1787

Le piédroit d'une fenêtre porte le monogramme

I H S

Devant la façade, une dalle de granite provenant d'un pressoir à cidre porte l'inscription :

F.F.P. JEAN BOURHIS M D C C C (1826)
ET RENE VERIVOULLE XX V I

III. NOTE DE SYNTHESE

Construction datée 1787 par une inscription, du type à façade ordonnancée très courante dans le canton; architecture modeste à rapprocher de l'habitat rural.

IV. DOCUMENTATION ./.

KERGLAZ

TREGOUREZ

E 3 1934

1/2000

↑ N




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- 1- Vue générale de la façade Sud
- 2- Vue de situation prise du Sud

66.29.888 Z

66.29.887 Z

TREGOUREZ

KERGLAS

Manoir

Façade principale

Cliché NOVELLO

66.29.888 Z



TREGOUREZ

KERGLAS

Manoir

Vue générale avec les communs

Cliché NOVELLO

66.29.887 Z



D.C. *Maison - jume*

Ker Greach

D.C. HABITAT RURAL

35.02

SOUS-DOSSIER N° 85

35.01

--	--

Maison et dépendances

(reprise)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1,300 km à l'Est, Nord-Est du bourgCarte E. M. Echelle 1/50,000Feuille Gourin VI-18Lambert X 139,9Y 64,3

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 3.8.1966Par PAVIS HERMONQualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Maison et dépendances

Gf. photos 12 et 13MAISON

De plan rectangulaire, aspectée au Sud. Appareil de granite, assez régulier. Rampants assisés. Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure ordonnancée, modifiée (porte à l'Ouest). Une porte axiale entre deux travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Inscription sur le linteau de la porte axiale :

1850

F.F. : PAR JAEVLERI
YAN LE COQ


Les linteaux des ouvertures du deuxième niveau font partie intégrante de la corniche.

Façade postérieure : porte axiale obturée, petite fenêtre en plein-cintre taillée dans une seule pierre.

DEPENDANCES; à l'Ouest.

Même appareil. Remaniements dans les parties hautes.

Linteau de la porte centrale daté :



1 8 4 7

1 8 4 7

TREGOUREZ

KER GREACH

Maison

Vue Générale prise du Sud-Est

Cliché NOVELLO

66.29.856 Z



TREGOUREZ

KER GREACH

Maison

Façade Sud du

Bâtiment principal

Cliché NOVELLO

66.29.855 Z



SOUS-DOSSIER N° 90

35.01

--	--

Maison et dépendances (*regard*)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 3,100 km Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle _____ 1/50 000 _____ Feuille Courin VI-18 Lambert X 136,4Y 62,1

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année 1934 Section D 2 Parcelle 501, 306

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 4.8.1966Par PAVIS-HARMONQualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Cf. photos 23, 24, 25

- MAISON (A) - photo 23 -

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil régulier de granite.

Piédroits et chaînages d'angle harpés.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

. Linteau de la fenêtre axiale daté 1890.

. Corniche en cavet.

- BATIMENT NORD-EST - photos 24, 25-

Dépendances de plan rectangulaire, aspecté au Sud

Appareil régulier de granite.

Porte cochère moderne.

Intérieur divisé en deux :

. Pièce Ouest (B)

- Mur Ouest : niche.

- Mur Est : cheminée à linteau et consoles de granite (L. totale du linteau : 1,90 m. h. de l'âtre au linteau : 2 m., piédroits chanfreinés, consoles en biseau, niche carrée dans le contrecœur, niche dans un tableau

Charpente à chevrons portant ferme, et à coyaux 2 X 9 chevrons - 5 entrails.

. Pièce Est (C)


- Mur Est : cheminée à linteau et consoles de bois

29 TREGOUVEZ

D.C. Habitat rural.

35.02
35.01

KERHARDIC



{ Section D2
- 1934 -
1/2000

29 TREGOUREZ

D. C. Habitat rural.


35.02

35.01

KERHARDI'c

(90)

↑ N



TREGOUREZ

29

MAISON KERHARDIC

Façade Sud du bâtiment principal

cliché DAGORN

67. 29. 513 Z



TREGOUREZ 29

MAISON KERHARDIC

Façade Sud des communs au Nord-Est

cliché DAGORN

67. 29. 514 Z



TREGOUREZ 29

MAISON KERHARDIC

Cheminée du commun Nord-Est

cliché DAGORN

67. 29. 55 Z



D.C. Maison - jume
 Kerhallee
 D.C. HABITAT RURAL
SOUS-DOSSIER N° 87

35.02

35.01

--	--

Maison A. (*regime*)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2 km _____ au Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000

Feuille Gourin VI-18

Lambert X 136,5

Y 64,5

Cadastre Ancien : année _____

Section _____

Parcelle _____

Revisé : année 1934

Section A 3

Parcelle 537

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 2.8.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Maison A

MAISON A (cf photos I8 et I9)

Ancienne maison d'habitation servant de porcherie.
Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud-Ouest.
Appareil de granite irrégulier (remanié).
Châfnages d'angles et piédroits harpés.
Rez-de-chaussée et comble.

Façade antérieure irrégulière. Une porte et deux fenêtres rectangulaires. Inscription sur le linteau de la porte, aux trois quarts obturée

Y : LE SILR . 1677
CATHEL . L NN .

Une petite ouverture feuillurée éclaire le comble.

Façade postérieure. Deux portes chanfreinées au premier niveau. Accès au comble par un escalier de schiste contre la façade, ouvert à gauche.

Intérieur



Pièce, Ouest, mur Est : cheminée à linteau et console de bois (L. totale du linteau : 2,30 m., h. de l'âtre au linteau : 1,20 m.)

29. TREGOUAREZ

D.C. Habitat rural
KERHALLEC

35.02

35.01




29. TREGOUREZ

D.C. Habitat rural

35.02

KERHALLEC (87, 88, 89)

35.01



TREGOUREZ

KERHALLEC

Maisons - Façade Sud-Ouest
du Bâtiment "A"

Cliché NOVELLO

66.29.880 Z



TREGOUREZ

KERHALLEC

Maisons - Façade Nord-Est
du bâtiment "A"

Cliché NOVELLO

66.29.881 Z



DC. *Maison - ferme*
 Kerhallec
 D.C. HABITAT RURAL²
 SOUS-DOSSIER N° 88

35.02

35.01



Maison B - bâtiment B' (*signé*)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2 km au Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50,000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 136,5

Y 64,5

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année 1934 Section A 3 Parcelle 539,540

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 2.8.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Bâtiment B - bâtiment B' -

Cf. photos 20, 21MAISON(B)

De plan rectangulaire, aspectée au Nord-Ouest.

Appareil irrégulier de granite.

Rampants assisés.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure ordonnancée, à une porte axiale entre deux travées d'ouvertures sur deux niveaux. Porte à piédroits et linteau à chanfrein en cavet. Fenêtre Est du premier niveau : linteau daté 1827.

BATIMENT (B')

De plan rectangulaire, aspecté au Nord-Ouest.

Façade antérieure : une porte à linteau mouluré en accolade et une fenêtre rectangulaire horizontale.

TREGOUREZ

KERHALLEC

Maisons - Façade Nord-Ouest
du bâtiment "B"

Cliché NOVELLO

66.29.882 Z



TREGOUREZ

KERHALLEC

Maisons - Façade Nord-Ouest
du bâtiment "B"

Cliché NOVELLO

66.29.883 Z



DC. Maier - Juvv

Kerhallec

D.C. HABITAT RURAL

35.02

SOUS-DOSSIER N° 89

35.01

--	--

Maison C. (révisé).

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2 km au Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 136,5

Y 64,5

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Révisé : année 1934 Section A 3 Parcelle 538

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Établi le 2.8.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Maison

MAISON (C) - cf. photo 22 -

De plan rectangulaire, aspectée au Sud-Ouest.

Appareil irrégulier de granite. Piédroits et chaînages d'angle harpés.

Deux souches de cheminée.

Rez-de-chaussée et comble.

Façade antérieure : une porte axiale entre deux fenêtres.

Linteau de la fenêtre Sud, daté 1819.

TREGOUREZ

KERHALLEC

Maisons - Façade Sud-Ouest
du Bâtiment "C"

Cliché NOVELLO

66.29.884 Z





Maison et bâtiment

(néguis)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 3 km S 500 au Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000

Feuille Gourin VI-18

Lambert X 135,9

Y 62,3

Cadastre Ancien : année _____

Section _____

Parcelle _____

Révisé : année 1934

Section 13

Parcelle 363

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Établi le 4.8.1966

Par PAVIS-HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Cf. Photos 26, 27

MAISON, photo 26

Maison de plan rectangulaire, aspectée au Sud, datée 1879.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Appareil régulier de granite.

Façade antérieure soignée, ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Ouvertures du premier niveau chanfreinées

Corniche en cavet.

Anneaux sous la corniche.

BATIMENT, photo 27

Bâtiment au Sud-Ouest, grange.

Une grande porte cochère en plein cintre sur le mur pignon Sud-Est.

La clef est datée 1783.

Rampants assisés.


1 souche de cheminée.

29 TREGOUAEZ

D.C. Habitat rural
KERHUEL

35-02

35-01



{ Section E3
-1934-
1/2000

TREGOUREZ

KERHUEL

Ferme

Façade Sud

Cliché NOVELLO

66.29.878 Z



TREGOUREZ

KERHUEL

Ferme - Vue de

la grange

Cliché NOVELLO

66.29.879 Z



Kerleonnec
D.C. HABITAT RURAL² 35.02

SOUS-DOSSIER N° 92 35.01

--	--

Maisons et dépendances (*révisés*)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2 km s. au Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 137,3
Y 62,8

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____
Révisé : année 1934 Section D 1 Parcelles 129, 130, 131

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____
Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____
Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 4.8.1966
Par PAVIS-HERMON Qualité enquêteurs
Revu le _____
Par _____ Qualité _____

Cf. photos 28 et 29

MAISON (A) (photo 28)

De plan rectangulaire, aspectée au Sud, prolongée à l'Ouest (B) et à l'Est (C) de dépendances.

Appareil régulier de granite.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure ordonnancée à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux

. Linteau de la fenêtre axiale (deuxième niveau) mouluré en accolade.

. Corniche en doucine.

DEPENDANCES (B) et (C) (photo 28)

Un seul niveau.

Fenêtres rectangulaires horizontales.

Une porte en plein cintre (C).

MAISON (D) (photo 29) datée 1885 , de même type que (A).

DEPENDANCES (F) de même type que (B) et (C).


29. TREGOUREZ

D.C. Habitat rural

35.02

35.01

KERLEONNEC



{ Section D 1
-1934-
1/2000


29 TREGOUREZ

D.C. Habitat rural

35.02

35.01

KEA LEONNEC (92)



TREGOUREZ

KERLEONNEC

Fermes

Vue de la face Sud et
des communs prise de
la route

Cliché NOVELLO

66.29.871 Z



TREGOUREZ

KERLEONNEC

Fermes

Maison datée 1885

Prise du Sud-Ouest

Cliché NOVELLO

66.29.870 Z



--	--

Maison et bâtiments (négés)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ km 700 au Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 137

Y 64,6

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Révisé : année 1934 Section A 3 Parcelle 512, 513, 516

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Établi le 2.8.1966

Par PAVIS-HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Maison et bâtiments

Cf. photos 30 à 35

MAISON A (photo 30) (actuelle habitation).

De plan rectangulaire, aspectée au Sud.

Appareil régulier de granite. Piédroits et chaînages d'angle harpés. Rampants assisés.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure ordonnancée, à une porte axiale encadrée par deux travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Porte axiale à linteau mouluré en accolade, daté 1831, piédroits à chanfrein en cavet, ouvertures du premier, niveau remaniées (linteaux de bois et ciment)

Corniche en quart de rond.

BATIMENT B

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Rez-de-chaussée et comble.

Façade antérieure : un seul niveau

Deux portes dont une à arc en segment,
une fenêtre à linteau de bois,
une fenêtre moderne.

BATIMENT C (photos 31 à 35) (ancien manoir désaffecté).

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil régulier de granite. Piédroits et chaînages d'angle harpés. Rampants assisés.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Inscription sur le linteau de la fenêtre axiale

FF : PAR LAURENT
FLOCH 1845

Maison et bâtiments

Corniche en doucine

Anneaux sous la corniche

Souches de cheminée : moulures en quart de rond et arêtes supérieures abbatues.

Façade postérieure

Porte axiale à linteau mouluré en accolade, chanfreinée, escalier de pierre menant à l'étage : porte à linteau de bois.

Distribution intérieure

Rez-de-chaussée : deux pièces séparées par une cloison de bois.Sol en terre battue,
linteaux des portes en bois,
fenêtres ébrasées,
plafond à poutres et solives apparentes.

Pièce Ouest : mur Ouest

cheminée à linteau et consoles de bois (L. totale du linteau : 2 m., h. de l'âtre au linteau 1,64 m., âtre surélevé de 0,19 m.)
décor : bandeau mouluré et petite niche carrée dans le contrecœur.

Motifs en dents de scie sur le linteau.

Pièce Est : mur Est

Cheminée (à faire les crêpes) à linteau et consoles de bois (L. totale du linteau 2,40 m, h. de l'âtre au linteau 0,90 m., âtre surélevé de 0,80 m.)

Piédroits chanfreinés

Motifs en dents de scie sur le linteau

Etage : même disposition. Cloison moderne.Comble :Charpente à chevrons portant ferme, et coyaux :
2 X 11 chevrons-arbalétriers, des entrails retroussés assemblant les 1er, 4^{ème} et 5^{ème} d'Ouest en EstAuge et Puits

- Contre le mur-pignon Ouest du bâtiment C, auge monolithe : un grand abreuvoir rectangulaire et un petit abreuvoir circulaire de 0,40 m de diamètre. Longt totale 1,60 m, Largeur 0,80 mètre, hauteur 0,60 mètre.

- Au Nord de la maison, auge rectangulaire monolithe en granite - ancien saloir feuilluré (long. totale 1,50 mètre, larg. 0,80 mètre, haut. 0,50 mètre.

- Puits : schiste. Margelle interrompue : diam. 1,90 m, h. 0,65 m.

BATIMENTS D et E (dépendances)

Appareil régulier de granite.

Ouvertures rectangulaires horizontales à linteaux, piédroits et appuis monolithes (avec réemploi de linteaux moulurés en accolade).

BATIMENT G (ancien four)

Sert actuellement de garage

De plan rectangulaire

Appareil de grès, schiste et granite.

Châfnages d'angle harpés.


Mur-pignon Nord : porte cochère à linteau de bois.

Façade Ouest : une fenêtre obturée.

Façade Est : une porte rectangulaire à linteau monolithe. Piédroits harpés.

Disposition intérieure : mur Sud, cheminée de four à linteau monolithe et consoles de granite (L. totale du linteau : 1,46 m, h. de l'âtre au linteau 1,65 m., âtre surélevé de 0,50 m) Ouverture du four : arc en plein cintre, obturée. Niche à l'Ouest de la cheminée.

Charpente à chevrons portant ferme et à coyaux 2 X 12 chevrons. Arbalétriers + 5 entrails.




29. TREGOUAEZ

D.C. Habitat rural

35.02

KERMADEC (93)

35.01




KERMADEC

29. TREGOUREZ. D.C. Habitat rural

35-02

KERMADEC (93)
Bâtiment C

35-01



TREGOUREZ -29-

Maison KERMADEC

Façade du bâtiment A

cliché DAGORN

66.29.342 V



TREGOUREZ -29-

Maison KERMADEC

Façade du bâtiment C

cliché DAGORN

66.29.343 V



TREGOUREZ

-29-

Maison KERMADEC

Cheminée Ouest

cliché DAGORN

66.29.347 V



TREGOUREZ

-29-

Maison KERMADEC

Cheminée Est

cliché DAGORN

66.29.346 V



TREGOUREZ

-29-

Maison KERMADEC

Puits et auge derrière le bâtiment C

66.29.345 V

cliché DAGORN



TREGOUREZ (29)

Maison KERMADEC

Auge de granit près du bâtiment C

cliché DAGORN

66.29.344 V



MANOIR

(signature)

--	--

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 1,2 km au Sud-Est _____

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Gourin Lambert X 140,1
Y 63,8

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année 1934 Section C1 Parcelle 235

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le _____

Par _____

Qualité _____


Revu le 6.1972

Par J.P. DUCOURRET

Qualité Rédacteur

TREGOUREZ (29)
cad. 1934 (mise à jour 1964)
Section C₁
Ech. 1/2000

KERNALIOU



I. HISTORIQUE

1- EDIFICE (S) ANTERIEUR(S) ./.

2- CONTEXTE HISTORIQUE

En 1842 bail par Guillaume Bellile.

En 1856 bail à Jean Provost.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Dates : 1764 - 1773.

4- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION.

II. DESCRIPTION

Ensemble hétérogène; l'actuelle habitation est construite au Sud des bâtiments en équerre, le retour Sud (Bâtiment (E)) étant un ancien logis.

Bâtiment (A). Actuelle habitation, du type à façade ordonnancée, non datée, XIX^e siècle.

Bâtiment (E). Ancien logis, orienté à l'Ouest; bâtiment construit en granite, de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée, un étage et un comble; façade antérieure dissymétrique à deux travées d'ouvertures et une fenêtre isolée; porte axiale en plein cintre; pièce unique à chaque niveau; accès à l'étage par un escalier de bois contre le mur Nord en face de la porte; le linteau de la fenêtre de la travée centrale porte l'inscription :

Y - LE POVLIQVEN

C = MAHE 1773

Bâtiment (G). Actuellement étable, construction en petit appareil de granit. Plan rectangulaire très allongé; rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Une fenêtre porte la date 1764

Une fenêtre porte l'inscription : YVES LE POV
LIQVEN - COR
ENTINE MAHE

III. NOTE DE SYNTHESE

Ensemble hétérogène remanié; l'ancien logis est date 1773, les dépendances (C) 1764. Le bâtiment (A) actuel logis, remplace l'ancien logis (E) désaffecté; les bâtiments (B), (C) et (D) sont plus récents.

29 Tréguier

Kernalion
Demeure

3501

mausoir

plan-masse




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Pl. I	Plan au sol	89.22.104 P
1-	Vue de situation prise du Sud-Ouest	66.29.348 V
2-	Vue générale du bâtiment A	66.29.349 V
3-	Vue générale Ouest du bâtiment E	66.29.350 V
4-	Vue générale des dépendances C	66.29.351 V
5-	Intérieur, vue du rez-de-chaussée de E	66.29.353 V
6-	Intérieur, vue du rez-de-chaussée de E	66.29.352 V


29 TREGOUREZ
MANOIR

Kernaliou

Pl.1 Plan au sol

Cl.Inv.Artur/Lambart

89 29 00104 P



TREGOUREZ -29-

Manoir de Kernalliou

Vue générale prise de la cour
du Sud-Ouest

cliché DAGORN

66.29.348 V



TREGOUREZ - 29

MANOIR DE KERNALLICU

Vue générale de la façade Sud
du bâtiment A

Cliché DAGORN

66.29.349.V



TREGOUREZ -29-

MANOIR DE KERNALLIOU

Vue générale de la façade Ouest
du bâtiment E

cliché DAGORN

66.29.350 V



TREGOUREZ -29-

MANOIR DE KERNALIOU

Vue générale de la façade Sud
du bâtiment G

cliché DAGORN

66.29.35I V




TREGOUREZ -29-

Manoir de KERNALLIOU

Vue générale d'Est en Ouest du
rez-de-chaussée du bâtiment E

cliché DAGORN

66.29.353 V



TREGOUREZ -29-

Manoir de KERNALLIOU

Vue générale d'Ouest en Est du
rez-de-chaussée du bâtiment E

cliché DAGORN

66.29.352 V





Maison, bâtiments, puits et auge

(regards)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 1 km 100 à 1^{er} Est/Sud-Est du bourgCarte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille GOURIN VI-18 Lambert X 139,9
Y 63,8

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année 1934 Section C1 Parcelle 62-230

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : exploitation agricole

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 2.8.1966

Par PAVIS-HERMON

Qualité enquêteurs

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Cf. Photos 39 à 45

MAISON (A) - photo 40 -

De plan rectangulaire, aspectée au Sud.

Appareil de granite, régulier sur la façade antérieure.

Piédroits et chaînages d'angle harpés.

Rampants assisés.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux. Inscriptions

- sur le linteau de la porte axiale :

PIERRE : JACQ

JOSEPH : PHILIP

- sur le linteau de la fenêtre Est, date 1782

Façade postérieure

1 porte moderne et 1 petite ouverture à linteau échancré en plein cintre, au deuxième niveau.

BATIMENT (B) - photo 41 -

Perpendiculaire à A, mitoyen à sa façade Nord.

Bâtiment en ruines. Un seul niveau.

Façade principale aspectée à l'Ouest : trois portes rectangulaires identiques.

BATIMENT (C) - photo 42 -

Mitoyen à B, légèrement en avant.

Façade principale aspectée à l'Ouest. Un seul niveau. Même appareil que A.

2 portes rectangulaires dont 1 porte un linteau mouluré en accolade, daté 1856.

BATIMENT (D) - photo 43 -

Au nord de l'ensemble, perpendiculaire à B et C.

Plan rectangulaire. Un seul niveau.

Maison, bâtiments, puits et auge

Façade principale aspectée au Sud.

2 portes remaniées,

1 fenêtre rectangulaire à l'Est,

2 petites ouvertures très étroites (linteau, piédroits et appuis monolithes).

BATIMENT E (photo 44).

Bâtiment aspecté au Sud, en ruines du côté Est: porte en anse de panier à linteau mouluré en accolade. Piédroits moulurés d'un cavet.

Premier niveau : fenêtre rectangulaire, piédroits chanfreinés, appui et linteaux moulurés, meneau et traverse de pierre moulurés.

Deuxième niveau : fenêtre rectangulaire étroite à traverse de pierre. Linteau mouluré d'une accolade, piédroits d'un cavet.

PUITS ET AUGES (photo 45)

Dans l'angle formé par les bâtiments C et B.

Puits circulaire : h. 75 cms, diam. 126 cms.

Appareillé de blocs de granit taillés.

A mi-hauteur, bandeau tressé horizontal.

Corniche moulurée.

Piédroits monolithes, de section rectangulaire, moulurés sur trois faces. Linteau monolithe en bâtière, daté 1788.


Auge trapézoïdale, en granite, monolithe. h. 0,54 m., long. 1,62 m.

29 TREGOUREZ




35.02

35.01



KERVINIGUEN (96)



chemin
↓



Puits O



TREGOUREZ

KERVINIGUEN

Manoir

Vue Générale des
Bâtiments "A, B, C, D,"
prise du Sud-Ouest

Cliché NOVELLO

66.29.849 Z



TREGOUREZ

KERVINGUEN

Manoir

Vue Générale de la

Façade Sud du Bâtiment A

Cliché NOVELLO

66.29.848 Z



TREGOUREZ

KERVINGUEN

Manoir

Vue Générale de la

Façade Ouest du Bâtiment B

Cliché NOVELLO

66.29.850 Z



TREGOUREZ

KERVINIGUEN

Manoir

Vue Générale de la

Façade Ouest du Bâtiment C

Cliché NOVELLO

66.29.851 Z



TREGOUREZ

KERVINGUEN

Manoir

Vue Générale de la

Façade Ouest du Bâtiment D

Cliché NOVELLO

66.29.852 Z



TREGOUREZ

KERVINGUEN

Manoir

Vue Générale de la

Façade Sud du Bâtiment E

Cliché NOVELLO

66.29.853 Z



TREGOUREZ

KERVINIGUEN

Manoir


Vue Générale du puits

prise du Sud-Ouest

Cliché NOVELLO

66.29.854 Z



Dépendances (*révisés*)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 2 km 200 au Sud/Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-IB Lambert X 136,6
Y 63,9

Cadastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Révisé : année 1934 Section E 2 Parcelle 131

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Établi le 4.8.1966

Par PAVIS-HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le _____

Par _____

Qualité _____

Photos 46 et 47

Bâtiments de plan rectangulaire, l'un est daté 1877.

Appareil régulier de granite.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Corniche en quart de rond.

Remaniements : lucarne ajoutée et grande porte charretière.


29 TREGOUAEZ

D.C. Habitat rural

KEZENERET

35.02

35.01



TREGOUREZ

KERZENET

Maisons

Vue des Communs

Cliché NOVELLO

66.29.874 Z



TREGOUREZ

KERZEVERET

Maisons

Façade Sud - Communs

Cliché NOVELLO

66.29.873 Z



--	--

Maison et bâtiment

(regués)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1 km au Sud du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000

Feuille Gourin VI-18

Lambert X 138,5

Y 63

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : exploitation agricole

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 2.3.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Cf. photos 49 et 50

Maison (A) aspectée au Sud, de plan rectangulaire.

Moyen appareil de granite régulier.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure ordonnancée, à 3 travées d'ouvertures sur deux niveaux. Les deux ouvertures axiales ont été élargies vers l'Ouest.

Façade postérieure : porte en plein cintre.

Bâtiment (B) à l'Ouest : dépendances.

Aspecté à l'Est

Appareil régulier de granite. Ouvertures obturées : trois portes entre lesquelles s'intercalent deux petites fenêtres en plein cintre (linteau échancré), l'une d'elles est datée 1789; une des portes est datée 1861.

TREGOUREZ

29

FERME TY JACQ

Face Sud du bâtiment principal

cliché NOVELLO

66. 29. 868 Z



TREGOUREZ 29

FERME TY JACQ

Face Est du commun prise du Sud-Est

cliché NOVELLO

66.29.869 Z

