


Aire d'étude : Châteauneuf-du-Faou  
 Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
 Cadastre : 1934 E1 125  
 Commune : Trégourez  
 Coord. Lambert : 0138300 ; 0362950  
 Copyright : © Inventaire général, 1986  
 Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert  
 Date bordereau : 1987 AVANT  
 Date Mistral : 1987 AVANT  
 Date protection : édifice non protégé MH  
 Date(s) : 1780 ; 1836 ; 1836 ; 1841 ; 1876 ; 1881  
 Dénomination : ferme  
 Département : 29  
 Dossier : individuel  
 Élévation : élévation ordonnancée  
 Etages : 1 étage carré  
 Etude : inventaire fondamental  
 Historique : Premier logis construit en 1780, portant l'inscription : " JEAN-BAPTISTE MAHE ET MARIE ELISABET FLOCH 1780 ". Deuxième logis en 1836, portant l'inscription : " FF PAR JEAN-BAPTISTE MAHE ET MARIE PERINE SAOUEN 1836 ". Autres dépendances en 1836, 1841, 1876, 1881  
  
 Implantation : isolé  
 INSEE : 29291  
 Justif. datation : porte la date  
 Lieu-dit : Goérec  
 Localisation : Bretagne ; 29 ; Trégourez  
 Murs gros-oeuvre : granite ; pierre de taille ; moellon  
 Parties : logement  
 REFERENCE : IA00005185  
 Région : Bretagne  
 sauvegarde Ref. : 00005185  
 Siècle : 4e quart 18e siècle ; 19e siècle  
 Siècle bis : 18e s. ; 19e s.  
 Statut propriété : propriété privée  
 Titre courant : Ferme  
 Toiture matériau : ardoise  
 Zone Lambert : Lambert0



Manoir

LOCALISATION : \_\_\_\_\_

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

\_\_\_\_\_ 0,5 km \_\_\_\_\_ Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle \_\_\_\_\_ 1/50.000 Feuille \_\_\_\_\_ Gourin Lambert X \_\_\_\_\_ 138,3  
Y \_\_\_\_\_ 63,4

Cadastre Ancien : année \_\_\_\_\_ Section \_\_\_\_\_ Parcelle \_\_\_\_\_

Revisé : année \_\_\_\_\_ 1934 Section \_\_\_\_\_ 3.1 Parcelle \_\_\_\_\_ 125

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : \_\_\_\_\_

PROPRIÉTAIRE : Nom \_\_\_\_\_ Qualité \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

DESTINATION ACTUELLE : \_\_\_\_\_ exploitation agricole \_\_\_\_\_

PROTECTION M.-H.

Inscrit le \_\_\_\_\_

Classé le \_\_\_\_\_

DOSSIER

Etabli le \_\_\_\_\_ 8.1966

Par \_\_\_\_\_ Pavis-Hermon Qualité \_\_\_\_\_ Enquêteurs

Revu le \_\_\_\_\_ 6.1972

Par \_\_\_\_\_ Ducouret Qualité \_\_\_\_\_ Rédacteur

Vf. Photos nos 1-40

## I- HISTORIQUE

### 1- EDIFICE ANTERIEUR ./.

### 2- CONTEXTE HISTORIQUE

Acquis en 1789 par Julien François, marquis de Rosili, seigneur de Méros.

### 3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE : dates 1836-1841.

### 4- DEGRADATIONS ./.

## II- DESCRIPTION

### 1- SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Le manoir et ses dépendances s'organisent autour d'une vaste cour rectangulaire ouverte au Sud; le logis occupe le côté Nord de la cour; il est orienté au Sud et prolongé à l'Ouest par un second logis, de même hauteur et largeur que lui (cf. sous-dossier).

### 2- MATERIAUX

Construction en moyen appareil régulier de granite en face antérieure. Appareil irrégulier de grès et schiste sur les autres faces.

### 3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES.

Bâtiment de plan rectangulaire, flanqué d'un appentis sur la face Nord, comportant un rez-de-chaussée, un étage et un comble; façade antérieure ordonnancée; toiture à deux versants.

#### 4- ELEVATIONS EXTERIEURES

##### - Façade antérieure

Façade ordonnancée comportant trois travées d'ouvertures rectangulaires sur deux niveaux; porte d'entrée axiale. Le linteau de la porte porte l'inscription :

JEAN BAPTISTE  
MAHE : ELIZA  
BE FLOCH 1780.

##### - Façade postérieure

Deux fenêtres et une porte (fenêtre remaniée).

##### - Façades latérales.

Mur-pignon Est aveugle.

Mur-pignon Ouest mitoyen.

#### 5- COMBLES ET COUVERTURES

Toiture à deux versants d'ardoises.

Charpente à cinq fermes à entrain retroussé.

Deux pannes latérales, une panne faitière.

#### 6- DISTRIBUTION INTERIEURE

Un couloir axial dessert les deux pièces latérales; accès à l'étage par un escalier récent; l'étage est divisé par des cloisons de bois modernes.

Dans la pièce Ouest du rez-de-chaussée, cheminée affleurée, à linteau de bois sur consoles de granite à pan coupé, piédroits chanfreinés. Dimensions : L. 250 cms, H . 155 cms.

#### III- NOTE DE SYNTHÈSE

Construction homogène, datée de 1780; la façade antérieure ordonnancée est d'un type très courant au XVIII<sup>e</sup> siècle.



#### IV- DOCUMENTATION V-ANNEXES ./.

29 TREGOUREZ

GOUÉREC  
DEMEURE

3501

memoir



accès  
↑

route

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1-	Vue générale prise du Sud	66.29.354 V
2-	Vue générale des bâtiments A et B	66.29.355 V
3-	Vue générale des bâtiments D	66.29.358 V
4-	Vue générale des bâtiments E et F	66.29.359 V
5-	" " " " G	66.29.360 V
6-	" " " " H	66.29.361 V
7-	Détail des inscriptions des bâtiments A	66.29.356 V
8-	" " " " " B	66.29.357 V
9-	Cheminée de l'appentis du bâtiment B	66.29.362 V
10-	Cheminée du bâtiment F	66.29.363 V

TREGOUREZ -29-

Manoir de GOEREC Ferme

Vue générale : prise de l'entrée  
de la Cour

cliché DAGORN

66.29.354 V



--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Cf. Plan-Masse .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8.1966 .....Par PAVIS HERMON .....Qualité enquêteurs .....Revu le 6.1972 .....Par DUCOURET .....Qualité Rédacteur .....

Cf. Photos 2.6

- DESCRIPTION

- Bâtiment B. Cf. Photo 2.

Second logis, prolonge le bâtiment A; plan rectangulaire, rez-de-chaussée, étage et comble; façade antérieure ordonnancée.; porte une inscription

F.F. PAR JEAN BAPTIS  
TE MAHE ET MARIE  
PERINE SAOUEN 1836.

- Bâtiment C.

Construction postérieure, grange.

- Bâtiment D. Cf. Photo 3.

Etable, remaniée intérieurement; la façade en grand appareil de granite est ancienne.

Le linteau de la porte porte la date 1841.

- Bâtiments E et F. Cf. Photo 4.

Deux bâtiments dans le même alignement, à rez-de-chaussée et comble à surcroît; le bâtiment F porte la date 1876. (étable, porcherie).

- Bâtiment G. Cf. Photo 5.

Au Nord du manoir, sert actuellement à remiser le bois; le pignon Sud porte la date 1836; la porte porte la date 1881; charpente ancienne à fermettes, sans pannes.

- Bâtiment H. Cf. Photo 6.

Au Nord du manoir, garage.

TREGOUREZ - 29-

Manoir de GOEREC

Vue générale : façade des bâtiments A & B

cliché DAGORN

66.29.355 V



TREGOUREZ -29-

Manoir de GOEREC

Vue générale du bâtiment D

cliché DAGORN

66.29.358 V



TREGOUREZ -29-

Manoir de GOEREC

Vue générale des bâtiments E & F

cliché DAGORN

66.29. 359 V



TREGOUREZ -29-

Manoir de GOEREC

Pignon du bâtiment G

cliché DAGORN

66.29.360 V



TREGOUREZ -29-

Manoir de GOEREC

Vue générale du bâtiment H

cliché DAGORN

66.29.36I V



TREGOUREZ -29-

Manoir de GOEREC

Détail des inscriptions  
du bâtiment A

cliché DAGORN

66.29.356 V



TREGOUREZ -29-

Manoir de GOEREC

Détail des inscriptions  
du bâtiment B

cliché DAGORN

66.29.357 V



TREGOUREZ - 29 -

Manoir de GOEREC

Cheminée de l'appentis du bâtiment B

Cliché DAGORN

66 - 29 - 362 V



TREGOUREZ - 29 -

Manoir de GOEREC

Cheminée du bâtiment F

Cliché DAGORN

66.29.363 V

